



Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 2W7 (2012.09) PS / 40 ASIA



1 609 92A 2W7

GTA 2500 W Professional



BOSCH

en Original instructions

cn 正本使用说明书

tw 原始使用說明書


ko 사용 설명서 원본

th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ

id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal


vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng






English	Page 12
中文	頁 16
中文	頁 20
한국어	면 23
ภาษาไทย	พâนâ 27
Bahasa Indonesia	Halaman 31
Tiếng Việt	Trang 35







4 |



A





B







6 |

C**14****D****18**

E1




E2




8 |


F




G1




G2






G3








G4



10 |





English

Safety Notes

General Safety Rules



Read all warning notes and instructions enclosed with the saw stand and the power tool to be mounted. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Safety Warnings for Saw Stands

- **Pull the plug from the mains receptacle and/or remove the battery from the power tool before making adjustments on the tool or changing tool accessories.** Unintentional switching on of the power tool is the cause of many accidents.
- **Assemble the saw stand in the proper manner before mounting the power tool.** Proper assembly is important to prevent the risk of a collapse of the saw stand.
- **Attach the power tool securely to the saw stand before using it.** Slipping off of the power tool on the saw stand can lead to loss of control.
- **Place the saw stand on a firm, level and horizontal surface.** If the saw stand can slip off or wobbles, the power tool or the workpiece cannot be uniformly and securely guided.
- **Do not overload the saw stand and do not use it as a ladder or scaffolding.** Overloading or standing on the saw stand can lead to the upward shifting of the centre of gravity of the stand and its tipping over.
- **When working or transporting, take care that all bolts and connecting elements are firmly tightened. The attachment sets for the power tool must always be firmly locked.** Loose connections can lead to instability and incorrect sawing.
- **Mount and dismount the power tool only when it is in the transport position (for instructions on the transport position, also see the operating instructions of the respective power tool).** Otherwise, the power tool can have such an unfavourable centre of gravity that it cannot be held securely.
- **When the power tool is mounted to the attachment set, operate it exclusively on the saw stand.** Without the saw stand, the attachment set with the power tool does not stand securely and can tip over.
- **Ensure that long and heavy workpieces do not affect the equilibrium of the saw stand.** Long and/or heavy workpieces must be supported at the free end.
- **Keep your fingers clear of the hinge points while pushing the saw stand together or pulling it apart.** Danger of fingers being crushed or contused.

Symbols

The following symbols can be important for the operation of your saw stand. Please memorise the symbols and their meanings. The correct interpretation of the symbols helps you operate the saw stand better and more secure.

Symbol	Meaning
	The maximum carrying capacity (power tool + workpiece) of the saw stand is 180 kg.

Product Description and Specifications

Intended Use

The saw stand is intended exclusively for mounting the following stationary Bosch saws (as of 2012.08):

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..
- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

Together with the power tool, the saw stand is intended for the cutting to length of boards and profiles.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the saw stand on the graphics pages.

- 1 Attachment set
- 2 Saw stand with support 8
- 3 Lock for the wheels 15/16
- 4 Locking knob of the table extension 5
- 5 Table extension
- 8 Handle
- 7 Height-adjustable leg
- 8 Support of saw stand
- 9 Lock of support 8
- 10 Locking knob of the workpiece support 12
- 11 Material stop
- 12 Workpiece support
- 13 Upper frame with lock 3
- 14 Foot lever
- 15 Wheel "L"
- 16 Wheel "R"
- 17 Bottom frame

- 18** Supporting frame
19 Fastening kit
20 Limit bolt
21 Locking plate
22 Wing nut
23 Button for releasing lever **24**
24 Lever for locking the attachment set
25 Stop
26 Movable nut
27 Nut for adjustment of lock **9**
28 Nut for adjustment of limit bolt **20**
29 Adjustment screw for limit bolt **20**

Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Saw stand	GTA 2500 W	
Article number	3 601 M12 102	
Length of saw stand without table extension	mm	1044
Length of saw stand with table extension	mm	2510
Height of saw stand	mm	947
Max. carrying capacity (power tool + workpiece)		
- Attachment set	kg	180
Max. carrying capacity (power tool + workpiece) with table extension		
- Attachment set	kg	130
- Per table extension	kg	25
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	32.2

Assembly

Delivery Scope



Please also observe the representation of the delivery scope at the beginning of the operating instructions.

Before assembling the saw stand, check if all parts listed below are provided:

No.	Designation	Quantity
1	Attachment set	2
2	Saw stand with support 8	1
13	Upper frame with lock 3	1
17	Bottom frame	1
14	Foot lever	1
15	Wheel "L"	1
16	Wheel "R"	1
18	Supporting frame	1



14 | English

Preparing the Saw Stand

Setting Up the Saw Stand (see figure F)

Before fastening the attachment sets and the power tool, the stand base must be pulled apart.

- To relieve the limit bolts **20**, lightly pull the saw stand upward by the handle **8**.
- Release lock **3**.
This pulls back the limit bolts that lock the wheels in place.
- Position one foot on the foot lever **14** and push the handle **8** downward with both hands until the limit bolts can engage again on the other side of the locking plates **21**.
- Tighten lock **3** as well as lock **9**.

The height-adjustable legs **7** are used for levelling the saw stand.

- Loosen lock nut **22** and screw the legs in or out until the saw stand is aligned level.

Preparing the Attachment Sets (see figures G1–G4)

- To release the attachment set **1**, press button **23** and open lever **24**.
- Position the attachment set on the saw stand **2** and slide it to the red stop **25**.
- Close lever **24** again. The attachment set is now firmly positioned on the saw stand.
- Measure the distance **x** between the mounting holes and your power tool.
- Release the second attachment set and position it at the matching clearance **x** to the already fastened attachment set.
- Close lever **24** again.

Fastening the Power Tool to the Attachment Sets (see figure H)

- Position the power tool in the transport position. Notes on the transport position are given in the operating instructions of the respective power tool.
- Position the movable nuts **26** in the attachment sets so that they match the mounting holes of the power tool.
- Screw the attachment sets and the power tool together with the respective washers and bolts.

Operation

Working Advice

Do not overload the saw stand. Always observe the maximum carrying capacity of the saw stand and the two table extensions.

Before working, always make sure that both locks **9** and **3** are closed.

Always hold the workpiece firmly, especially the longer and more heavy section. After cutting through the workpiece, the centre of gravity may become dislocated in such an unfavourable manner that the saw stand tips over.

Preparing the Workpiece Support

Long workpieces must be underlaid or supported at their free end.

Adjusting the Height of the Workpiece Support (see figure I)

- Place your workpiece onto the saw table of the power tool.
- Loosen locking knob **10** and adjust the height of the workpiece support **12** so that the workpiece rests level.
- Retighten the locking knobs again.

Extending the Saw Stand (see figure J)

The saw stand can be extended on both sides.

- Place your long workpiece onto the saw table of the power tool.
- Release the respective locking knob **4** as required, and pull the table extension **5** out to the desired position.
- Retighten the locking knobs again.

Sawing Workpieces of the Same Length (see figure K)

The material stop **11** can be used for easily sawing workpieces to the same length.

- Pull the length stop upward to the stop and position the workpiece support at the desired clearance to the saw blade of the power tool.

Checking and Adjusting the Basic Adjustment

After intensive use, the basic settings of the saw stand must be checked and reset as required, to ensure safe and proper function.

Experience and appropriate specialty tools are required for this.

- Remove the power tool with the attachment sets.

Adjusting Lock 9 (see figure L)

Over time, the lock **9** of support **8** can become loose.

- Close lock **9**.
- Insert a slotted screwdriver between the saw stand and nut **27**.
- Turn the lock in clockwise direction until the lever for locking can be firmly closed again.
- Remove the slotted screwdriver and check the adjustment again.

Adjusting the Limit Bolts of Lock 3 (see figures M1 – M2)

Checking:

- Bring the saw stand into the working position (completely pulled apart).

Both limit bolts **20** must be completely extended and without a gap between limit bolts and locking plate **21**.

Adjusting:

- Open nuts **28** (16 mm) a quarter turn on each side of the stand base.
- Tighten the adjustment screw **29** on the side that has a gap between limit bolt and locking plate.
If this does not reduce the gap, loosen the adjustment screw on the other side.
- Repeat the procedure until both limit bolts are completely extended again and no gap is between the limit bolts and the locking plate.
- Tighten nuts **28** again.

Transport

The stand base must be folded together for transport.
(see figure N)

- Slide the table extensions **5** all the way in as well as the workpiece supports **12** and the length stops **11** all the way down.
 - Release lock **9**.
 - To relieve the limit bolts **20**, lightly push the saw stand downward by the handle **8**.
 - Release lock **3**.
- This pulls back the limit bolts that lock the wheels in place.
- Position one foot on the foot lever **14** and pull the handle **8** upward with both hands until the limit bolts can engage again on the other side of the locking plates **21**.
 - Close the lock **3**.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

If the saw stand should fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorised customer services agent for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the saw stand.

After-sales Service and Customer Assistance

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under: www.bosch-pt.com

Our customer service representatives can answer your questions concerning possible applications and adjustment of products and accessories.

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R. China
Service Hotline: 400 826 8484
Fax: +86 571 8777 4502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT. Multi Mayaka
Kawasan Industri Pulogadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: +62 (21) 46 83 25 22
Fax: +62 (21) 46 82 86 45 / 68 23
E-Mail: sales@multimayaka.co.id
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: +63 (2) 870 3871
Fax: +63 (2) 870 3870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph
Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: +63 (2) 899 9091
Fax: +63 (2) 897 6432
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch (S.E.A.) Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: +60 (3) 7966 3194
Fax: +60 (3) 7958 3838
cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880 188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 – 18 88 (10 lines)
Fax: +66 (2) 2 38 47 83
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
Bosch Service – Training Centre
2869-2869/1 Soi Ban Kluay
Rama IV Road (near old Paknam Railway)
Prakanong District
10110 Bangkok
Thailand
Tel.: +66 (2) 6 71 78 00 – 4
Fax: +66 (2) 2 49 42 96
Fax: +66 (2) 2 49 52 99



16 | 中文

Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Tel.: +65 6571 2772
Fax: +65 6350 5315
leongheng.leow@sg.bosch.com
Toll-Free: 1800 333 8333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd.
10/F, 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: +84 (8) 6258 3690 ext. 413
Fax: +84 (8) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: + 61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:
Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Disposal

The saw stand, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Subject to change without notice.

中文

安全规章

一般性的安全规章

 阅读附带在工作桌中，或即将安装在工作桌上的电动工具中的所有警告提示和使用说明。不遵照以下的安全规章和使用说明会导致电击，着火和／或严重的伤害。

针对工作桌的安全规章

- ▶ 在进行任何调节，更换附件之前，必须从电源插座上拔掉插头和／或电动工具中取出蓄电池。意外起动电动工具可能造成意外。
- ▶ 装上电动工具之前，要正确地组装好工作桌。正确完美的组装是非常重要的，可以避免工作桌倒塌。
- ▶ 操作之前，务必要把电动工具牢牢地固定在工作桌上。如果电动工具在工作桌上滑动了，可能无法控制住机器。
- ▶ 工作桌要放置在坚固，平坦的地面上。如果工作桌会滑动或摇晃，则无法均匀而且稳定地操作电动工具或工件。
- ▶ 不可以让工作桌超荷，不可以使用它充当梯子或脚手架。如果让工作桌超荷或者站在工作桌上，这样会提高工作桌的重心并导致工作桌倾覆。
- ▶ 务必注意，在搬运工作桌和使用工作桌时，一定要拧紧所有的螺丝和连接件。要牢牢地锁定用来固定电动工具的接头组件。如果连接件松脱了，锯割时会晃动并且会影响锯割的精确度。
- ▶ 当电动工具被设定在搬运的位置上时，才能够安装和拆卸电动工具（参考如何将电动工具设定在搬运位置上，并且阅读该电动工具的使用说明书）。否则电动工具的重心会不利於搬运，您可能无法握牢它。
- ▶ 只能在工作桌上操作被固定在接头组件上的电动工具。少了工作桌，被固定在接头组件上的电动工具会站不稳，可能翻倒。
- ▶ 勿让既长又重的工件使工作桌失去平衡。如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。
- ▶ 推合工作桌或拉开工作桌时，手指不可以靠近工作的活动关节。手指可能被夹住。

代表符号

以下符号可以帮助您正确地使用本工作桌。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本工作桌。

符号	含义
	工作桌的最大负荷量（电动工具 + 工件）为 180 公斤。

产品和功率描述

按照规定使用机器

本工作桌只适合安装以下的博世固定式电锯（资料源自 2012.08）：



中文 | 17

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..
- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
- GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

在工作桌上安装了电动工具后可以锯割木板和形材。

插图上的机件

机件的编号和工作桌详解图上的编号一致。

- 1** 接头组件
- 2** 工作桌, 配备了支撑 **8**
- 3** 固定锁, 针对轮子 **15/16**
- 4** 固定旋钮, 针对延长件 **5**
- 5** 延长件
- 8** 手柄
- 7** 可以调整高度的脚垫
- 8** 工作桌的支撑
- 9** 支撑锁 **8**
- 10** 固定旋钮, 针对工件座 **12**
- 11** 挡块
- 12** 工件座
- 13** 上框架, 含固定锁 **3**
- 14** 搁脚架
- 15** 轮 "L"
- 16** 轮 "R"
- 17** 下框架
- 18** 支撑框
- 19** 固定零件组
- 20** 锁定销
- 21** 锁定件
- 22** 蝶翼螺母
- 23** 解锁按钮, 针对拧紧杆 **24**
- 24** 拧紧杆, 用来锁定接头组件
- 25** 挡块
- 26** 活动螺母
- 27** 调节螺母, 针对支撑锁 **9**
- 28** 调节螺母, 针对锁定销 **20**
- 29** 调节螺丝, 针对锁定销 **20**

图表或说明上提到的附件, 并不包含在基本的供货范围内。
本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

工作桌		GTA 2500 W
物品代码	3 601 M12 102	
无延长件的工作桌长度	毫米	1044
安装了延长件的工作台长度	毫米	2510
工作桌高度	毫米	947
最大负荷量(电动工具 + 工件))	公斤	180
最大负荷量(电动工具 + 工件))	公斤	130
包含延长件	公斤	25
- 接头组件	公斤	130
- 每个延长件	公斤	25
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	32,2

安装

供货范围



注意使用说明书开端的供货范围说明。

安装工作桌以前, 先检查下列所有的部件是否都具备了:

编号 .	名称	数目
1	接头组件	2
2	工作桌, 配备支撑 8	1
13	上框架 含固定锁 3	1
17	下框架	1
14	搁脚架	1
15	轮 "L"	1
16	轮 "R"	1
18	支撑框	1



18 | 中文

编号 .	名称	数目
19	固定零件组	
	包含 :	
	- 六角螺丝	
	M10 x 100	4
	M10 x 55	1
	M10 x 50 (自锁)	2
	M8 x 50	4
	M6 x 45	8
	- 十字螺丝	
	M8 x 50	4
	- 垫片	
	M10 x 29 毫米	2
	M10	10
	M8	4
	M6	8
	- 锁紧螺母	
	M10	5
	M8	4
	M6	8

除了供货范围中的部件之外，您还须使用以下的工具

- 十字螺丝起子
- 开口扳手 (10 毫米, 8 毫米, 6 毫米)
- 可调整的螺丝扳手

安装移动式底架

- 小心地从包装中取出所有的供货物品。
- 去除所有的包装材料。 (例如电线束带等)
- 安装时请参考图 A - E，并注意以下各指示。

有关图 B:

为了方便辨识，轮子上都有标示 ("R" 代表右侧轮, "L" 代表左侧轮)。

指示： 螺母不可以拧太紧。螺丝连接的部位必须仍然能够无阻地转动。

有关图 D:

注意支撑框 18 的正确安装方向，支撑框上有和轮子上记号相呼应的符号 "R" 和 "L"。

指示： 螺母不可以拧太紧。螺丝连接的部位必须仍然能够无阻地转动。

有关图 E1:

这个安装步骤是使用螺丝将工作桌 2 固定在支撑框 18 和上框架 13 的支架上。

- 拧转两个支架让支架侧面的凹孔朝向手柄。
- 注意，使用螺丝固定工作桌时支撑 8 要一直位在下框架 17 的固定扣上。

指示： 先不要拧紧螺母，等待八个螺母都位在正确的位置之后，再正确地拧紧所有的螺母。

有关图 E2:

指示： 螺母不可以拧太紧。螺丝连接的部位必须仍然能够无阻地转动。

架设工作桌

- 固定接头组件和电动工具之前必须先摊开底座。
- 为了疏解锁定销 20 上的张力，得握住手柄 8 稍稍地向上提起工作桌。
 - 打开固定锁 3。
 - 如此一来，便可向内抽拉固定轮子的锁定销。
 - 把一只脚踩在搁脚架 14 上并使用双手下压手柄 8 至锁定销能够再度卡牢在锁定件 21 的另一侧为止。
 - 关闭固定锁 3 以及支撑锁 9。
 - 脚垫 7 的高度可以调整，这样能够帮助您对准工作桌。
 - 拧松蝶翼螺母 22，适度调节脚垫至工作桌平稳地站好为止。

安装接头组件 (参考插图 G1 ~ G4)

- 要解除接头组件 1 的锁定得按下降锁按钮 23 并打开拧紧杆 24。
- 把接头组件放在工作桌上 2 并移动接头组件让它靠在红色挡块 25 上。
- 再度关闭拧紧杆 24。此时接头组件已经被牢牢地固定在工作桌上。
- 测量电动工具上安装孔的间距 x。
- 解除第二个接头组件的锁定，调整该组件的位置让它和已经固定好的接头组件保持适当的距离 x。
- 再度关闭拧紧杆 24。

把电动工具固定在接头组件上 (参考插图 H)

- 先把电动工具设定在搬运位置上。有关将电动工具设定在搬运位置的指示，请参考该电动工具的使用说明书。
- 移动接头组件上的活动螺母 26，来配合电动工具的安装孔。
- 使用合适的垫片和螺丝将电动工具固定在接头组件上。

正式操作

有关操作方式的指点

不可以让工作桌超荷。一定要注意工作桌和两个延长件的最大负荷量。

工作之前一定要确认，是否已经关闭以下两个锁 9 和 3。



中文 | 19

务必好好地握牢工件，尤其是针对既长且重的工件。切断工件后工作桌的重心可能改变，进而导致工作桌翻覆。

组合工件座

长的工件的末端不可以悬空，必须做好支撑的工作。

调整工件座的高度（参考插图 I）

- 把工件放在电动工具的锯台上。
- 拧松固定旋钮 10，调整工件座 12 的高度，让工件能够正确地平躺在它的上面。
- 再度拧紧这些旋钮。

加长工作桌（参考插图 J）

您可以从两侧加长工作台。

- 把长的工件放在电动工具的锯台上。
- 根据需要，拧松相关的固定旋钮 4。接着再根据需要的距离向外拉出延长件 5。
- 再度拧紧这些旋钮。

锯割等长的工作（参考插图 K）

锯割等长的工件时，为了简化工作手续可以使用挡块 11。

- 向上完全拉出长度挡块并调整好工件座与电动工具锯片之间的距离。

检查和调整基本设定

为了确保工作桌能够正常运作，在密集使用之后要检查工作桌的基本设定，必要时得适度调整工作桌。

调整工作桌除了要有足够的经验还必须使用特殊的工具。

- 首先，拆除电动工具和接头组件。

调整支撑锁 9（参考插图 L）

锁 9（针对支撑 8）使用久了会变松。

- 关闭支撑锁 9。
- 将一把一字螺丝起子插入工作桌和螺母 27 之间。
- 朝着顺时钟的方向拧转支撑锁至又能够正确地关闭锁定的杆为止。
- 取出一字螺丝起子并再度检查调整后的结果。

调整固定锁 3 的锁定销（参考插图 M1 - M2）

检查：

- 把工作桌调整在操作位置（完全摊开工作桌）。

两个锁定销 20 必须被完全拉出并且锁定销和锁定件 21 之间不可以存在空隙。

调整：

- 拧转四分之一圈来放松底座两侧的螺母 28（16 毫米）。
- 如果锁定销和锁定件之间出现空隙，那么便要拧紧出现空隙这一边的调节螺丝 29。

完成以上步骤后如果还无法缩小空隙，那么便要拧松另一侧的调节螺丝。

- 必须一直重复以上的工作至两个锁定销再度被完全拉出并且锁定销和锁定件之间没有空隙为止。
- 再度拧紧螺母 28。

搬运

搬运时要合起底架。（参考插图 N）

- 完全收回延长件 5 并完全放下工件座 12 和挡块 11。
- 打开锁 9。
- 为了疏解锁定销 20 上的张力，得握住手柄 8 稍稍地下压工作桌。
- 打开固定锁 3。
如此一来，便可向内抽拉固定轮子的锁定销。
- 把一只脚踏在搁脚架 14 上，并用两只手向上抽拉手柄 8 至另一侧的锁定件 21 上的锁定销能够再度卡牢为止。
- 关闭固定锁 3。

维修和服务

维修和清洁

本公司生产的工作桌都经过严密的品质检验，如果工作桌仍然发生故障，请将工作桌交给博世电动工具公司授权的顾客服务处修理。

询问和订购备件时，务必提供工作桌铭牌上标示的 10 位数物品代码。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关购买、使用和设定本公司产品及附件的问题。

有关保证、维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn



20 | 中文

羅伯特·博世有限公司
香港北角英皇道 625 號 21 樓
客戶服務熱線: +852 2101 0235
傳真: +852 2590 9762
電郵: info@hk.bosch.com
網站: www.bosch-pt.com.hk

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的工作桌，附件 和废弃的包装材料。

保留修改权

中文

安全規章

一般性的安全規章



閱讀附帶在工作桌中，或即將安裝在工作桌上的電動工具中的所有警告提示和使用說明。不遵照以下的安全規章和使用說明會導致電擊、著火和／或嚴重的傷害。

針對工作桌的安全規章

- ▶ 在進行任何調節、更換附件之前，必須從電源插座上拔掉插頭和／或電動工具中取出蓄電池。意外起動電動工具可能造成意外。
- ▶ 裝上電動工具之前，要正確地組裝好工作桌。正確完美的組裝是非常重要的，可以避免工作桌倒塌。
- ▶ 操作之前，務必要把電動工具牢牢地固定在工作桌上。如果電動工具在工作桌上滑動了，可能無法控制住機器。
- ▶ 工作桌要放置在堅固，平坦的地面上。如果工作桌會滑動或搖晃，則無法均勻而且穩定地操作電動工具或工件。
- ▶ 不可以讓工作桌超荷，不可以使用它充當梯子或腳手架。如果讓工作桌超荷或者站在工作桌上，這樣會提高工作桌的重心並導致工作桌傾覆。
- ▶ 勿必注意，在搬運工作桌和使用工作桌時，一定要擰緊所有的螺絲和連接件。要牢牢地鎖定用來固定電動工具的接頭組件。如果連接件鬆脫了，鋸割時會晃動並且會影響鋸割的精確度。
- ▶ 當電動工具被設定在搬運的位置上時，才能夠安裝和拆卸電動工具（參考如何將電動工具設定在搬運

位置上，並且閱讀該電動工具的使用說明書）。否則電動工具的重心會不利於搬運，您可能無法握牢它。

- ▶ 只能在工作桌上操作被固定在接頭組件上的電動工具。少了工作桌，被固定在接頭組件上的電動工具會站不穩，可能翻倒。
- ▶ 勿讓骨骹重的工件使工作桌失去平衡。如果工件又長又重，必須在它懸空的末端放上襯墊或做好支撐。
- ▶ 推合工作桌或拉開工作桌時，手指不可以靠近工作桌的活動關節。手指可能被夾住。

代表符號

以下符號可以幫助您正確地使用本工作桌。請牢記各符號和它們的代表意思。正確了解各符號的代表意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本工作桌。

符號	含義
	工作桌的最大負荷量（電動工具 + 工件）為 180 公斤。

產品和功率描述

按照規定使用機器

本工作桌只適合安裝以下的博世固定式電鋸（資料源自 2012.08.）：

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..
- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
- GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

在工作桌上安裝了電動工具後可以鋸割木板和形材。

插圖上的機件

機件的編號和工作桌詳解圖上的編號一致。

- 1 接頭組件
- 2 工作桌，配備了支撐 8
- 3 固定鎖，針對輪子 15/16
- 4 固定旋鈕，針對延長件 5
- 5 延長件



中文 | 21

- 8 手柄
- 7 可以調整高度的腳墊
- 8 工作桌的支撐
- 9 支撐鎖 8
- 10 固定旋鈕，針對工件座 12
- 11 擋塊
- 12 工件座
- 13 上框架，含固定鎖 3
- 14 擋腳架
- 15 輪 "L"
- 16 輪 "R"
- 17 下框架
- 18 支撐框
- 19 固定零件組
- 20 鎖定銷
- 21 鎖定件
- 22 蝶翼螺母
- 23 解鎖按鈕，針對擰緊桿 24
- 24 擰緊桿，用來鎖定接頭組件
- 25 擋塊
- 26 活動螺母
- 27 調節螺母，針對支撐鎖 9
- 28 調節螺母，針對鎖定銷 20
- 29 調節螺絲，針對鎖定銷 20

圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。
本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

工作桌 GTA 2500 W		
物品代碼	3 601 M12 102	
無延長件的工作桌長度	毫米	1044
安裝了延長件的工作桌長度	毫米	2510
工作桌高度	毫米	947
最大負荷量（電動工具 + 工件）		
- 接頭組件	公斤	180
最大負荷量（電動工具 + 工件）		
含延長件		
- 接頭組件	公斤	130
- 每個延長件	公斤	25
重量符合 EPTA—Procedure 01:2014	公斤	32,2

安裝

供貨範圍



注意使用說明書開端的供貨範圍說明。
安裝工作桌以前，先檢查下列所有的部件是否都俱備了：

編號	名稱	數目
1	接頭組件	2
2	工作桌，配備支撐 8	1
13	上框架 含固定鎖 3	1
17	下框架	1
14	擋腳架	1
15	輪 "L"	1
16	輪 "R"	1
18	支撐框	1
19	固定零件組 包含： - 六角螺絲 M10 x 100 M10 x 55 M10 x 50 (自鎖) M8 x 50 M6 x 45 - 十字螺絲 M8 x 50 - 墊片 M10 x 29 毫米 M10 M8 M6 - 鎖緊螺母 M10 M8 M6	4 1 2 4 8 4 2 10 4 8 5 4 8

除了供貨範圍中的部件之外，您還須使用以下的工具：

- 十字螺絲起子
- 開口扳手（10 毫米， 8 毫米， 6 毫米）
- 可調整的螺絲扳手

安裝移動式底架

- 小心地從包裝中取出所有的供貨物品。
- 去除所有的包裝材料。（例如電線束帶等）
- 安裝時請參考圖 A - E，並注意以下各指示。

有關圖 B：

為了方便辨識，輪子上都有標示 ("R" 代表右側輪，"L" 代表左側輪)。



22 | 中文

指示：螺母不可以擰太緊。螺絲連接的部位必須仍然能夠無阻地轉動。

有關圖 D：

注意支撐框 18 的正確安裝方向，支撐框上有和輪子上記號相呼應的符號 "R" 和 "L"。

指示：螺母不可以擰太緊。螺絲連接的部位必須仍然能夠無阻地轉動。

有關圖 E1：

這個安裝步驟是使用螺絲將工作桌 2 固定在支撐框 18 和上框架 13 的支架上。

- 擰轉兩個支架讓支架側面的凹孔朝向手柄。
- 注意，使用螺絲固定工作桌時支撐 8 要一直位在下框架 17 的固定扣上。

指示：先不要擰緊螺母，等待八個螺絲都位在正確的位置之後，再正確地擰緊所有的螺母。

有關圖 E2：

指示：螺母不可以擰太緊。螺絲連接的部位必須仍然能夠無阻地轉動。

架設工作桌

架起工作桌（參考插圖 F）

固定接頭組件和電動工具之前必須先攤開底座。

- 為了疏解鎖定銷 20 上的張力，得握住手柄 8 稍稍地向上提起工作桌。
 - 打開固定鎖 3。
- 如此一來，便可向內抽拉固定輪子的鎖定銷。
- 把腳踩在擋腳架 14 上並使用雙手下壓手柄 8 至鎖定銷能夠再度卡牢在鎖定件 21 的另一側為止。
 - 關閉固定鎖 3 以及支撐鎖 9。

腳墊 7 的高度可以調整，這樣能夠幫助您對準工作桌。

- 擰鬆蝶翼螺母 22，適度調節腳墊至工作桌平穩地站好為止。

安裝接頭組件（參考插圖 G1 - G4）

- 要解除接頭組件 1 的鎖定得按下解鎖按鈕 23 並打開擰緊杆 24。
- 把接頭組件放在工作桌上 2 並移動接頭組件讓它靠在紅色擋塊 25 上。
- 再度關閉擰緊杆 24。此時接頭組件已經被牢牢地固定在工作桌上。
- 測量電動工具上安裝孔的間距 x。
- 解除第二個接頭組件的鎖定，調整該組件的位置讓它和已經固定好的接頭組件保持適當的距離 x。
- 再度關閉擰緊杆 24。

把電動工具固定在接頭組件上（參考插圖 H）

- 先把電動工具設定在搬運位置上。有關將電動工具設定在搬運位置的指示，請參考該電動工具的使用說明書。
- 移動接頭組件上的活動螺母 26，來配合電動工具的安裝孔。
- 使用合適的墊片和螺絲將電動工具固定在接頭組件上。

正式操作

有關操作方式的指點

不可以讓工作桌超荷。一定要注意工作桌和兩個延長件的最大負荷量。

工作之前一定要確認，是否已經關閉以下兩個鎖 9 和 3。

務必好好地握牢工件，尤其是針對又長又重的工件。切斷工件後工作桌的重心可能改變，進而導致工作桌翻覆。

組合工件座

長的工件的末端不可以懸空，必須做好支撐的工作。

調整工件座的高度（參考插圖 I）

- 把工件放在電動工具的鋸台上。
- 擰松固定旋鈕 10，調整工件座 12 的高度，讓工件能夠正確地平躺在它的上面。
- 再度擰緊這些旋鈕。

加長工作桌（參考插圖 J）

您可以從兩側加長工作台。

- 把長的工件放在電動工具的鋸台上。
- 根據需要，擰鬆相關的固定旋鈕 4。接著再根據需要的距離向外拉出延長件 5。
- 再度擰緊這些旋鈕。

鋸割等長的工件（參考插圖 K）

鋸割等長的工件時，為了簡化工作手續可以使用擋塊 11。

- 向上完全拉出長度擋塊並調整好工件座與電動工具鋸片之間的距離。

檢查和調整基本設定

為了確保工作桌能夠正常運作，在密集使用之後要檢查工作桌的基本設定，必要時得適度調整工作桌。

調整工作桌除了要有足夠的經驗還必須使用特殊的工具。

- 首先，拆除電動工具和接頭組件。

調整支撐鎖 9（參考插圖 L）

鎖 9（針對支撐 8）使用久了會變鬆。



- 關閉支撐鎖 9。
- 將一把一字螺絲起子插入工作桌和螺母 27 之間。
- 朝著順時鐘的方向擰轉支撐鎖至又能夠正確地關緊鎖定的杆為止。
- 取出一字螺絲起子並再度檢查調整後的結果。

調整固定鎖 3 的鎖定銷 (參考插圖 M1 - M2)

檢查 :

- 把工作桌調整在操作位置 (完全攤開工作桌)。

兩個鎖定銷 20 必須被完全拉出並且鎖定銷和鎖定件 21 之間不可以存在空隙。

調整 :

- 擰轉四分之一圈來放鬆底座兩側的螺母 28 (16 毫米)。
- 如果鎖定銷和鎖定件之間出現空隙，那麼便要擰緊出現空隙這一邊的調節螺絲 29。完成以上步驟後如果還無法縮小空隙，那麼便要擰鬆另一側的調節螺絲。
- 必須一直重覆以上的工作至兩個鎖定銷再度被完全拉出並且鎖定銷和鎖定件之間沒有空隙為止。
- 再度擰緊螺母 28。

搬運

搬運時要合起底架。(參考插圖 N)

- 完全收回延長件 5 並完全放下工件座 12 和擋塊 11。
- 打開鎖 9。
- 為了疏解鎖定銷 20 上的張力，得握住手柄 8 稍稍地下壓工作桌。
- 打開固定鎖 3。如此一來，便可向內抽拉固定輪子的鎖定銷。
- 把腳踏在擋腳架 14 上，並用兩隻手向上抽拉手柄 8 至另一側的鎖定件 21 上的鎖定銷能夠再度卡牢為止。
- 關閉固定鎖 3。

維修和服務

維修和清潔

本公司生產的工作桌都經過嚴密的品質檢驗，如果工作桌仍然發生故障，請將工作桌交給博世電動工具公司授權的顧客服務處修理。

詢問和訂購備件時，務必提供工作桌銘牌上標示的 10 位 數物品代碼。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理，維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關購買，使用和設定本公司產品及附件的問題。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話 : (02) 2515 5388

傳真 : (02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址 :

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特 · 博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的工作桌、附件 和廢棄的包裝材料。

保留修改權

한국어

안전 수칙

일반 안전수칙

 절단기 스탠드와 조립하려는 전동공구에 첨부된 경고 사항과 사용 설명서를 읽으십시오. 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며, 감전 그리고 / 또는 중상을 입을 수 있습니다.

절단기 스탠드용 안전수칙

▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하기 전에, 전원 콘센트에서 플러그를 빼고 그리고 / 혹은 전동공구에서 배터리를 빼놓으십시오. 전동공구가 실수로 작동하게 되면 사고가 발생할 수 있습니다.

▶ 전동공구를 조립하기 전에 절단기 스탠드를 제대로 설치하십시오. 올바르게 세워야 스탠드가 쓰러지는 것을 방지할 수 있기 때문입니다.

▶ 전동공구를 사용하기 전에 절단기 스탠드에 안전하게 고정하십시오. 전동공구가 절단기 스탠드에 제대로 고정되어 있지 않아 움직이면 통제가 어려워집니다.

▶ 절단기 스탠드를 단단하고 고르고 평평한 바닥에 세우십시오. 절단기 스탠드가 비틀거리거나 흔들거리면 전동공구나 작업물을 일정하고 안전하게 지탱할 수 없습니다.

▶ 절단기 스탠드를 무리하게 과적하지 말고 사다리나 발판으로 사용하지 마십시오. 절단기 스탠드를 과부

24 | 한국어

하하거나 그 위에 올라서면 절단기 스탠드의 중심이 위쪽으로 옮겨져 쓰러질 수 있습니다.

- ▶ 운반하거나 작업할 때 모든 나사와 연결 부품이 제대로 조여져 있는지 확인하십시오. 전동공구용 부착 세트가 항상 고정되어 있어야 합니다. 연결 부분이 느슨하면 절단작업 시 불안정하며 정확하지 않을 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 스탠드에 조립하거나 분해할 때 기기가 반드시 운반 시 위치에 있어야 합니다(운반 시 위치에 관한 사항은 각 전동공구의 사용 설명서를 참조하십시오). 그렇지 않으면 전동공구의 중심이 기울어져 안전하게 잡기가 어려워질 수 있습니다.
- ▶ 부착 세트에 고정된 전동공구는 반드시 절단기 스탠드 위에 놓고 사용해야 합니다. 절단기 스탠드가 없으면 전동공구가 장착된 부착 세트가 훌들리고 쓰러질 수 있습니다.
- ▶ 길고 무거운 작업물에 작업할 때 절단기 스탠드가 균형을 잃지 않도록 주의하십시오. 길고 무거운 작업물에 작업할 경우, 과적되지 않은 끝부분의 아래쪽을 밟쳐 주어야 합니다.
- ▶ 절단기 스탠드를 밀어 집거나 잡아 뱉 때 손가락이 이음매 부위에 가까이 있지 않도록 하십시오. 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다.

기호

다음에 나와있는 기호는 귀하의 절단기 스탠드를 사용하는데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 절단기 스탠드를 더 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호	의미
	절단기 스탠드의 최대 과적 용량(전동공구 + 작업물)은 180 kg입니다.

제품 및 성능 소개

규정에 따른 사용

본 절단기 스탠드는 다음 모델의 보쉬 고정형 절단기만을 부착하여 사용해야 합니다(2012.08 현재):

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..
- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
- GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

절단기 스탠드에 전동공구를 부착하여 판자와 프로파일의 길이를 자르는데 적당합니다.

제품의 주요 명칭

절단기 스탠드의 주요 명칭에 표기된 번호는 도면에 나와있는 그림을 참조하십시오.

- 1 부착 세트
 - 2 받침대 8 이 있는 스탠드
 - 3 바퀴 15/16 응 제동장치
 - 4 스탠드 연장장치 5 의 잠금 손잡이
 - 5 스탠드 연장장치
 - 8 손잡이
 - 7 높이 조절이 가능한 발
 - 8 스탠드 받침대
 - 9 받침대 8 제동장치
 - 10 작업물 받침대 12 의 잠금 손잡이
 - 11 길이 조절자
 - 12 작업물 받침대
 - 13 제동장치 3 이 있는 상부 프레임
 - 14 발 지지대
 - 15 바퀴 “L”
 - 16 바퀴 “R”
 - 17 하부 프레임
 - 18 지지 프레임
 - 19 고정 세트
 - 20 차단 볼트
 - 21 잠금판
 - 22 날개 너트
 - 23 레버 24 해제용 버튼
 - 24 부착 세트 고정용 레버
 - 25 끝 부위
 - 26 이동이 가능한 너트
 - 27 제동장치 9 조절용 너트
 - 28 차단 볼트 20 조절용 너트
 - 29 차단 볼트 20 조절 나사
- 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

절단기 스탠드	GTA 2500 W	
제품 번호	3 601 M12 102	
절단기 스탠드의 길이 (스탠드 연장장치 비포함)	mm	1044
절단기 스탠드의 길이 (스탠드 연장장치 포함)	mm	2510
절단기 스탠드의 높이	mm	947

절단기 스탠드	GTA 2500 W	
최대 과적 용량 (전동공구 + 작업물)		
- 부착 세트	kg	180
최대 과적 용량 (전동공구 + 작업물)		
스탠드 연장장치 포함		
- 부착 세트	kg	130
- 각 스탠드 연장장치	kg	25
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	32.2

조립

공급 내역



사용 설명서의 앞부분에 나와있는 공급 내역의 그림을 참조하십시오.

절단기 스탠드를 조립하기 전에 아래에
열거된 부품이 모두 공급되었는지 확인
해 보십시오 :

Nr.	명칭	수량
1	부착 세트	2
2	받침대 8 이 있는 스탠드	1
13	제동장치 3 이 있는 상부 프레임	1
17	하부 프레임	1
14	발 지지대	1
15	바퀴 "L"	1
16	바퀴 "R"	1
18	지지 프레임	1
19	고정 세트	
	의 구성 :	
	- 육각 볼트	
	M10 x 100	4
	M10 x 55	1
	M10 x 50 (셀프 로킹)	2
	M8 x 50	4
	M6 x 45	8
	- 십자형 볼트	
	M8 x 50	4
	- 와셔	
	M10 x 29mm	2
	M10	10
	M8	4
	M6	8
	- 잠금 너트	
	M10	5
	M8	4
	M6	8

공급 부품이외에 추가로 필요한 공구 :

- 십자형 스크류 드라이버
- 양구 스파너 (10mm, 8mm, 6mm)

- 조절 가능한 스파너

이동식 스탠드 몸체 조립하기

- 모든 공급되는 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오 .
- 모든 포장재를 제거하십시오 . (케이블 타이 등)
- 조립하려면 그림 A?E 를 참조하십시오 . 그리고 다음 사항에 주의하십시오 .

그림 B에 관련 :

쉽게 구분하기 위해 바퀴에 표시가 되어 있습니다
("R" 오른쪽 바퀴 , "L" 左쪽 바퀴).

참고 : 너트들을 너무 세게 조이지 마십시오 . 조여진 부품이 자유로이 움직일 수 있어야 합니다 .

그림 D에 관련 :

지지 프레임 18 의 조립 방향 표시 "R" 과 "L" 이
해당하는 바퀴에 올바로 향해 있도록 해야 합니다 .

참고 : 너트들을 너무 세게 조이지 마십시오 . 조여진 부품이 자유로이 움직일 수 있어야 합니다 .

그림 E1에 관련 :

이 조립 단계에서는 스탠드 2 를 지지 프레임 18 과 상부 프레임 13 에 연결하여 조립합니다 .

- 받침대에 있는 측면의 흄이 손잡이 쪽으로 향하도록 양쪽 받침대를 돌리십시오 .
- 절단기 스탠드를 함께 조립하는 동안, 받침대 8 이 항상 하부 프레임 17 의 훌더에 있도록 해야 합니다 .

참고 : 너트들을 먼저 느슨하게 조이십시오 . 모든 8 개의 나사가 올바른 위치에 있으면 모든 너트를 완전히 조이십시오 .

그림 E2에 관련 :

참고 : 너트들을 너무 세게 조이지 마십시오 . 조여진 부품이 자유로이 움직일 수 있어야 합니다 .

절단기 스탠드 준비하기

절단기 스탠드 설치하기 (그림 F 참조)

부착 세트와 전동공구를 고정하기 전에 스탠드 베이스를 바깥쪽으로 펼쳐야 합니다 .

- 차단 볼트 20 을 풀어 주려면 절단기 스탠드의 손잡이 8 을 살짝 위로 당기십시오 .
- 제동장치 3 을 풀어 줍니다 . 이렇게 하면 바퀴를 고정하는 차단 볼트가 뒤로 당겨집니다 .
- 한 발을 발 지지대 14 위에 놓은 다음, 모든 차단 볼트가 잠금판 21 의 다른 쪽에 다시 걸릴 수 있을 때 까지 양손으로 손잡이 8 을 아래로 누르십시오 .
- 제동장치 3 과 제동장치 9 를 닫으십시오 . 높이 조절이 가능한 발 7 로 절단기 스탠드의 높이를 조정할 수 있습니다 .
- 날개 너트 22 를 풀고 절단기 스탠드가 수평이 될 때 까지 발을 조이거나 풀어주십시오 .



26 | 한국어

부착 세트 준비하기 (그림 G1?G4 참조)

- 부착 세트 **1**을 풀어주려면 버튼 **23**을 누르고 레버 **24**를 업니다.
- 부착 세트를 스텐드 **2** 위에 올려 놓고 적색 끝부위 **25** 까지 미십시오.
- 그리고 나서 다시 레버 **24**를 닫으면 부착 세트가 절단기 스텐드 위에 고정됩니다.
- 귀하의 전동공구에 있는 조립 구멍 간의 간격 **x**를 측정하십시오.
- 두번째 부착 세트를 풀고 이미 고정되어 있는 부착 세트와 적합한 간격 **x**의 위치에 고정하십시오.
- 레버 **24**를 다시 닫으십시오.

부착 세트에 전동공구 고정하기 (그림 H 참조)

- 전동공구를 운반 시 위치로 두십시오. 운반 시 위치에 관한 사항은 각 전동공구의 사용 설명서에 나와 있습니다.
- 부착 세트에 있는 위치 조절이 가능한 너트들 **26**이 전동공구의 조립 구멍에 맞도록 맞추십시오.
- 부착 세트와 전동공구를 적합한 와셔와 볼트를 사용하여 조이십시오.

작동

사용방법

절단기 스텐드에 과부하하지 마십시오. 항상 절단기 스텐드와 양쪽 스텐드 연장장치의 최대 과적 용량을 고려하십시오.

작업하기 전에 항상 두 제동장치 **9**와 **3**이 닫혀 있는지 확인하십시오.

작업물의 특히 길고 무거운 부분을 항상 안전하게 고정하십시오. 작업물을 완전히 절단하고 나서 중심이 불리하게 흔들리면 절단기 스텐드가 쓰러질 수 있습니다.

작업물 받침대 준비하기

길쭉한 작업물의 경우 끝 부위를 받쳐 주어야 합니다.

작업물 받침대의 높이 조절하기 (그림 I 참조)

- 전동공구의 톱 테이블에 작업물을 놓으십시오.
- 잠금 손잡이 **10**을 풀고 나서, 작업물을 수평으로 놓여지도록 작업물 받침대 **12**의 높이를 맞추십시오.
- 이 잠금 손잡이를 다시 조입니다.

절단기 스텐드 연장하기 (그림 J 참조)

절단기 스텐드는 양쪽으로 연장될 수 있습니다.

- 전동공구의 톱 테이블에 길쭉한 작업물을 놓으십시오.
- 필요에 따라 해당되는 잠금 손잡이 **4**를 풀고나서 스텐드 연장장치 **5**를 원하는 간격이 될 때까지 바깥쪽으로 당깁니다.
- 이 잠금 손잡이를 다시 조입니다.

동일한 길이의 작업물 절단하기 (그림 K 참조)

동일한 길이의 작업물을 쉽게 절단하려면 길이 조절자 **11**을 사용할 수 있습니다.

- 길이 조절자를 위로 끝까지 당기고 나서 작업물 받침대를 전동공구의 톱날에 원하는 간격으로 맞추십시오.

기본 세팅의 확인과 조절하기

확실한 기능을 보장하기 위해 장시간 사용 후 절단기 스텐드의 기본 설정을 확인하고 경우에 따라 조절해야 합니다.

이 경우 경험과 더불어 이에 필요한 특수 공구가 있어야 합니다.

- 이때 부착 세트가 달린 전동공구를 빼십시오.

제동장치 9 조절하기 (그림 L 참조)

스탠드 받침대 **8**의 제동장치 **9**는 시간이 지나면 느슨해질 수 있습니다.

- 제동장치 **9**를 닫으십시오.
- 절단기 스텐드와 너트 **27** 사이에 일자형 드라이버를 끼우십시오.
- 레버가 제동장치 쪽으로 다시 꽉 잡길 때까지 제동장치를 시계 방향으로 돌리십시오.
- 일자형 드라이버를 빼고 설정 상태를 다시 확인해 보십시오.

제동장치 3의 차단 볼트 조절하기 (그림 M1?M2 참조)

확인하기 :

- 절단기 스텐드를 작업 시 위치 (완전히 펼친 상태)로 두십시오.

양쪽 차단 볼트 **20**이 완전히 나와 있어야 하며, 차단 볼트와 잠금판 **21** 사이에 틈이 있어서는 안됩니다.

조절하기 :

- 스텐드 베이스의 양쪽에 있는 너트들 **28** (16mm)을 1/4 회 풀어주십시오.
- 차단 볼트과 잠금판 사이에 틈이 생기는 쪽의 조절 나사 **29**를 조이십시오.
- 그래도 틈새가 줄어들지 않으면 다른 쪽에 있는 조절 나사를 풀어 주어야 합니다.
- 양쪽 차단 볼트가 다시 완전히 나오고 차단 볼트와 잠금판 사이에 틈이 없어질 때까지 반복하십시오.
- 너트들 **28**을 다시 조이십시오.

운반

운반할 때에는 스텐드 몸체를 접어야 합니다. (그림 N 참조)

- 스텐드 연장장치 **5**를 안으로 완전히 밀고, 작업물 받침대 **12**와 길이 조절자 **11**을 아래로 완전히 밀어 넣습니다.
- 제동장치 **9**를 엽니다.
- 차단 볼트 **20**을 풀려면 절단기 스텐드의 손잡이 **8**을 살짝 아래로 누르십시오.



- 제동장치 3 을 풀어 줍니다 .
이렇게 하면 바퀴를 고정하는 차단 볼트가 뒤로 당겨집니다 .
- 한 발을 밟지지대 14 위에 놓은 다음 , 모든 차단 볼트가 잠금판 21 의 다른 쪽에 다시 걸릴 수 있을 때 까지 양손으로 손잡이 8 을 위로 당기십시오 .
- 제동장치 3 을 잡그십시오 .

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

세심한 제작과 검사에도 불구하고 불구하고 절단기 스탠드가 불량한 경우가 있다면 보쉬 전동공구 전문 지정 서비스 센터에 맡겨 수리를 의뢰하십시오 .

문의 사항이 있거나 스파어 부품을 주문할 때 반드시 절단기 스탠드의 타입 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오 .

AS 센터 및 고객 상담

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비 , 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다 . 제품의 분해도 및 부품에 관한 정보는 다음의 주소에서도 보실 수 있습니다 :

www.bosch-pt.com

보쉬 AS 센터 팀은 제품과 액세서리의 구매 , 사용법 및 설정에 관해 상담해 드립니다 .

한국로버트보쉬(주)

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

고객 콜센터 : 080-955-0909

www.bosch-pt.co.kr

처리

절단기 스탠드 , 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류하십시오 .

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

กฎระเบียบท้าไปเพื่อความปลอดภัย

ต้องอ่านคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดที่แนบมา กับตัวเรื่องเครื่องมือไฟฟ้าที่จะติดตั้ง การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง



คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับโต๊ะเลื่อย

- ▶ **ดึงลักษณะของจานตัดสีเงิน และ/หรือกดแผ่นแดคเตอร์**
ออกจากเครื่องเมื่อไฟฟ้า ก่อนรับแต่งเครื่อง
หรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ประกอบ การติดชิ้นของเครื่องเมื่อไฟฟ้าโดยไม่ต้องได้ เมื่น้ำเหลืองให้เกิดอุบัติเหตุมากตาม
- ▶ **ประกอบโดยได้รีบอย่างถูกต้องก่อนติดตั้งเครื่องเมื่อไฟฟ้า**
การประกอบของจานตัดสีเงินสำหรับชิ้นของเครื่องเมื่อไฟฟ้าบนได้รีบอย่างถูกต้อง เนื่องจากภาระล้มพังของได้รีบอย
- ▶ **ติดตั้งเครื่องเมื่อไฟฟ้าอย่างแน่นหนาเข้ากันโดยได้รีบอย ก่อนใช้งานเครื่อง การสีไคลอของเครื่องเมื่อไฟฟ้าบนได้รีบอยจากท่าให้สูญเสียการควบคุม**
- ▶ **วางได้รีบอยบนพื้นผิวที่มั่นคง เรียบเสมอกัน และเป็นแนวอน ทางได้รีบอยสีเงินไอลทร็อปไม้ไม้ได้ จะไม่สามารถเคลื่อนเครื่องเมื่อไฟฟ้าหรือขันงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย**
- ▶ **อย่าให้ได้รีบอยบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป และอย่าใช้เป็นบันไดหรือรั้ว การบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือการยืนบนได้รีบอย สามารถทำให้จุดศูนย์ถ่วงของได้รีบอยเคลื่อนย้ายไปได้ตามบันและหลิกกว่าได้**
- ▶ **ขณะทำงานหรือขันย้าย ต้องดูแลขันสกรูและอุปกรณ์ยึด หันหนดเข้าอย่างมั่นหนา ต้องล็อกชุดอุปกรณ์ยึดจับ สำหรับเครื่องเมื่อไฟฟ้าอย่างมั่นคงเสงอ การรีบอยต้องแบบ หลวมๆ จะทำให้ไม่มั่นคงและเสื่อยดีดพลาด**
- ▶ **ติดตั้งและทดสอบเครื่องเมื่อไฟฟ้าเมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่ง ชน้ำย เท่านั้น (สำหรับคำแนะนำนี้ไว้กับตัวแทนของขันย้าย กรุณาในหน้าสีเงินของเครื่องใช้งานของเครื่องเมื่อไฟฟ้านนๆ ด้วย)
มีระดับเครื่องเมื่อไฟฟ้าจะมีจุดศูนย์ถ่วงที่ไม่พิงประสูงค์ เป็นอย่างมาก จนไม่สามารถจับเครื่องได้ด้วยปลายนิ้ว**
- ▶ **เมื่อติดตั้งเครื่องเมื่อไฟฟ้าเข้ากับชุดอุปกรณ์ยึดจับ ให้ใช้เครื่องทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในตำแหน่งเท่านั้น ถ้าไม่มี ได้รีบอย ชุดอุปกรณ์ยึดจับที่มีเครื่องเมื่อไฟฟ้าจะตั้งได้ไม่มั่นคง และอาจหลิกกว่าได้**
- ▶ **ทำให้แนใจว่าขันงานที่นีนขนาดยาวและหนักจะไม่ส่งผลต่อความสมดุลของได้รีบอย ต้องทบทวนปลายของขันงานที่หันกಡและ/หรือมีขนาดยาวที่ล้ออยอยู่**
- ▶ **ขณะดันได้รีบอยเข้าหากันหรือดึงออกจากกัน ให้อ่อนนิ้วของท่านออกห่างจากจุดม่านพัง นิ้วอาจถูกบีบอัดได้**

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้ได้รีบอยของท่าน กรุณา
ดูจำสัญลักษณ์และความหมาย การแปลความสัญลักษณ์ได้ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้ได้รีบอยได้ดีและปลอดภัยกว่า



28 | ภาษาไทย

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ชี้ความสามารถในการรองรับสูงสุด (เครื่องมือไฟฟ้า + ชิ้นงาน) ของโต๊ะเลื่อย คือ 180 กก.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

1:

ประโยชน์การใช้งาน

บนโต๊ะเลื่อยนี้ท่านสามารถติดตั้งเฉพาะเครื่องเลื่อยประจำที่ของบอช ดังต่อไปนี้ท่านนั้น (ณ ปี/เดือน 2012.08):

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..
- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
- GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

เมื่อใช้พร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า โต๊ะเลื่อยนี้ใช้สำหรับดัดความยาว แผ่นกระดานและรูปปีโคงร้า

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของโต๊ะเลื่อยที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 ชุดบุปกรณ์ยืดจับ
- 2 โต๊ะเลื่อยพร้อมก้านทันนุน 8
- 3 ล็อกสำหรับล้อ 15/16
- 4 ปุ่มล็อกของล่วนขยายโต๊ะ 5
- 5 ล่วนขยายโต๊ะ
- 6 ตัวม้วน
- 7 ขอบรับความสูงได้
- 8 ก้านทันนุนของโต๊ะเลื่อย
- 9 ล็อกของก้านทันนุน 8
- 10 ปุ่มล็อกของอุปกรณ์ทันนุนชิ้นงาน 12
- 11 ก้านทยดความยาว
- 12 อุปกรณ์ทันนุนชิ้นงาน
- 13 กรอบบนพื้นที่ล็อก 3
- 14 คานสำหรับยันเท้า
- 15 ล้อ "L"
- 16 ล้อ "R"
- 17 กรอบล่าง

18 กรอบทันนุน

19 ชุดยึด

20 โนลท์กัน

21 แผ่นล็อก

22 น็อตบีก

23 ปุ่มสำหรับปลดคันล็อก 24

24 คันล็อกของชุดอุปกรณ์ยืดจับ

25 ตัวหยุด

26 น็อตเลื่อนได้

27 น็อตสำหรับปรับล็อก 9

28 น็อตสำหรับปรับโนลท์กัน 20

29 ลากูร์รับสำหรับโนลท์กัน 20

อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือระบุไม่ว่าอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรรมสูตรอุปกรณ์ประกอบหั้งหมัดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค

โต๊ะเลื่อย	GTA 2500 W	
หมายเลขสินค้า	3 601 M12 102	
ความยาวของโต๊ะเลื่อยไม่รวม ส่วนขยายโต๊ะ	มม.	1044
ความยาวของโต๊ะเลื่อยรวม ส่วนขยายโต๊ะ	มม.	2510
ความสูงของโต๊ะเลื่อย	มม.	947
ชี้ความสามารถในการรองรับ สูงสุด (เครื่องมือไฟฟ้า + ชิ้นงาน) ของโต๊ะเลื่อย	กก.	180
ชี้ความสามารถในการรองรับ สูงสุด (เครื่องมือไฟฟ้า + ชิ้นงาน) ของโต๊ะเลื่อย รวมส่วนขยายโต๊ะ	กก.	130
- ชุดอุปกรณ์ยืดจับ	กก.	25
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	32.2

การประกอบ

รายการสิ่งของที่จัดส่ง



กรุณาดูภาพรายการสิ่งของที่จัดส่งในตอนต้น

ของห้องสือคู่มือการใช้งานด้วย

ก่อนประกอบ โต๊ะเลื่อย ให้ตรวจสอบว่าชิ้นล่วน ทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

หมายเลข	ชื่อ	จำนวน
1	ชุดอุปกรณ์ยืดจับ	2
2	โต๊ะเลื่อยพร้อมก้านทันนุน 8	1
13	กรอบบน พื้นที่ล็อก 3	1



ภาษาไทย | 29

หมายเลข	ชื่อ	จำนวน
17	กรอบล่าง	1
14	คานสำหรับยันเท้า	1
15	ล้อ "L"	1
16	ล้อ "R"	1
18	กรอบหนุน	1
19	ชุดยึด ประกอบด้วย: - สกรูหกเหลี่ยม M10 x 100 M10 x 55 M10 x 50 (ล็อกตัวเอง) M8 x 50 M6 x 45 - สกรูหัวผ่า M8 x 50 - บะเก็บวงแหวน M10 x 29 มม. M10 M8 M6 - น็อตล็อก M10 M8 M6	4 1 2 4 8 4 2 10 4 8 5 4 8

**เครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องใช้
(ไม่อยู่ในรายการสิ่งของที่จัดส่ง):**

- ไขควงปากแฉก
- ประแจปากตาย (10 มม., 8 มม., 6 มม.)
- ประแจรับ

การประกอบฐานขาตั้งเคลื่อนที่

- นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่รวมอยู่ในการจัดส่งออกจากหีบห่ออย่างระมัดระวัง
- เอาวัสดุที่ห่อหุ้มดออกนำไป (ต. ย. เช่น สายผูกรัด เป็นต้น)
- สำหรับการประกอบ ให้ปฏิบัติตามภาพประกอบ A-E และคำนิยงที่แนบมาด้วย

สำหรับสภาพประกอบ B:

มีเครื่องหมายอยู่บนล้อเพื่อความสะดวกในการประกอบ ("R" สำหรับล้อขวา "L" สำหรับล้อซ้าย)

หมายเหตุ: อย่าใช้น็อตแน่นเกินไป
ชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
ต้องเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

สำหรับสภาพประกอบ D:

ลังเก็ตทิศทางการประกอบที่ถูกต้องของกรอบหนุน 18
ซึ่งจะแสดง

ด้วยเครื่องหมาย "R" และ "L" เข้ากับล้อ

หมายเหตุ: อย่าใช้น็อตแน่นเกินไป
ชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
ต้องเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

สำหรับสภาพประกอบ E1:

ในขั้นตอนการประกอบนี้ ให้ขันตัวเลื่อย 2

เข้ากับที่ร่องรับของ

กรอบหนุน 18 และที่ร่องรับของกรอบหนุน 13

- หมุนที่ร่องรับหันลงโดยให้ร่องเจ้าด้านข้างในที่ร่องรับหันไปทาง
ด้านลับ
- ในขณะที่กำลังขันตัวเลื่อย ต้องระมัดระวังให้ก้านกรอบหนุน 8
ถูกจมูกยึดอุปกรณ์ไว้ในกรอบล่าง 17 ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ในตอนแรกให้ขันน็อตเข้าอย่างหลวมๆ

เมื่อไม่เหล่งแล้ว

ตัวรูในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

จึงขันน็อตทุกด้านเข้าอย่างแน่นหนาได้

สำหรับสภาพประกอบ E2:

หมายเหตุ: อย่าใช้น็อตแน่นเกินไป
ชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
ต้องเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

การเตรียมตัวเลื่อย

การตั้งตัวเลื่อย (ดูภาพประกอบ F)

ก่อนขันชุดอุปกรณ์ยึดจับและเครื่องมือไฟฟ้าเข้า
ต้องตึงฐานขาตั้ง
ออกจากกัน

- เมื่อต้องการผลิตบล็อกที่กัน 20 ให้จับตรงด้านลับ 8 และตึง
ตัวเลื่อยขันหัวน้ำหนาๆ

- ปลดล็อก 3
ในลักษณะนี้ บล็อกที่กันที่ล็อกคลอดให้เข้าที่ จะถูกดึงกลับ

- วางเท้าเข้าหนีไวน์บนคนสำหรับยันเท้า 14
และใช้มือทั้งสอง
ดันตามจับ 8

ลงจานใบกล่อกันสามารถเข้าในอีกด้านหนึ่งของ
แท่นล็อก 21 อีกด้วย

- ปิดล็อก 3 และล็อก 9

ขาปรับความสูงได้ 7 ใช้สำหรับปรับระดับตัวเลื่อย

- คลายน็อตปีก 22 ออก และขันเข้าตัวหัวหรืออกจน
ตัวเลื่อยถูกบันบีนแน่นรวม

การเตรียมชุดอุปกรณ์ยึดจับ (ดูภาพประกอบ G1-G4)

- เมื่อต้องการปลดชุดอุปกรณ์ยึดจับ 1 ออก ให้กดปุ่ม 23
และเปิดคันล็อก 24

- วางชุดอุปกรณ์ยึดจับตัวเลื่อย 2
และเลื่อนไปจนถึงตัวหยุด
สิ้นเดง 25

- ปิดคันล็อก 24 อีกด้วย
ในลักษณะนี้ชุดอุปกรณ์ยึดจับจะถูกวาง
อย่างมั่นคงบนตัวเลื่อย

- วัดระยะห่าง X ระหว่างรูติดตั้งที่เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

- ปลดชุดอุปกรณ์ยึดจับที่ล็อกแล้ววางไว้ในระยะห่าง X ที่
ล้มพื้นหรือกันจากอุปกรณ์ยึดจับที่ได้ถูกยึดไว้เรียบร้อยแล้ว

- ปิดคันล็อก 24 อีกด้วย



30 | ภาษาไทย

การยึดเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับชุดอุปกรณ์ยึดจับ (ดูภาพประกอบ H)

- จัดวางเครื่องมือไฟฟ้าในตำแหน่งขนย้าย คำแนะนำเกี่ยวกับ ตำแหน่งของมือ ให้ระบุไว้ในหนังสือคู่มือการใช้งานของเครื่องมือไฟฟ้านั้นๆ
- จัดวางมือเดื่อนให้ **26** ในชุดอุปกรณ์ยึดจับให้เข้ากับรูติดตั้งของเครื่องมือไฟฟ้า
- ขันชุดอุปกรณ์ยึดจับและเครื่องมือไฟฟ้าเข้าด้วยกันด้วยประแจห่วงและสกรูที่มีไว้โดยเฉพาะ

การปฏิบัติงาน

ข้อแนะนำในการทำงาน

อย่าให้โต๊ะเลื่อยบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป คำนึงถึงข้อความสามารถในการรองรับสูงสุดของโต๊ะเลื่อยและส่วนขยายโต๊ะทั้งสองด้าน เสนอ ก่อนทำงาน ต้องดูให้แน่ใจเสมอว่าล็อกตั้งสองคือ **9** และ **3** ปิดอยู่ จับชิ้นงานอย่างมั่นคงเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่มีขนาดยาวกว่าและหนักกว่า หลังจากตัดชิ้นงานออกแล้ว จุดศูนย์ต่อจากน้ำหนักที่เดิมไปในลักษณะที่ไม่พิงประสลังค์มาก ถึงขนาด ให้เลือยพลิกคว่ำได้

การเตรียมอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน

ต้องรองรับหรือหนุนล่วนปลายของชิ้นงานที่มีขนาดยาวที่ลอยอยู่

การปรับความสูงของอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (ดูภาพประกอบ I)

- วางชิ้นงานของท่านลงบนโต๊ะเลื่อยของเครื่องมือไฟฟ้า
- คลายปุ่มล็อก **10** ออก และปรับความสูงของอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน **12** จนชิ้นงานวางได้ระดับราบ
- บิดปุ่มล็อกกลับเข้าให้แน่น

การขยายส่วนโต๊ะเลื่อย (ดูภาพประกอบ J)

โต๊ะเลื่อยสามารถขยายส่วนได้ทั้งสองด้าน

- วางชิ้นงานขนาดยาวของท่านลงบนโต๊ะเลื่อยของเครื่องมือไฟฟ้า
- ปลดปุ่มล็อก **4** ตามจ่าเป็น และดึงส่วนขยายโต๊ะ **5** ออกไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- บิดปุ่มล็อกกลับเข้าให้แน่น

การเลื่อยชิ้นงานขยายเท่ากัน (ดูภาพประกอบ K)

ก้านหยุดความยาว **11**

สามารถใช้สำหรับเลื่อยชิ้นงานให้มีความยาวเท่ากันได้อย่างง่ายดาย

- ดึงก้านหยุดความยาวขึ้นด้านบนจนสุด และวางอุปกรณ์ที่นั่น ขึ้นมาตามระยะทางที่ต้องการจากในเลื่อยของเครื่องมือไฟฟ้า

การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

หลังการใช้งานหนัก ต้องตรวจสอบการตั้งพื้นฐานของโต๊ะเลื่อยและปรับจักรูปตามจานเป็นทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับการปรับตั้ง ต้องใช้ประสมการณ์และเครื่องมือพิเศษที่เหมาะสม

- ถอนเครื่องมือไฟฟ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ยึดจับออก

การปรับล็อก **9** (ดูภาพประกอบ L)

เมื่อเวลาผ่านไป ล็อก **9** ของก้านทันที่ **8** อาจเกิดหลุมได้

- ปิดล็อก **9**
- สอดไขควงปากแแบบเข้าร้าระหว่างโต๊ะเลื่อยและน็อต **27**
- หมุนล็อกในทิศทางเดิมนาฬิกาจนตันสำหรับล็อกสามารถปิดแน่นอีกครั้ง
- เอาไขควงปากแแบบออก และตรวจสอบการปรับอีกครั้ง

การปรับโนลทั้งสองด้าน **3** (ดูภาพประกอบ M1 – M2)

การตรวจสอบ:

- ทำให้โต๊ะเลื่อยให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน (ดึงออกจากกันเด้มที่) โนลทั้งสอง **20** ต้องขยายออกเต็มที่ และต้องไม่มีช่องว่างระหว่างโนลทั้งสอง **21**

การบันทึก:

- คลายน็อต **28** (16 มม.) บนฐานขาตั้งทั้งสองด้านออกโดยทันที 1/4 รอบ
- ขันสกรูปั๊บ **29** เข้าด้านที่มีช่องว่างระหว่างโนลทั้งสอง และแนบล็อก หากวินิมีความสามารถลดช่องว่างได้ ให้คลายสกรูปั๊บบนอีกด้านหนึ่ง
- ทำเข้าชันตอนจนกระแทกโนลทั้งสองด้านลงด้วยสายอูกเต็มที่อีกครั้ง และไม่มีช่องว่างระหว่างโนลทั้งสอง และแผ่นล็อก
- ขันน็อต **28** เข้าอีกครั้ง

การชนสัง

สำหรับการชนขยาย ฐานขาตั้งจะต้องพับเข้าหากัน (ดูภาพประกอบ N)

- เลื่อนส่วนขยายโต๊ะ **5** เข้าด้านในทั้งหมด และเลื่อนอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน **12** และก้านหยุดความยาว **11** ลงด้านล่างทั้งหมด
- ปลดล็อก **9**
- เมื่อต้องการปลดโนลทั้ง **20** ให้จับตรงด้านจับ **8** และดันให้เลื่อยลงช้างเบาๆ
- ปลดล็อก **3** ในลักษณะนี้ โนลทั้งสองที่ล็อกล็อกให้เข้าที่ จะถูกดึงกลับ



- วางเท้าข้างหนึ่งไว้บนคานล่าทรับยันเท้า 14 และใช้มือทั้งสองดึงด้านลับ 8 ขันนิบปลอกกันสามารถเข้าในอีกด้านหนึ่งของแผ่นล็อค 21
- ปิดล็อค 3

การนำรุ่งรักษาระบบบริการ

การนำรุ่งรักษาระบบบริการที่ขาดแคลน

โดยเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาแล้ว ถึงกระนั้น หากเกิดข้อด้อยของต้องส่งให้ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า มือช่าง ซ่อมแซม เมื่อต้องการลองความและล้างซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขลิ๊บหลักบนแผ่นป้ายรุ่นของโดยเดี๋ยวก่อน

การบริการหลังการขายและการให้คำแนะนำลูกค้า

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการนำรุ่งรักษาระบบบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งที่เรื่องอะไหล่ ภาคขยายและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com แผนกให้คำปรึกษาลูกค้าของเรารวมให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ท่าน ในเรื่องการซื้อผลิตภัณฑ์ การซื้องานและ การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในกรณีประภัย ช่อมแซม หรือซื้อชิ้นส่วนมาเปลี่ยน กรุณาติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ประเทศไทย

สำนักงาน

บริษัท โรเบิร์ต มือช จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ แอลแคร์
287 ถนนสีลม
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 31 18 79 – 18 88 (10 หมายเลขอ)
โทรสาร +66 (0)2 / 2 38 47 83
www.bosch.co.th

ศูนย์บริการ

บริษัท โรเบิร์ต มือช จำกัด
แผนกเครื่องมือไฟฟ้า
ตึก บป. 20 54
กรุงเทพฯ 10501
ประเทศไทย

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรมบูรณา
2869-2869/1 ซอยบ้านกล้วย
ถนนพระรามที่ 4 (ใกล้ทางรถไฟสายปากน้ำเก่า)
ประเทศไทย 10110
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 71 78 00 – 4
โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 42 96
โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 52 99

การกำจัดขยะ

โดยเดี๋ยวนี้ คุณกรุณ์ประกอบ และห้ามทิ้ง ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-petunjuk umum untuk keselamatan kerja

 Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan yang dipasok bersama dengan kalangan/meja kerja atau perkakas listrik yang dipasangkan padanya. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk kalangan

- Tarikkan steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai isi ulang dari perkakas listrik, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas atau menganti aksesoris. Perkakas listrik yang distart tanpa disengaja dapat mengakibatkan kecelakaan.
- Rakitkan kalangan/meja kerja secara betul, sebelum Anda memasangkan perkakas listrik padanya. Kalangan/meja kerja yang dirakitkan dengan betul sangat penting untuk menghindarkan supaya kalangan tidak roboh.
- Sebelum menggunakan perkakas listrik, pasangkan perkakas listrik secara kencang pada kalangan. Jika perkakas listrik meleset pada kalangan/meja kerja, perkakas listrik tidak dapat dikendalikan.
- Pasangkan kalangan pada permukaan yang keras, datar dan horisontal. Jika kalangan dapat meleset atau bergoyang, perkakas listrik atau benda yang dikerjakan tidak dapat dikendalikan secara rata dan aman.

32 | Bahasa Indonesia

- **Janganlah membebani kalangan/meja kerja terlalu berat dan janganlah menggunakan kalangan/meja kerja sebagai tangga atau steling.** Pembebanan yang terlalu berat atau berdiri di atas kalangan/meja kerja dapat mengakibatkan titik berat dari kalangan pindah ke atas dan lalu kalangan terguling.
- **Pada waktu mentranspor atau menggunakan, perhatikanlah supaya semua baut-baut dan elemen penghubung-elemen penghubung terkunci secara kencang. Pemegang-pemegang untuk perkakas listrik harus selalu terkunci dengan kencang.** Penghubungan yang kendor dapat mengakibatkan ketidak stabilan dan pekerjaan menggergaji yang tidak tepat.
- **Pasangkan dan lepaskan perkakas listrik hanya jika perkakas listrik dalam susunan (posisi) transpor (petunjuk-petunjuk tentang susunan transpor juga dijelaskan di dalam petunjuk-petunjuk untuk penggunaan masing-masing perkakas listrik).** Jika tidak, titik berat dari perkakas listrik dapat berubah dan membuatnya tidak kukuh sehingga Anda tidak dapat menahankannya.
- **Gunakanlah perkakas listrik yang dikencangkan pada pemegang perkakas listrik hanya pada kalangan.** Tanpa kalangan, pemegang perkakas listrik dengan perkakas listrik padanya tidak stabil dan dapat terguling.
- **Perhatikanlah supaya benda-benda yang dikerjakan yang panjang dan berat tidak merubah keseimbangan kalangan.** Benda-benda yang dikerjakan yang panjang dan berat harus dilandasi atau ditopangkan pada ujungnya.
- **Pada waktu meringkas atau merakit kalangan, perhatikanlah supaya jari-jari Anda tidak dekat pada engsel-engsel.** Jari-jari Anda bisa terjepit.

- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
- GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

Bersama dengan perkakas listrik, kalangan/meja kerjacocok untuk pekerjaan memotong kepanjangan papan dan profil.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian kalangan/meja kerjacocok pada gambar sesuai dengan gambar kalangan/meja kerjacocok pada halaman-halaman bergambar.

- 1 Pemegang perkakas listrik
 - 2 Kalangan pakai sokong 8
 - 3 Penguncian roda-roda 15/16
 - 4 Knop pengunci dari perpanjangan kalangan 5
 - 5 Perpanjangan kalangan
 - 6 Pegangan
 - 7 Kaki yang dapat disetelkan ketinggiannya
 - 8 Sokong dari kalangan
 - 9 Penguncian sokong 8
 - 10 Knop pengunci dari penopang benda yang dikerjakan 12
 - 11 Mistar batas kepanjangan
 - 12 Penopang benda yang dikerjakan
 - 13 Bingkai atas dengan penguncian 3
 - 14 Penumpu kaki
 - 15 Roda „L“
 - 16 Roda „R“
 - 17 Bingkai bawah
 - 18 Bingkai penopang
 - 19 Set untuk memasang
 - 20 Kunci penahan alat kerja
 - 21 Pelat pengunci
 - 22 Mur kupu-kupu
 - 23 Knop untuk membuka penguncian tuas 24
 - 24 Tuas untuk mengunci pemegang perkakas listrik
 - 25 Pembatas
 - 26 Mur yang dapat digesekan
 - 27 Mur untuk menyetel penguncian 9
 - 28 Mur untuk menyetel kunci penahan alat kerja 20
 - 29 Baut untuk menyetel kunci penahan alat kerja 20
- Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar dari perkakas listrik. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Simbol-Simbol

Simbol-simbol berikut bisa sangat membantu Anda selama penggunaan kalangan. Pelajari dan ingati simbol-simbol berikut dan maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini dapat membantu Anda untuk menggunakan kalangan dengan jitu dan aman.

Simbol	Arti
	Daya pikul maksimal (perkakas listrik + benda yang dikerjakan) dari kalangan adalah 180 kg.

Penjelasan tentang produk dan daya**Penggunaan**

Kalangan/meja kerja ini cocok untuk memegang mesin gergaji stasioner bermerk Bosch sebagai berikut (keadaan 2012.08):

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..

Kalangan	GTA 2500 W
Nomor model	3 601 M12 102



Kalangan	GTA 2500 W
Panjang kalangan tanpa perpanjangan kalangan	mm 1044
Panjang kalangan dengan perpanjangan kalangan	mm 2510
Tinggi kalangan	mm 947
Daya pikul maks. (perkakas listrik + benda yang dikerjakan)	
– Pemegang perkakas listrik	kg 180
Daya pikul maks. (perkakas listrik + benda yang dikerjakan) dengan perpanjangan kalangan	
– Pemegang perkakas listrik	kg 130
– masing-masing perpanjangan kalangan	kg 25
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg 32,2

No.	Istilah	Jumlah
19	Set untuk memasang terdiri dari:	
	– baut berkepala segi enam M10 x 100	4
	– baut berkepala segi enam M10 x 55	1
	– baut berkepala segi enam M10 x 50 (dengan mur tahan diri)	2
	– baut berkepala segi enam M8 x 50	4
	– baut berkepala segi enam M6 x 45	8
	– baut berkepala bintang M8 x 50	4
	– ring pelat M10 x 29 mm	2
	– baut berkepala segi enam M10	10
	– baut berkepala segi enam M8	4
	– baut berkepala segi enam M6	8
	– mur pengaman M10	5
	– mur pengaman M8	4
	– mur pengaman M6	8

Cara memasang

Pasokan standar



Perhatikanlah gambar dari pasokan standar pada bagian awal dari petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Sebelum merakitkan kalangan, periksalah apakah komponen-komponen yang disebutkan berikut ini termasuk dalam pasokan:

No.	Istilah	Jumlah
1	Pemegang perkakas listrik	2
2	Kalangan pakai sokong 8	1
13	Bingkai atas dengan penguncian 3	1
17	Bingkai bawah	1
14	Penumpu kaki	1
15	Roda „L“	1
16	Roda „R“	1
18	Bingkai penopang	1

Perkakas yang dibutuhkan selain pasokan standar:

- Obeng bintang
- Kunci pas (10 mm, 8 mm, 6 mm)
- Kunci Inggris, dapat disetel

Merakit kerangka beroda

- Keluarkan semua komponen yang termasuk pasokan dengan hati-hati dari kemasannya.
- Lepaskan semua bahan kemasan. (mis. pengikat kabel dsb.)
- Untuk merakit, lakukanlah seperti yang terlihat pada gambar-gambar A-E. Perhatikanlah petunjuk-petunjuk berikut.

Terkait gambar B:

Untuk memudahkan penentuan arah, roda-roda dibubuh tanda-tanda („R“ berarti roda kanan, „L“ berarti roda kiri).

Petunjuk: Janganlah mengencangkan mur-mur terlalu kencang. Bagian-bagian yang dikencangkan dengan baut harus bisa bergerak secara bebas.

Terkait gambar D:

Perhatikanlah arah pemasangan dari bingkai penopang 18 yang betul, yang ditandai dengan tanda-tanda „R“ dan „L“ sesuai dengan roda-roda.

Petunjuk: Janganlah mengencangkan mur-mur terlalu kencang. Bagian-bagian yang dikencangkan dengan baut harus bisa bergerak secara bebas.

Terkait gambar E1:

Pada tahapan perakitan ini, kalangan/meja kerja 2 dikencangkan dengan sangga dari bingkai penopang 18 dan sangga dari bingkai atas 13.

- Putarkan kedua sangga sedemikian, sehingga tempat-tempat kosong di sisi sangga menghadap ke pegangan.
- Jika mengencangkan kalangan/meja kerja, perhatikanlah supaya sokong 8 selalu berada pada penahan bingkai bawah 17.



34 | Bahasa Indonesia

Petunjuk: Pasangkan dahulu mur-mur secara longgar. Baru setelah kedudukan ke delapan baut sudah tepat, semua mur dikencangkan.

Terkait gambar E2:

Petunjuk: Janganlah mengencangkan mur-mur terlalu kencang. Bagian-bagian yang dikencangkan dengan baut harus bisa bergerak secara bebas.

Mempersiapkan kalangan

Memasang kalangan (lihat gambar F)

Sebelum mengencangkan pemegang perkakas listrik dan perkakas listrik, Anda harus membuka kerangka dasar.

- Untuk mengurangi tekanan kunci penahan **20**, tarikkan kalangan/meja kerja sedikit ke atas pada pegangan **8**.
- Buka penguncian **3**. Dengan demikian kunci penahan yang menguncikan roda-roda, dibuka.
- Tempatkan satu kaki pada penumpu kaki **14** dan tekankan dengan kedua tangan Anda pada pegangan **8** ke bawah, sampai kunci-kunci penahan pada sisi lainnya dari pelat-pelat pengunci **21** bisa menggantung kembali.
- Kancingkan penguncian **3** dan juga penguncian **9**. Kaki-kaki yang dapat disetelkan ketinggiannya **7** membantu Anda untuk meratakan kalangan/meja kerja.
- Kendorkan mur-mur kupu-kupu **22** dan ulirkan kaki-kaki sekitar lama ke dalam atau keluar, sampai kalangan/meja kerja rata kedudukannya.

Mempersiapkan pemegang perkakas listrik (lihat gambar-gambar G1 – G4)

- Untuk membuka penguncian pemegang perkakas listrik **1**, tekan knop **23** dan buka tuas **24**.
- Tempatkan pemegang perkakas listrik pada kalangan/meja kerja **2** dan geserkannya sampai pada pembatas berwarna merah **25**.
- Tutupkan tuas **24** kembali. Dengan demikian pemegang perkakas listrik duduk kencang pada kalangan/meja kerja.
- Ukuran jarak **x** di antara lubang-lubang untuk pemasangan pada perkakas listrik Anda.
- Buka penguncian pemegang perkakas listrik kedua dan tempatkannya dengan jarak **x** yang cocok dari pemegang perkakas listrik yang sudah dikencangkan.
- Tutupkan tuas **24** kembali.

Mengencangkan perkakas listrik pada pemegang perkakas listrik (lihat gambar H)

- Aturkan perkakas listrik dalam susunan (posisi) untuk transpor. Petunjuk-petunjuk tentang posisi untuk transpor tertera di dalam petunjuk-petunjuk untuk penggunaan masing-masing perkakas listrik.
- Aturkan mur-mur yang dapat digesekan **26** di pemegang perkakas listrik mencocokki lubang-lubang untuk pemasangan dari perkakas listrik.
- Kencingkan pemegang perkakas listrik dan perkakas listrik dengan menggunakan ring pelat-ring pelat dan baut-baut yang cocok.

Penggunaan

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

Janganlah membebani kalangan terlalu berat. Perhatikanlah selalu daya pikul maksimal dari kalangan dan kedua perpanjangan kalangan.

Perhatikanlah sebelum mulai bekerja dengan perkakas, supaya kedua penguncian **9** dan **3** selalu terkancing.

Peganglah selalu benda yang dikerjakan dengan kencang, terutama bagian yang lebih panjang dan berat. Setelah benda yang dikerjakan terpotong, titik berat dapat berubah dan mengakibatkan kalangan/meja kerjaterguling.

Mempersiapkan penopang benda yang dikerjakan

Benda-benda yang dikerjakan yang panjang harus dilandas atau ditopang pada ujungnya.

Menyetel ketinggian penopang benda yang dikerjakan (lihat gambar I)

- Letakkan benda yang dikerjakan pada meja potong dari perkakas listrik.
- Kendorkan knop pengunci dari penopang benda yang dikerjakan **10** dan cocokkan ketinggian dari penopang benda yang dikerjakan **12** sedemikian, sehingga benda yang dikerjakan lurus letaknya.
- Kencangkan kembali knop pengunci.

Memperpanjang kalangan (lihat gambar J)

Kalangan dapat diperpanjang di kedua sisinya.

- Letakkan benda yang dikerjakan yang panjang pada meja potong dari perkakas listrik.
- Kendorkan knop pengunci **4** yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan tarikkan perpanjangan kalangan **5** ke luar sampai panjang yang diperlukan tersetelkan.
- Kencangkan kembali knop pengunci.

Memotong benda-benda yang sama panjangnya (lihat gambar K)

Untuk memudahkan pemotongan benda-benda yang sama panjangnya, Anda dapat menggunakan mistar batas kepanjangan **11**.

- Tarikkan mistar batas kepanjangan sampai batas ke atas dan tempatkan penopang benda yang dikerjakan pada jarak yang diperlukan terhadap mata gergaji dari perkakas listrik.

Memeriksa dan menyetel penyetelan dasar

Untuk menjamin fungsi yang aman dari kalangan/meja kerja, setelah penggunaan yang intensif Anda harus memeriksa penyetelan dasar dan bila perlu, melakukan penyetelan ulang. Untuk melakukannya Anda harus memiliki pengalaman dan perkakas khusus.

- Singkirkan dahulu perkakas listrik dan pemegang-perkakas listrik.

Menyetel penguncian **9** (lihat gambar L)

Penguncian **9** dari sokong **8** lama kelamaan bisa menjadi kendor.



- Tutup penguncian **9**.
- Dorongkan satu obeng minus (-) di antara kalangan dan mur **27**.
- Putarkan penguncian dalam arah jalannya jarum jam, sampai tuas dari penguncian menutup dengan kencang.
- Singkirkan obeng minus dan periksa sekali lagi penyetelan.

Menyetel kunci penahan dari penguncian 3 (lihat gambar-gambar M1–M2)

Memeriksa:

- Aturkan kalangan/meja kerja dalam susunan (posisi) untuk kerja (dibuka sama sekali).

Kedua kunci penahan **20** harus menonjol sampai batas dan di antara kunci penahan dan pelat pengunci **21** tidak boleh ada sela.

Menyetel:

- Kendorkan mur-mur **28** (16 mm) dengan putaran seperempat pada setiap sisi dari kerangka dasar.
 - Kencangkan baut penyetelan **29** pada sisi di mana ada sela antara kunci penahan dan pelat pengunci.
- Jika dengan cara ini sela tidak menjadi lebih kecil, Anda harus mengendorkan baut penyetelan pada sisi lainnya.
- Ulangi pekerjaan ini, sampai kedua kunci penahan menonjol sampai batasnya dan tidak ada sela antara kunci penahan dan pelat pengunci.
 - Kencangkan kembali mur-mur **28**.

Transpor

Untuk mentransporinya, kerangka harus diringkaskan.
(lihat gambar N)

- Geserkan perpanjangan-perpanjangan kalangan **5** ke dalam sama sekali serta penopang-penopang benda yang dikerjakan **12** dan mistar-mistar batas kepanjangan **11** ke bawah sama sekali.
 - Buka penguncian **9**.
 - Untuk mengurangi tekanan kunci penahan **20**, tekan kalangan/meja kerja sedikit ke bawah pada pegangan **8**.
 - Buka penguncian **3**.
- Dengan demikian kunci penahan yang menguncikan roda-roda, dibuka.
- Tempatkan satu kaki pada penumpu kaki **14** dan tarikkan dengan kedua tangan pegangan **8** ke atas, sampai kunci-kunci penahan pada sisi lainnya dari pelat pengunci **21** bisa mengancang kembali.
 - Kuncikan penguncian **3**.

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

Jika pada suatu waktu kalangan/meja kerjaini tidak berfungsi meskipun kalangan/meja kerjatelah diproduksikan dan diperiksa dengan seksama, maka reparasinya harus dilakukan oleh Service Center perkakas listrik Bosch yang resmi.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe kalangan.

Layanan pasca beli dan konsultasi bagi pelanggan

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi tentang suku cadang bisa Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultan Bosch dengan senang hati membantu Anda pada pembelian, penggunaan dan penyetelan produk ini dan aksesorinya.

Indonesia

PT. Multi Mayaka
Kawasan Industri Pulogadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: +62 (21) 46 83 25 22
Fax: +62 (21) 46 82 86 45/68 23
E-Mail: sales@multimayaka.co.id
www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Kalangan, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Perubahan adalah hak Bosch.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Các Nguyên Tắc An Toàn Chung

Đọc kỹ mọi chú thích về cảnh báo an toàn và hướng dẫn định kèm theo giá cưa và dụng cụ điện sẽ được gắn vào. Không tuân thủ theo mọi cảnh báo và hướng dẫn có thể chịu hậu quả của việc bị điện giật, cháy và/hay thương tích nghiêm trọng.

Các Cảnh Báo An Toàn dành cho Giá Cưa

- **Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm lưới điện chính và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện trước khi thực hiện việc điều chỉnh dụng cụ hay thay phụ kiện cho dụng cụ.** Vô tình làm dụng cụ điện hoạt động là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn.
- **Lắp ráp giá cưa đúng cách thức trước khi gắn dụng cụ điện vào.** Lắp ráp đúng cách thức là việc quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ giá cưa bị sập.
- **Lắp dụng cụ điện cho thật vững chắc trước khi sử dụng.** Dụng cụ điện bị tuột ra khỏi giá cưa có thể dẫn đến sự mất diều khiển.
- **Đặt giá cưa lên trên một bề mặt nằm ngang, bằng phẳng và vững chắc.** Nếu giá cưa có thể bị tuột ra hay cập kẽm, ta không thể vận hành

36 | Tiếng Việt

dụng cụ điện hay chi tiết giá công đồng đều và an toàn được.

- ▶ **Không được làm giá cưa bị quá tải và không được dùng làm như là cái thang hoặc giàn giáo.** Sự quá tải hay đứng lên giá cưa có thể dẫn đến sự chuyển trọng tâm của giá cưa lên trên và làm nó bị lật nghiêng.
- ▶ **Khi làm việc hay vận chuyển, bảo đảm rằng tất cả bu-loon và chi tiết ráp nối đã được siết chặt. Các bộ gá lắp dành cho dụng cụ điện phải luôn luôn được khóa chặt.** Các điểm nối không chặt có thể dẫn đến sự cưa không ổn định và chính xác.
- ▶ **Gắn và tháo dụng cụ điện chỉ khi dụng cụ ở tư thế vận chuyển (đối với các hướng dẫn về tư thế vận chuyển, xin cùng xem phần hướng dẫn vận hành dụng cụ điện tương ứng).** Nếu không, dụng cụ điện có thể có trọng tâm không thuận lợi nên không thể trụ vững được một cách an toàn.
- ▶ **Khi dụng cụ điện được gắn vào bộ gá lắp, vận hành máy đặt trên giá cưa theo cách dành riêng cho nó.** Không có giá cưa, bộ gá lắp với dụng cụ điện không giữ được an toàn và có thể lật ngược.
- ▶ **Bảo đảm rằng các chi tiết giá công dài và nặng không ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của giá cưa.** Các chi tiết giá công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.
- ▶ **Để các ngón tay của bạn tránh các vị trí khớp nối khi áp giá cưa vào nhau hay kéo tách ra.** Sự nguy hiểm do ngón tay bị nghiến hay giập.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây có thể quan trọng cho việc hoạt động của giá cưa của bạn. Xin vui lòng nhớ các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng giúp cho bạn vận hành giá cưa được tốt và an toàn hơn.

Biểu Tượng	Ý Nghĩa
	Khả năng chịu trọng tải tối đa (dụng cụ điện + chi tiết giá công) của giá cưa là 180 kg.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Dành Sử Dụng

Giá cưa có mục đích chỉ dành riêng để gắn các loại máy cưa đặt cố định của Bosch sau đây (theo số liệu đến 2012.08):

1 609 92A 2W7 | (12.10.16)

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..
- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
- GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

Kết hợp với dụng cụ điện, giá cưa được thiết kế để cắt theo chiều dài của ván tấm và cắt mặt nghiêng.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của giá cưa trên trang hình ảnh.

- 1 Bộ gá lắp
- 2 Giá cưa với phần đỡ 8
- 3 Khóa các bánh lăn 15/16
- 4 Núm khóa của bàn mở rộng 5
- 5 Bàn mở rộng
- 6 Tay Nắm
- 7 Chân điều chỉnh được chiều cao
- 8 Phần đỡ của giá cưa
- 9 Khóa của phần đỡ 8
- 10 Núm khóa của giá đỡ chi tiết giá công 12
- 11 Cõi chặn chiều dài
- 12 Giá đỡ chi tiết giá công
- 13 Khung trên cùng với khóa 3
- 14 Đòn bẩy chân
- 15 Bánh lăn "L"
- 16 Bánh lăn "R"
- 17 Khung dưới
- 18 Khung đỡ
- 19 Bộ lắp ráp
- 20 Bu-lông khóa chặn
- 21 Khóa đĩa
- 22 Dai ốc tai vắn
- 23 Nút nhà nắp bẩy lật 24
- 24 Nắp bẩy lật dùng khóa bộ gá lắp
- 25 Cùi chặn
- 26 Dai ốc di chuyển được
- 27 Dai ốc điều chỉnh khóa 9
- 28 Dai ốc điều chỉnh bu-lông khóa chặn 20
- 29 Vít điều chỉnh bu-lông khóa chặn 20

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Bosch Power Tools

Thông số kỹ thuật

Giá cửa	GTA 2500 W	
Mã số máy	3 601 M12 102	
Chiều dài của giá cửa không bao gồm bàn mở rộng	mm	1044
Chiều dài của giá cửa bao gồm bàn mở rộng	mm	2510
Chiều cao của giá cửa	mm	947
Năng lực chịu tải trọng tối đa (dụng cụ điện + chi tiết gia công)		
- Bộ gá lắp	kg	180
Năng lực chịu tải trọng tối đa (dụng cụ điện + chi tiết gia công) có bàn mở rộng		
- Bộ gá lắp	kg	130
- Cho mỗi bàn mở rộng	kg	25
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	32,2

Sự lắp vào

Các món được giao



Đồng thời cũng xin vui lòng lưu ý đến phạm vi hàng hóa trong phần trình bày được giao ở phần đầu của các hướng dẫn vận hành.

Trước khi lắp ráp giá cửa, kiểm tra xem nếu tất cả các bộ phận liệt kê sau đây đã được giao:

Số.	Đảm nhiệm việc	Số lượng
1	Bộ gá lắp	2
2	Giá cửa với phân đỡ 8	1
13	Khung trên cùng với khóa 3	1
17	Khung dưới	1
14	Đòn bẩy chân	1
15	Bánh lăn "L"	1
16	Bánh lăn "R"	1
18	Khung đỡ	1

Số.	Đảm nhiệm việc	Số lượng
19	Bộ lắp bắt gồm có:	
	- Bu-loon sáu cạnh M10 x 100	4
	- M10 x 55	1
	- M10 x 50 (tự khóa)	2
	- M8 x 50	4
	- M6 x 45	8
	- Vít mũ chữ thập M8 x 50	4
	- Vòng đệm M10 x 29 mm	2
	- M10	10
	- M8	4
	- M6	8
	- Đai ốc khóa M10	5
	- M8	4
	- M6	8

Các dụng cụ phụ trợ cần thiết (không nằm trong phạm vi giao kèm):

- Chìa vặn vít bốn cạnh
- Chìa vặn miệng mở (10 mm, 8 mm, 6 mm)
- Chìa vặn dai ốc điều chỉnh được

Lắp Ráp Khung Chân Cơ Động

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các tài liệu trong bao bì ra. (vd. dây buộc cáp v. v..)
- Để lắp ráp, làm theo hình A-E. Ngoài ra, tuân theo các chú thích sau đây.

Đối với hình B:

Các bánh lăn được đánh dấu để tiện việc lắp ráp ("R" cho bánh lăn phải, "L" cho bánh lăn trái).

Ghi Chú: Không được siết các dai ốc chật quá mức. Các bộ phận được lắp bắt vào nhau phải chuyển động được tự do.

Đối với hình D:

Tuân theo đúng chiều lắp ráp khung đỡ 18, đã được chỉ rõ bằng các dấu "R" và "L" phù hợp với các bánh lăn.

Ghi Chú: Không được siết các dai ốc chật quá mức. Các bộ phận được lắp bắt vào nhau phải chuyển động được tự do.

Đối với hình E1:

Ở bước lắp ráp này, giá cửa 2 được bắt vào nhau bằng điểm tựa khung đỡ 18 và điểm tựa khung đỡ trên 13.



38 | Tiếng Việt

- Đặt cả hai điểm tựa để sao cho phần lõm bên bên trong điểm tựa, hướng về tay nắm.
- Trong khi bắt ráp giá cửa vào với nhau, đừng quên phần đỡ 8 luôn luôn nằm trong phần giữ cố định của khung dưới 17.

Ghi Chú: Trước hết, chỉ dùng tay vặn chốt đai ốc. Sau khi tất cả tám bu-loong đã nằm đúng vị trí, ta có thể siết chặt chúng lại.

Đối với hình E2:

Ghi Chú: Không được siết các đai ốc chặt quá mức. Các bộ phận được lắp bắt vào nhau phải chuyển động được tự do.

Chuẩn Bị Giá Cửa

Lắp Ráp Giá Cửa (xem hình F)

Trước khi bắt chốt bộ gá lắp và dụng cụ điện, ta phải kéo khung chân trụ ra.

- Để giảm áp lực cho bu-loong khóa chấn 20, dùng tay nắm 8 kéo nhẹ giá cửa hướng lên trên.
- Nhả khóa 3 ra.
- Điều này kéo bu-loong khóa chấn ngược trở lại nhằm khóa bánh lăn nằm tại chỗ.
- Đặt một chân lên cần bẩy chân 14 và đẩy tay nắm 8 xuống bằng hai tay cho đến khi bu-loong khóa chấn có thể ăn khớp vào lại ở mặt bên kia của các khóa đĩa 21.
- Siết chặt khóa 3 cũng như khóa 9.
- Chân điều chỉnh chiều cao 7 được sử dụng để làm cân bằng giá cửa.
- Nới lỏng đai ốc khóa 22 và vặn các chân vào hay ra cho đến khi giá cửa nằm bằng phẳng.

Chuẩn Bị các Bộ Gá Lắp (xem hình G1-G4)

- Để tháo gỡ bộ gá lắp 1, nhấn nút 23 và mở cần bẩy 24.
- Đặt bộ gá lắp vào vị trí lên giá cửa 2 và đẩy vào cù chấn màu đỏ 25.
- Đóng cần bẩy 24 lại. Bộ gá lắp giờ đây đã được định vị chắc chắn trên giá cửa.
- Đo khoảng cách x giữa các lỗ gắn và dụng cụ điện của bạn.
- Nhả bộ gá lắp thứ hai và đặt vào vị trí tại khoảng hở phù hợp x vào bộ gá lắp đã cố định trước đó.
- Đóng cần bẩy 24 lại như trước.

Bắt Chốt Dụng Cụ Điện vào các Bộ Gá Lắp (xem hình H)

- Định vị trí dụng cụ điện ở tư thế vận chuyển. Các chủ thích về tư thế vận chuyển được chỉ dẫn trong phần hướng dẫn vận hành dụng cụ điện tương ứng.
- Định vị trí các đai ốc di chuyển được 26 trong các bộ gá lắp sao cho chúng tương ứng với các lỗ gắn của dụng cụ điện.

- Bắt các chi tiết dùng gá lắp và dụng cụ điện vào với nhau bằng các vòng đệm và bu-loong thích hợp.

Vận Hành

Hướng Dẫn Sử Dụng

Không được làm giá cửa bị quá tải. Luôn luôn tuân thủ khả năng chịu tải trọng tối đa của giá cửa và của hai bàn mở rộng.

Trước khi làm việc, luôn luôn nhớ phải khóa cả hai khóa 9 và 3.

Luôn luôn giữ chặt chi tiết gia công, đặc biệt là ở phần dài và nặng. Sau khi cắt xuyên qua chi tiết gia công, trọng tâm của giá cửa có thể bị chuyển dịch qua vị trí khác tạo nên tình trạng không thuận, làm cho giá cửa lật nghiêng.

Chuẩn bị Giá đỡ Chi Tiết Gia Công

Vật gia công dài phải được đệm lót hay kê đỡ phần đầu còn trống.

Điều Chỉnh Chiều Cao của Giá đỡ Chi Tiết Gia Công (xem hình I)

- Đặt chi tiết gia công của bạn lên trên bàn cửa của dụng cụ điện.
- Nới lỏng núm khóa 10 và điều chỉnh chiều cao của giá đỡ chi tiết gia công 12 để cho vật gia công nằm bằng ngang.
- Siết chặt các núm khóa lại như trước.

Mở rộng Giá Cửa (xem hình J)

Giá cửa có thể mở rộng ở cả hai đầu cạnh.

- Đặt chi tiết gia công dài của bạn lên trên bàn cửa của dụng cụ điện.
- Nhả núm khóa 4 tương ứng như yêu cầu, và kéo bàn mở rộng 5 ra đúng theo vị trí như ý muốn.
- Siết chặt các núm khóa lại như trước.

Cưa Chi Tiết Gia Công có cùng Chiều Dài (xem hình K)

Cù chấn chiều dài 11 có thể sử dụng để cưa dễ dàng các chi tiết gia công có cùng chiều dài.

- Kéo cù cố định chiều dài hoàn toàn lên, và đặt giá đỡ vật gia công tại một khoảng cách muốn có đối với lưỡi cưa của dụng cụ điện.

Kiểm Tra và Điều Chỉnh sự Điều Chỉnh Cơ Bản

Sau một thời gian sử dụng với cường độ lớn, phải kiểm tra lại các chỉnh đặt cơ bản và chỉnh lại nếu phải cần, để bảo đảm an toàn và máy hoạt động đúng chức năng.

Kinh nghiệm và các dụng cụ chuyên dùng đặc biệt là điều cần cho việc này.

- Tháo dụng cụ điện với các chi tiết gá lắp.



Điều Chỉnh Khóa 9 (xem hình L)

Qua thời gian, khóa 9 của phần đỡ 8 có thể bị lỏng.

- Đóng khóa 9.
- Tra chìa vặn đầu dẹt vào giữa giá cửa và đai ốc 27.
- Vặn khóa theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cần bẩy dùng để khóa có thể đóng chặt trở lại.
- Lấy chìa vặn đầu dẹt ra và kiểm tra lại sự điều chỉnh.

Điều Chỉnh Bu-loong Khóa Chặn của Khóa3 (xem hình M1 –M2)

Kiểm tra:

- Đặt giá cửa vào tư thế làm việc (đã kéo bung ra hoàn toàn).

Cả hai bu-lông chặn 20 phải được kéo duỗi ra hoàn toàn và không có khe hở giữa các bu-lông và khóa cửa 21.

Điều chỉnh:

- Mở các dai ốc 28 (16 mm) của khung chân trụ ra, mỗi bên một phần tư vòng.
 - Siết chặt vít điều chỉnh 29 ở bên nào mà có khoảng hở giữa bu-lông chặn và khóa cửa.
- Nếu việc này không làm giảm khoảng hở, nới lỏng vít điều chỉnh của bên kia ra.
- Lặp lại cách thức này cho đến khi cả hai bu-lông chặn mở rộng ra hoàn toàn trở lại, và không có khoảng hở giữa các bu-lông chặn và khóa cửa.
 - Siết chặt các dai ốc 28 trở lại.

Vận Chuyển

Chân đỡ phải được xếp lại với nhau khi vận chuyển. (xem hình N)

- Đẩy phần bàn mở rộng 5 vào hết bên trong cũng như đẩy giá đỡ vật gia công 12 và cù chặn chiều dài 11 hết xuống dưới.
 - Nhả khóa 9.
 - Để giảm áp lực cho bu-loong khóa chặn 20, dùng tay nắm 8 đẩy nhẹ giá cửa xuống,
 - Nhả khóa 3 ra.
- Điều này kéo bu-loong khóa chặn ngược trở lại nhằm khóa bánh lăn nằm tại chỗ.
- Đặt một chân lên cần bẩy chân 14 và kéo tay nắm 8 lên bằng hai tay cho đến khi bu-lông khóa chặn có thể ăn khớp vào lại phía bên kia của các khóa cửa 21.
 - Đóng khóa 3 lại.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

Nếu giá như giá cửa bị trực trặc dù đã được theo dõi cẩn thận trong quá trình sản xuất và qua kiểm định, sự sửa chữa phải do một đại lý phục vụ khách hàng dụng cụ điện Bosch được ủy nhiệm thực hiện.

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng thay thế, xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn loại thiết bị của giá cửa.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và bảo hành-bảo trì

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Số đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Các nhân viên tư vấn khách hàng của chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến việc mua sản phẩm nào là tốt nhất, cách ứng dụng và điều chỉnh sản phẩm và các phụ kiện.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch

Việt Nam, PT/SVN

Tầng 10,194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thành Phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Tel.: +84 (8) 6258 3690 Ext 413

Fax: +84 (8) 6258 3692

hieu.lagia@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com

Thải bỏ

Giá cửa, phụ kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.