



BOSCH

GTR Professional

550 | 55-225


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 6A8 (2021.05) T / 70




1 609 92A 6A8







- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- pt** Manual original
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ^{ต้นฉบับ}
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar** دليل التشغيل الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی






| | |
|------------------------|------------|
| English | Page 6 |
| Français | Page 12 |
| Português | Página 18 |
| 中文 | 頁 25 |
| 繁體中文 | 頁 30 |
| ไทย | หน้า 34 |
| Bahasa Indonesia | Halaman 42 |
| Tiếng Việt | Trang 48 |
| عرب | الصفحة 55 |
| فارسی | صفحه 62 |



4 |





English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

► Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

► Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

► Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

► Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

► Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

► If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

► Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.

A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

► Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

► Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

► Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

► Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

► Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.

If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Sander

- **Only use the power tool for dry sanding.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Ensure that no persons are at risk due to flying sparks. Remove combustible materials from the surrounding area.** Flying sparks are created when sanding metals.
- **Warning: Danger of fire! Avoid overheating the workpiece and the sander. Always empty the dust collector before taking a break from work.** Sanding dust in the dust bag, microfilter, paper bag (or in the filter bag or vacuum cleaner filter) can spontaneously combust under certain conditions, for example if flying sparks are created when sanding metals. This risk is increased if the sanding dust is mixed with paint or polyurethane residue or with other chemical substances and if the workpiece is hot as a result of prolonged work.
- **Clean the air vents on your power tool regularly.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- **Hold the power tool firmly with both hands and make sure you have a stable footing.** The power tool can be more securely guided with both hands.
- **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.**
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- **Connect the power tool to a mains supply that is properly connected to earth.** The socket and extension cable must have a fully functioning protective conductor.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Product Description and Specifications



Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The power tool is intended for dry sanding dry wall that has had filler applied, ceilings and walls in indoor and outdoor areas, and for removing coats of paint, adhesive residues and loose plaster.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Suction power thumbwheel
- (2) Speed preselection thumbwheel
- (3) On/off switch
- (4) Handle (insulated gripping surface)
- (5) Vacuum hose
- (6) Extraction outlet
- (7) Handle section
- (8) Safety hook
- (9) Clamping lever
- (10) Extension tube
- (11) Sanding head
- (12) Brush segment locking mechanism
- (13) Suction power adjusting lever
- (14) Sanding sheet^{a)}
- (15) Screw for sanding pad
- (16) Sanding pad
- (17) Brush segment
- (18) Connection hose
- (19) Sanding pad holder
- (20) Eccentric screw
- (21) Cable clamp^{a)}
- (22) Hose mount
- (23) Inner housing
- (24) Hose clamp

^{a)} Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical Data

| Dry wall sander | GTR 550 | GTR 55-225 |
|---|-------------------|----------------------|
| Article number | | 3 601 GD4 0.. |
| Speed preselection | | ● |
| Constant electronic control | | ● |
| Soft start | | ● |
| No-load speed n_0 | min ⁻¹ | 340-910 |
| Sanding pad diameter | mm | 215 |
| Sanding sheet diameter | mm | 225 |
| Dust extraction diameter | mm | 45/35 |
| Short version length (without extension tube) | m | 1.1 |
| Standard version length (with one extension tube) ^{A)} | m | 1.7 |
| Long version length (with two extension tubes) | m | 2.3 |
| Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 | | |
| – Short version | kg | 4.1 |
| – Standard version | kg | 4.8 |
| Protection class | | II |

A) Standard scope of delivery

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Assembly

► Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

Changing the sanding sheet (see figure A)

To remove the sanding sheet (14), lift it from the side and pull it from the sanding pad (16).

Remove dirt and dust from the sanding pad (16), e.g. with a paintbrush, before attaching a new sanding sheet.

The surface of the sanding pad (16) is fitted with a hook-and-loop fastening, allowing sanding sheets with a hook-and-loop backing to be secured quickly and easily.

Press the sanding sheet (14) firmly onto the underside of the sanding pad (16).

To ensure optimum dust extraction, make sure that the punched holes in the sanding sheet (14) are aligned with the drilled holes in the sanding pad (16).

Selection of the Sanding Plate

Set of soft sanding pads^{A)}

Perfect for finer corners and contours

The sanding pad set comprises:

- The sanding pad
- An intermediate plate and
- A support plate.

Hard sanding pad

High material removal rate, ideal for flat surfaces and ideal for removing old wall paints

For universal use on flat and curved surfaces

Optimal dust extraction support facilitates work for users.

A) Standard scope of delivery

Changing the sanding pad (see figure B)

Note: Replace damaged sanding pads (16) immediately.

Pull off the sanding sheet. Unscrew the screw (15) completely and remove the sanding pad (16). Attach the new sanding pad (16) and retighten the screw.

Note: When attaching the sanding pad, make sure that the teeth of the catch mate with the recesses in the sanding pad.

Note: Damaged sanding pads must only be replaced by an after-sales service centre authorised to work with Bosch power tools.

Dust/chip extraction

Dust from materials can be harmful to health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts are classified as carcinogenic.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

External dust extraction

Connect the dust extraction hose (5) to an extractor (accessory).

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

For large surfaces, use the GAS 35 L/M AFC or GAS 55 L/M AFC dust extractor since these models guarantee the continuous suction power required.

When working on vertical surfaces, hold the power tool with the dust extraction hose facing downwards.

Removing/Inserting the Extension Tube (see figure C)

If the extension tube (10) is not necessary for the sanding work, it can be removed. This significantly reduces the effort required for the sanding.

Lift the clamping levers (9) on both sides of the extension tube (10) and swivel the safety hook (8) downwards.

Loosen the eccentric screw (20) and remove the extension tube (10) from the sanding head (11) and from the handle section (7). Push the handle section (7) onto the sanding

head (11), tighten the eccentric screw (20), swivel the safety hook (8) upwards and close the clamping lever (9). When inserting the extension tube (10) into the handle section (7) and the sanding head (11), perform the same steps in reverse order.

Note: A maximum of two extension tubes may be inserted. Always check that the connection elements are secured and firmly attached to the safety hooks (8) and the clamping levers (9).

Attaching/Removing Cable Clamps (see figure D)

Place the cable clamp (21) over the vacuum hose (5). Insert the power cable into the cable groove of the cable clamp. To remove the cable clamp (21), pull it off of the vacuum hose (5) and remove the power cable from the cable clamp (21).

Operation

Starting Operation

► Pay attention to the mains voltage. The voltage of the power source must match the voltage specified on the

rating plate of the power tool. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.

► Products that are only sold in AUS and NZ: Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

Preselecting the Speed

You can preselect the required speed using the speed preselection thumbwheel (2), even during operation. The higher numbers indicate a high speed, while the smaller ones represent a low speed.

The Constant Electronic keeps the speed at no load and under load virtually consistent, guaranteeing uniform performance.

The electronic soft start limits the torque when the power tool is switched on and increases the service life of the motor.

Switching On/Off

► Make sure that you are able to press the On/Off switch without releasing the handle.

To switch on the power tool, press the on/off switch (3).

To switch off the power tool, press the on/off switch (3) again.

Application Overview

| Bodyfiller/ plaster hardness | Wall/ceiling | Internal/external airflow | Suction power | Speed setting | Sanding sheet grit |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Very soft/soft | Wall/ceiling | ① | 6 | 2–4 | From P180 |
| Medium hardness | Wall | ① | 6 | 4–6 | From P120 |
| | Ceiling | ③ | 1–3 | | |
| Extremely hard | Wall/ceiling | ① on uneven sur- faces | 6 | 4–6 | From P100 |
| | | ③ on even surfaces | 1–3 | | |

Working Advice

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.
- Do not put the power tool down on its side. This could permanently warp the sanding pad.
- This power tool is not suitable for bench-mounted use. It must not be clamped into a vice or fastened to a work-bench, for example.

Sanding Surfaces

Switch the power tool on, place the entire sanding surface against the surface of the workpiece and apply moderate pressure as you move the sander over the workpiece.

The material removal rate and sanding result are primarily determined by the choice of sanding sheet, the preselected speed setting and the contact pressure.

Only immaculate sanding sheets achieve good sanding performance and make the power tool last longer.

Be sure to apply consistent contact pressure in order to increase the lifetime of the sanding sheets.

Excessively increasing the contact pressure will not lead to increased sanding performance, rather it will cause more severe wear of the power tool and of the sanding sheet. Do not use a sanding sheet for other materials after it has been used to work on metal.

Use only original Bosch-sanding accessories.

Sanding Close to Edges (see figures E-F)

Thanks to the removable brush segment, you can reduce the lateral distance between the wall/ceiling and the sanding pad.

- Press and hold the locking mechanism (12) for the brush segment (17).
- Swivel the brush segment (17) forwards and remove it.
- To insert, hook the brush segment (17) onto the opposite side of the locking mechanism (12), and swivel it towards the sanding head (11) until it clicks into place.

Adjusting the Internal/External Airflow

Depending on the vacuum pressure, the perceived tool weight can be reduced.

You can switch between different air flow operating modes depending on the intended use. Turn the suction power adjusting lever (13) to one of the 3 positions.

| Switch position | Type of airflow | Use |
|---|---------------------------------------|---|
|  | ① External airflow | Ideal for sanding walls at high sanding speeds and without vacuum pressure |
|  | ② Mixed external and internal airflow | Medium sanding performance with vacuum pressure effect |
|  | ③ Mixed external and internal airflow | Ideal for sanding ceilings at low sanding speeds but with high vacuum pressure (suction power) for a low perceived weight |

Adjusting suction power

You can adjust the suction power to achieve your preferred balance between sanding speed and suction power. This regulation is only possible when the internal airflow is activated (position ③ in the table above).

Use the thumbwheel (1) to adjust the suction power.

- 1: Low suction power
- 6: High suction power

Start with a low suction power (position 1) and increase slowly, until there is a noticeable contact pressure.

High suction power allows low-fatigue sanding of ceilings and walls. An excessively high suction power can cause the power tool to vibrate, which can make handling more difficult.

Errors – Causes and Corrective Measures

| Cause | Corrective measure |
|--|---|
| The drywall sander does not run smoothly or jolts across the surface. | |
| The suction effect is too strong. | Reduce the suction power or switch to external dust extraction, if necessary. |
| The bodyfiller material and/or substrates are hard. | Reduce the suction power or switch to external dust extraction, if necessary. |
| Reduce the speed. | |
| The removal rate of the material to be machined is too high. | |
| The drywall sander's speed is too high. | Reduce the speed. |
| The suction effect on the drywall sander is too strong. | Reduce the suction effect or switch to external dust extraction. |
| The bodyfiller material has a high proportion of filler or is very soft. | Switch on the external dust extraction, set the suction power thumbwheel to setting 6 and, in extreme cases, reduce the speed. |
| The grit of the abrasive is too coarse. | Use a sanding sheet with a finer grit. |
| The surface quality is not optimal. | |
| The grit of the abrasive is too coarse. | Use a sanding sheet with a finer grit. |
| The drying times for the bodyfiller material have not been observed. | Refer to the technical information sheets and manufacturer's recommendations. |
| The suction effect is too strong. | Reduce the suction power. |
| The bodyfiller material has a high proportion of filler or is very soft. | Use a sanding sheet with a finer grit. |
| The running power tool has been positioned on the surface (scoring). | Position the power tool before switching it on. Work on the surface and always work with the removable brush segment. |
| There are sanding marks on the surface. | |
| The hard sanding pad has been positioned at an angle on the surface. | Use a soft sanding pad with an intermediate plate. |
| In the case of very soft bodyfiller material, the sanding | Use a soft sanding pad with an intermediate plate. |

| Cause | Corrective measure |
|--|---|
| pad is too hard or the grit of the abrasive is too coarse. | Choose a finer abrasive grit. |
| The suction effect is insufficient. | |
| The suction power on the dust extractor is too low. | Increase the suction power on the dust extractor. |
| The drywall sander's speed is too high. | Reduce the speed. |
| The internal dust extraction on the drywall sander is too low. | Reduce the suction power or switch to external dust extraction. |
| The bodyfiller material has a high proportion of filler or is very soft. | Switch on the external dust extraction, set the suction power thumbwheel to setting 6 and, in extreme cases, reduce the speed. |
| The main filter on the dust extractor is blocked/jammed. | Clean the filter element regularly: <ul style="list-style-type: none"> - Option 1: Set the suction power regulation to the maximum suction power. Seal the nozzle, vacuum hose or intake port on the dust extractor with the palm of your hand for 10 seconds until the automatic cleaning starts. - Option 2: Clean the filter element mechanically (extraction). - Option 3: Check the filter element for damage and blockages. Insert a new filter element regularly. |
| A fleece dust bag is being used. | Use a waste disposal dust bag. |
| The vacuum hose is blocked or twisted. | Remove the blockage or untwist the hose. |
| The dust extractor's dust container is full. | Empty the dust extractor's dust container. |

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

Changing the Connection Hose (see figure G)

To **remove** the connection hose (18), loosen the screw on the hose clamp (24) with a screwdriver and lift the hose clamp (24) off with the connection hose (18). Remove the hose clamp (24). Pull out the inner housing (23) of the hose mount (22) at the other end of the connection hose (18). Hold the inner housing (23) in place and unscrew the connection hose (18).

To **insert** a new connection hose (18), hold the inner housing (23) in place and screw in the new connection hose (18) all the way. Fit the hose clamp (24) on the other side of the connection hose (18). Position the screw head so that you can tighten the hose clamp (24) effortlessly on the sanding head (11) with a screwdriver with a torque of around 2 Nm.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique.

Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

► **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.**

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

► **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

► **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

► **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.

► **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

► **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

► **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

► **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.**

L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

► **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

► **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

► **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

► **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

► **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.

► **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

► **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

► **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

► **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

► **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

Instructions de sécurité pour meuleuses

- ▶ **N'utilisez l'outil électroportatif que pour effectuer des ponçages à sec.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Veillez à ce que personne ne se trouve dans la trajectoire des étincelles projetées. Enlevez les matériaux inflammables qui se trouvent à proximité.** Le meulage et le tronçonnage de métaux génèrent des étincelles.

inflammables qui se trouvent à proximité. Le meulage et le tronçonnage de métaux génèrent des étincelles.

- ▶ **Attention risque d'incendie ! Évitez tout échauffement du matériau poncé et de la ponceuse. Videz toujours le bac à poussière avant de faire une pause de travail.**

Les particules de poussière se trouvant dans le sac à poussières, le microfiltre, le sac en papier (ou dans le sac à poussières en tissu ou le filtre de l'aspirateur) peuvent s'enflammer d'elles-mêmes dans des conditions défavorables, par exemple en cas de projection d'étincelles lors du ponçage de pièces en métal. Ceci notamment lorsque des particules de poussières sont mélangées à des résidus de vernis, de polyuréthane ou d'autres substances chimiques et que les matériaux travaillés sont très chauds après avoir été travaillés pendant une période assez longue.

- ▶ **Nettoyez régulièrement les ouïes d'aération de l'outil électroportatif.** Le ventilateur du moteur attire la poussière à l'intérieur du carter et une accumulation excessive de poussière de métal accroît le risque de choc électrique.

- ▶ **Lors du travail, tenez fermement l'outil électroportatif des deux mains et veillez à toujours garder une position de travail stable.** Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé en toute sécurité.

- ▶ **Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.**

- ▶ **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.

- ▶ **Connectez l'outil électroportatif à un réseau électrique avec prise de terre conforme à la réglementation.** La prise électrique et la rallonge doivent posséder un conducteur de mise à la terre.

Description des prestations et du produit



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour le ponçage à sec de cloisons sèches enduites, de plafonds et murs intérieurs et extérieurs ainsi que pour l'enlèvement de peintures, de restes de colle et de crépi qui se détache.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Molette de réglage de puissance d'aspiration
 - (2) Molette de présélection de vitesse
 - (3) Interrupteur Marche/Arrêt
 - (4) Poignée (surface de préhension isolée)
 - (5) Flexible d'aspiration
 - (6) Tubulure de sortie d'air
 - (7) Poignée
 - (8) Crochet de sécurité
 - (9) Levier de serrage
 - (10) Tube rallonge
 - (11) Tête de ponçage
 - (12) Blocage du segment de brosse
 - (13) Levier de réglage de force d'aspiration
 - (14) Disque abrasif^{a)}
 - (15) Vis du plateau de ponçage
 - (16) Plateau de ponçage
 - (17) Segment de brosse
 - (18) Flexible de liaison
 - (19) Porte-plateau
 - (20) Vis excentrique
 - (21) Collier de câble^{a)}
 - (22) Fixation de flexible
 - (23) Boîtier intérieur
 - (24) Collier de flexible
- a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

| Ponceuse plaquiste | GTR 550 | GTR 55-225 |
|--|---------------|------------|
| Référence | 3 601 GD4 0.. | |
| Présélection de vitesse de rotation | | ● |
| Constante électronique | | ● |
| Démarrage progressif | | ● |
| Régime à vide n ₀ | tr/min | 340-910 |
| Diamètre du plateau de ponçage | mm | 215 |
| Diamètre du disque abrasif | mm | 225 |
| Diamètre aspiration de poussières | mm | 45/35 |
| Longueur de la version courte (sans tube rallonge) | m | 1,1 |
| Longueur de la version standard (avec 1 tube rallonge) ^{A)} | m | 1,7 |
| Longueur de la version longue (avec 2 tubes rallonges) | m | 2,3 |

Ponceuse plaquiste

GTR 550
GTR 55-225

Poids selon EPTA-Procedure 01:2014

| | | |
|--------------------|----|-----|
| - Version courte | kg | 4,1 |
| - Version standard | kg | 4,8 |

Indice de protection

⊕/I

A) Fourniture standard

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Montage

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.

Changement de disque abrasif (voir figure A)

Pour enlever le disque abrasif (14), soulevez-le par le côté et retirez-le du plateau de ponçage (16).

Avant de monter un nouveau disque abrasif, enlevez les poussières et saletés qui se trouvent sur le plateau de ponçage (16) avec par ex. un pinceau.

Le plateau de ponçage (16) est doté d'un revêtement auto-agrippant permettant de fixer rapidement et facilement les disques abrasifs auto-agrippants.

Appliquez fermement le disque abrasif (14) sur le plateau de ponçage (16).

Afin de garantir une bonne aspiration des poussières, assurez-vous que les perforations du disque abrasif (14) et du plateau de ponçage (16) coïncident.

Choix du plateau de ponçage

| | |
|---|--|
| Set plateau de ponçage souple ^{A)} | Parfait pour les contours et surfaces incurvées Le set plateau de ponçage comprend : - le plateau de ponçage - un plateau interface et - un plateau support. |
| Plateau de ponçage dur | Capacité d'enlèvement élevée, idéal pour les surfaces planes et l'enlèvement de peintures murales Pour un usage universel sur les surfaces planes et galbées Un effet ventouse optimal facilite le travail de l'utilisateur. |

A) Fourniture standard

Changement de plateau de ponçage (voir figure B)

Remarque : Remplacez immédiatement un plateau de ponçage (16) endommagé.

Retirez le disque abrasif. Dévissez complètement la vis (15) et retirez le plateau de ponçage (16). Montez le nouveau plateau de ponçage (16) et resserrez la vis.

Remarque : Lors de la mise en place du plateau de ponçage, veillez à ce que la denture du dispositif d'entraînement s'engage dans les évidements du plateau de ponçage.

Remarque : Confiez impérativement le remplacement d'un porte-plateau de ponçage endommagé à un centre SAV pour outillage électroportatif Bosch agréé.

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux peuvent être nuisibles à la santé. Tout contact avec les poussières ou toute inhalation de poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières métalliques sont cancérogènes.

- Utilisez dans la mesure du possible un dispositif d'aspiration adapté à la nature du matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire conforme à la classe de filtration P2.

Aspiration à l'aide d'un aspirateur

Raccordez l'autre extrémité du flexible d'aspiration (5) à un aspirateur (accessoire).

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à poncer.

Pour l'aspiration de poussières particulièrement nuisibles à la santé, cancérigènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.

Pour les grandes surfaces, utilisez l'aspirateur GAS 35 L/M AFC ou GAS 55 L/M AFC. Tous deux offrent la puissance d'aspiration continue requise.

Lors d'une utilisation sur des surfaces verticales, tenez l'outil électroportatif de sorte que le tuyau d'aspiration soit dirigé vers le bas.

Retrait/mise en place du tube rallonge (voir figure C)

Si le tube rallonge (10) n'est pas requis pour le travail de ponçage à effectuer, il peut être retiré. L'absence de tube rallonge réduit nettement l'effort à exercer pour poncer.

Soulevez des deux côtés du tube rallonge (10) les leviers de serrage (9) et basculez le crochet de sécurité (8) vers le bas. Desserrez la vis excentrique (20) et déboitez le tube rallonge (10) de la tête de ponçage (11) et de la poignée (7). Glissez la poignée (7) sur la tête de ponçage (11), serrez la vis excentrique (20), basculez le

crochet de sécurité (8) vers le haut et fermez le levier de serrage (9).

Pour la **mise en place** du tube rallonge (10) dans la poignée (7) et la tête de ponçage (11), procédez dans l'ordre inverse.

Remarque : Il est possible d'utiliser au maximum 2 tubes rallonges.

Vérifiez toujours que les différentes parties sont correctement reliées les unes aux autres et solidement maintenues en position par les crochets de sécurité (8) et les leviers de serrage (9).

Montage/démontage des colliers de câbles (voir figure D)

Emboîtez le collier de câble (21) sur le flexible d'aspiration (5). Insérez le câble d'alimentation dans la gorge du collier de câble.

Pour retirer le collier de câble (21), déboitez-le du flexible d'aspiration (5) et détachez le câble d'alimentation du collier de câble (21).

Utilisation

Mise en marche

► **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.**

Présélection de la vitesse de rotation

La molette de présélection de la vitesse (2) permet de présélectionner la vitesse de rotation requise (même durant l'utilisation de l'outil). Les grands nombres correspondent à une vitesse de rotation élevée, les petits nombres à une faible vitesse de rotation.

La constante électronique maintient la vitesse de rotation quasi constante à vide et quelle que soit la charge, pour offrir des performances toujours identiques.

La fonction démarrage progressif limite le couple lors de la mise en marche et augmente la durée de vie du moteur.

Mise en marche/arrêt

► **Assurez-vous de pouvoir actionner l'interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.**

Pour **mettre en marche** l'outil électroportatif, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (3).

Pour **arrêter** l'outil électroportatif, appuyez à nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt (3).

Vue d'ensemble des applications

| Dureté de l'enduit/ du plâtre | Mur/plafond | Débit d'air interne/externe | Puissance d'aspiration | Réglage de vitesse | Grain du disque abrasif |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| Extrêmement mou/ mou | Mur/plafond | ① | 6 | 2-4 | À partir de P180 |
| Dureté moyenne | Mur | ① | 6 | 4-6 | À partir de P120 |
| | Plafond | ③ | 1-3 | | |
| Extrêmement dur | Mur/plafond | ① pour surface non plane | 6 | 4-6 | À partir de P100 |
| | | ③ pour surface plane | 1-3 | | |

Instructions d'utilisation

- ▶ Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.
- ▶ Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.
- ▶ Ne posez pas l'outil électroportatif sur son flanc. Le plateau de ponçage pourrait être déformé de façon permanente.
- ▶ Cet outil électroportatif n'est pas conçu pour une utilisation stationnaire. Ne le serrez pas dans un étai et ne le fixez pas à un établi.

Ponçage de surfaces

Mettez l'outil électroportatif en marche, posez-le de sorte que toute la surface de ponçage de l'abrasif soit en contact avec la pièce et déplacez-le sur la pièce en exerçant une pression modérée.

La capacité d'enlèvement de matière ainsi que l'état de surface obtenu dépendent essentiellement de l'abrasif choisi, de la vitesse présélectionnée et de la pression exercée.

Seuls des disques abrasifs en parfait état assurent de bons résultats et ménagent l'outil électroportatif.

Veillez à toujours exercer une pression régulière, afin d'augmenter la durée de vie des disques abrasifs.

Une pression trop élevée n'améliore pas les performances de ponçage mais augmente considérablement l'usure de l'outil électroportatif et du disque abrasif.

Un disque abrasif utilisé pour poncer du métal ne doit ensuite pas être utilisé pour poncer d'autres matériaux.

N'utilisez que des accessoires de ponçage Bosch d'origine.

Ponçage au ras des bords (voir figures E-F)

Il est possible de réduire la distance latérale entre le mur/plafond et le plateau de ponçage en retirant le segment de brosse amovible.

- Pour le retirer, maintenez le blocage (12) du segment de brosse (17) enfoncé.
- Basculez le segment de brosse (17) vers l'extérieur et retirez-le.
- Pour le remettre en place, emboîtez le segment de brosse (17) du côté opposé au blocage (12) et basculez-le en direction du plateau de ponçage (11) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Réglage du débit d'air intérieur/extérieur

Une dépression bien dosée permet de réduire le poids perçu de l'outil électroportatif.

Differents types de débit d'air sont sélectionnables selon le type d'application. Placez pour cela le levier de réglage de force d'aspiration (13) dans l'une des 3 positions.

| Position du levier | Type de débit d'air | Application |
|--------------------|------------------------------------|--|
| | ① = débit d'air externe | Idéal pour poncer des murs avec une vitesse de ponçage élevée et sans effet ventouse |
| | ② = débit d'air interne et externe | Performances de ponçage moyennes avec effet ventouse |

| Position du levier | Type de débit d'air | Application |
|---|------------------------------------|--|
|  | ③ = débit d'air interne et externe | Idéal pour le ponçage de plafonds avec une faible vitesse de ponçage mais un effet ventouse (puissance d'aspiration) élevé. A pour effet de réduire le poids à supporter |

Réglage de la puissance d'aspiration

Vous pouvez régler la puissance d'aspiration de façon à obtenir l'équilibre souhaité entre vitesse de ponçage et puissance d'aspiration. La puissance d'aspiration ne peut être réglée que quand le débit d'air interne est activé (position ③ dans le tableau précédent).

Le réglage de la puissance d'aspiration s'effectue au moyen de la molette (1).

- 1 : faible puissance d'aspiration
- 6 : puissance d'aspiration élevée

Commencez avec une faible puissance d'aspiration (position 1) et augmentez-la progressivement jusqu'à obtenir une pression d'appui bien perceptible.

Une puissance d'aspiration élevée permet un ponçage sans fatigue sur les murs et plafonds. Une puissance d'aspiration trop élevée peut entraîner des vibrations de l'outil électroportatif et dégrader le comportement de guidage.

Défauts - Causes et remèdes

| Cause | Remède |
|--|---|
| Laponceuse plaquiste ne fonctionne pas de manière fluide ou tressaute sur la surface. | |
| L'effet ventouse est trop important. | Réduisez la puissance d'aspiration ou commutez sur aspiration extérieure. |
| L'enduit ou le support est dur. | Réduisez la puissance d'aspiration ou commutez sur aspiration extérieure. Réduisez la vitesse. |
| L'enlèvement de matière sur la surface est trop important. | |
| La vitesse de rotation de la ponceuse plaquiste est trop élevée. | Réduisez la vitesse. |
| L'effet ventouse de la ponceuse plaquiste est trop important. | Réduisez la puissance d'aspiration ou commutez sur aspiration extérieure. |
| L'enduit contient une grande quantité de matières de charge ou est très mou. | Commutez sur débit d'air extérieur, réglez la molette de puissance d'aspiration sur 6, réduisez la vitesse dans les cas extrêmes. |

| Cause | Remède |
|--|--|
| La qualité de surface n'est pas optimale. | |
| Le grain de l'abrasif est trop grossier. | Utilisez un disque abrasif avec un grain plus fin. |
| Le temps de séchage de l'en-duit n'a pas été respecté. | Observez les fiches techniques et les préconisations du fabricant. |
| L'effet ventouse est trop im-portant. | Réduisez la puissance d'aspi ration. |
| L'enduit contient une grande quantité de matières de charge ou est très mou. | Utilisez un disque abrasif avec un grain plus fin. |
| L'outil électroportatif a été appliqué contre la surface alors qu'il était en marche (formation de rayures). | Ne mettez en marche l'outil électroportatif qu'après l'avoir appliqué contre la surface. |
| | Pour poncer une surface, travaillez toujours avec le seg-ment de brosse amovible. |

| Cause | Remède |
|--|--|
| Il y a des rayures de ponçage sur la surface. | |
| Le plateau de ponçage dur a été appliqué en biais contre la surface. | Utilisez un plateau de ponçage tendre avec un plateau interface. |
| Pour les enduits très mous : le plateau de ponçage est trop dur ou le grain de l'abra-sif est trop grossier. | Utilisez un plateau de ponçage tendre avec un plateau interface. |
| | Sélectionnez un grain plus fin. |

| Cause | Remède |
|--|---|
| L'effet ventouse est insuffisant. | |
| La puissance d'aspiration ré-glée sur l'aspirateur est trop faible. | Augmentez la puissance d'aspiration sur l'aspirateur. |
| La vitesse de rotation de la ponceuse plaquiste est trop élevée. | Réduisez la vitesse. |
| Le débit d'aspiration intérieur de la ponceuse pla-quiste est trop faible. | Réduisez la puissance d'aspi ration ou commutez sur aspiration extérieure. |
| L'enduit contient une grande quantité de matières de charge ou est très mou. | Commutez sur débit d'air extérieur, réglez la molette de puissance d'aspiration sur 6, réduisez la vitesse dans les cas extrêmes. |
| Le filtre principal de l'aspirateur est colmaté/bouché. | Nettoyez à intervalles réguli-liers l'élément filtrant : <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité 1 : Réglez la puissance d'aspiration maximale. Obtuez avec la paume de la main pendant 10 s l'ouverture de la buse ou du flexible d'aspiration |

| Cause | Remède |
|---|---|
| | <p>sur l'aspirateur jusqu'à ce que le nettoyage automatique soit activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité 2 : Nettoyez l'élément filtrant mécaniquement (en l'aspirant). - Possibilité 3 : Contrôlez si l'élément filtrant n'est pas endommagé ou bouché. Remplacez régulièrement l'élément filtrant. |
| Un sac poussiére en non-tissé est utilisé. | Utilisez un sac à poussiére jetable. |
| Le flexible d'aspiration est bouché ou fait un coude. | Débouchez-le ou supprimez le coude. |
| Le bac à poussière de l'aspirateur est plein. | Videz le bac à poussière de l'aspirateur. |

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.
- Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccables et sûr.

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

Remplacement du flexible de liaison (voir figure G)

Pour **retirer** le flexible de liaison (18), desserrez la vis du collier de flexible (24) avec un tournevis et soulevez le collier de flexible (24) avec le flexible de liaison (18). Retirez le collier de flexible (24). Dégarez à l'autre extrémité du flexible de liaison (18) le boîtier intérieur (23) de la fixation de flexible (22). Saisissez fermement le boîtier intérieur (23) avec une main et retirez le flexible de liaison (18) en le tournant.

Pour **mettre en place** un nouveau flexible de liaison (18), saisissez fermement le boîtier intérieur (23) avec une main et insérez le flexible de liaison (18) jusqu'en butée en le tournant. Fixez le collier de flexible (24) de l'autre côté du flexible de liaison (18). Positionnez la tête de vis de façon à pouvoir serrer sans effort avec un couple d'env. 2 Nm le collier de flexible (24) sur la tête de ponçage (11) à l'aide d'un tournevis.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel.: +212 5 29 31 43 27
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Português

Instruções de segurança

Instruções gerais de segurança para ferramentas eléctricas

A AVISO Deverem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem

líquidos, gases ou pós inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.

- ▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades.** Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntário.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede

e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.

- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias.** Mantenha os cabelos e roupas afastados de peças em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- ▶ **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amoável, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.

- **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

Serviço

- **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Instruções de segurança para lixadeira

- **Use a ferramenta eléctrica apenas para lixamento a seco.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Certifique-se de que nenhuma pessoa fica em perigo devido às faíscas. Afaste materiais inflamáveis das proximidades.** São originadas faíscas quando se lixa metais.
- **Atenção, perigo de incêndio! Evite um sobreaquecimento do material de lixar e da lixadeira. Esvazie sempre o reservatório de pó antes de pausas no trabalho.** O pó de lixa no saco coletor do pó, no microfiltro, no saco de papel (ou no saco do filtro ou no filtro do aspirador) pode incendiarse sob circunstâncias desfavoráveis como faíscas ao lixar metais. Existe perigo especialmente quando o pó de lixa está misturado com restos de verniz, poliuretano ou outras substâncias químicas e o material de lixar está quente após longo período de trabalho.
- **Lime com regularidade as aberturas de ventilação da sua ferramenta eléctrica.** A ventoinha do motor puxa pó para dentro da carcaça, e uma grande quantidade de pó de metal pode causar perigos eléctricos.
- **Durante o trabalho, segure a ferramenta eléctrica com as duas mãos e providencie uma estabilidade segura.** A ferramenta eléctrica é conduzida com maior segurança com ambas as mãos.
- **Espera a ferramenta eléctrica parar completamente, antes de depositá-la.**
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Ligue a ferramenta eléctrica a uma rede eléctrica devidamente ligada à terra.** A tomada e o cabo de extensão têm de ter um condutor de proteção funcional.

Descrição do produto e do serviço



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta eléctrica destina-se ao lixamento seco de paredes de materiais pré-fabricados betumadas, de tetos e paredes em interiores e exteriores, assim como para a remoção de demônios de tinta, restos de cola e reboco solto.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta eléctrica na página de esquemas.

- (1) Roda da potência de aspiração
- (2) Roda da pré-seleção da velocidade de rotação
- (3) Interruptor de ligar/desligar
- (4) Punho (superfície do punho isolada)
- (5) Mangueira de aspiração
- (6) Bocal de sopro
- (7) Peça de agarrar
- (8) Gancho de retenção
- (9) Alavanca tensora
- (10) Tubo de extensão
- (11) Cabeça de lixar
- (12) Fixação segmento de escova
- (13) Alavanca de ajuste da força de aspiração
- (14) Disco de lixar ^{a)}
- (15) Parafuso do prato de lixar
- (16) Prato de lixar
- (17) Segmento de escova
- (18) Mangueira de ligação
- (19) Suporte do prato de lixar
- (20) Parafuso excêntrico
- (21) Braçadeira de cabos ^{a)}
- (22) Fixação da mangueira
- (23) Caixa interior
- (24) Braçadeira da mangueira

a) **Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

Dados técnicos

| Lixa deira para pré-fabricados | GTR 550 | GTR 55-225 |
|--|---------|----------------------|
| Número de produto | | 3 601 GD4 0.. |
| Pré-seleção da velocidade de rotação | | ● |
| Constant Electronic | | ● |
| Arranque suave | | ● |
| N.º de rotações em vazio n_0 | r.p.m. | 340-910 |
| Diâmetro do prato de lixar | mm | 215 |
| Diâmetro do disco de lixar | mm | 225 |
| Diâmetro aspiração de pó | mm | 45/35 |
| Comprimento versão curta (sem tubo de extensão) | m | 1,1 |
| Comprimento versão padrão (com 1 tubo de extensão) ^{A)} | m | 1,7 |
| Comprimento versão longa (com 2 tubos de extensão) | m | 2,3 |
| Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | | |
| - Versão curta | kg | 4,1 |
| - Versão padrão | kg | 4,8 |
| Classe de proteção | | ⊕/I |

A) Volume de fornecimento padrão

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Montagem

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Substituir folha de lixa (ver figura A)

Para remover a folha de lixa (14) levante-a lateralmente e retire-a para fora do prato abrasivo (16).

Antes de colocar uma folha de lixa nova, remova a sujidade e o pó do prato abrasivo (16), p. ex. com um pincel.

Se a superfície do prato abrasivo (16) estiver equipada com um tecido de velcro, pode fixar-se de forma rápida e fácil folhas de lixa com velcro.

Pressione bem a folha de lixa (14) no lado de baixo do prato abrasivo (16).

Para garantir uma aspiração de pó ideal, certifique-se de que os furos da folha de lixa (14) coincidem com os furos no prato abrasivo (16).

Seleção do prato abrasivo

Conjunto de pratos de lixar macios^{A)}

Ideal para curvas e contornos mais finos
O conjunto de pratos de lixar é composto por:
– um prato de lixar
– uma placa intermédia e

- uma placa de apoio.

Prato de lixar duro

Elevada capacidade de desbaste, ideal para superfícies planas e para a remoção de tintas de parede antigas
Para a aplicação universal em superfícies planas e abauladas
O apoio de aspiração ideal facilita o trabalho ao utilizador.

A) Volume de fornecimento padrão

Trocar o prato de lixar (ver figura B)

Nota: substitua de imediato um prato de lixar (16) danificado.

Retirar o disco de lixar. Desenrosque totalmente o parafuso (15) e retire o prato de lixar (16). Coloque o novo prato de lixar (16) e aperte novamente o parafuso.

Nota: ao colocar o prato de lixar, certifique-se de que os dentes do arrastador encaixam nos entalhes do prato de lixar.

Nota: um suporte do prato de lixar danificado só pode ser substituído por um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.

Aspiração de pó/de aparas

Os pós dos materiais podem ser prejudiciais para a saúde. O contacto ou a inalação de pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Determinados pós são considerados cancerígenos.

- Se possível deverá usar uma aspiração de pó apropriada para o material.
- Assegure uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Aspiração externa

Ligue a mangueira de aspiração (5) a um aspirador (acessório).

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Para grandes superfícies use o aspirador GAS 35 L/M AFC ou GAS 55 L/M AFC, uma vez que estes garantem a potência de aspiração contínua necessária.

Ao trabalhar em superfícies verticais, segure a ferramenta elétrica de modo a que a mangueira de aspiração aponte para baixo.

Remover/colocar tubo de extensão (ver figura C)

Se o tubo de extensão (10) não for necessário para o trabalho de lixamento, o mesmo pode ser retirado. Desta forma é reduzido consideravelmente o esforço necessário para lixar.

Levante em ambos os lados do tubo de extensão (10) a alavanca tensora (9) e vire o gancho de retenção (8) para baixo. Solte o parafuso excêntrico (20) e retire o tubo de extensão (10) da cabeça de lixar (11) e da peça de agarrar (7). Empurre a peça de agarrar (7) sobre a cabeça de lixar (11), aperte bem o parafuso excêntrico (20), vire o gancho de retenção (8) para cima e feche a alavanca tensora (9).

Para inserir o tubo de extensão (10) na peça de agarrar (7) e na cabeça de lixar (11) proceda pela ordem inversa.

Nota: só podem ser usados no máximo 2 tubos de extensão. Verifique sempre se as peças de união estão seguras e bem unidas com o gancho de retenção (8) e as alavancas tensoras (9).

Montar/desmontar braçadeiras de cabos (ver figura D)

Coloque a braçadeira de cabos (21) sobre a mangueira de aspiração (5). Insira o cabo de rede na ranhura para cabos da braçadeira.

Para desmontar a braçadeira de cabos (21), retire-a da mangueira de aspiração (5) e puxe o cabo de rede para fora da braçadeira de cabos (21).

Vista geral de aplicação

| Betume/ dureza do gesso | Parede/teto | Fluxo de ar interno/externo | Potência de aspiração | Ajuste da velocidade | Grão Disco de lixar |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Muito macio/macio | Parede/teto | ① | 6 | 2-4 | A partir de P180 |
| Dureza média | Parede | ① | 6 | 4-6 | A partir de P120 |
| | Teto | ③ | 1-3 | | |
| Muito duro | Parede/teto | ① numa superfície irregular ③ numa superfície plana | 6 1-3 | 4-6 | A partir de P100 |

Instruções de trabalho

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- **Espera a ferramenta elétrica parar completamente, antes de depositá-la.**
- **Não deposite a ferramenta elétrica de lado.** Dessa forma, o prato abrasivo pode ficar permanentemente deformado.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

► **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.

Pré-selecionar o número de rotações

Com a roda para pré-seleção da velocidade de rotação (2) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação. Números mais altos significam um número de rotações maior, números mais baixos um número de rotações menor.

A Constant-Electronic mantém o número de rotações durante a marcha em vazio e sob carga quase que constante e assegura um desempenho de trabalho uniforme.

O arranque suave eletrónico limita o binário ao ligar e aumenta a durabilidade do motor.

Ligar/desligar

► **Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.**

Para **ligar** a ferramenta elétrica, prima o interruptor de ligar/desligar (3).

Para **desligar** a ferramenta elétrica, prima novamente o interruptor de ligar/desligar (3).

► **A ferramenta elétrica não é adequada para o funcionamento estacionário.** Não pode p. ex. ser presa num torno de bancada ou fixada a uma bancada de trabalho.

Lixar superfícies

Ligue a ferramenta elétrica, coloque-a com toda a superfície de lixar sobre a base a trabalhar e movimente-a sobre a peça a ser trabalha com pressão moderada.

A capacidade de desbaste e o padrão de lixamento são determinados essencialmente através do disco de lixar selecionado, do nível do número de rotações pré-selecionado e da pressão exercida.

Apenas folhas de lixar impecáveis garantem um excelente rendimento de desbaste e a proteção da ferramenta elétrica. Trabalhar com uma força de pressão uniforme para aumentar a vida útil das folhas de lixar.

Demasiada pressão não resulta num melhor rendimento de desbaste, mas sim num maior desgaste da ferramenta elétrica e da folha de lixa.

Jamais utilizar uma folha de lixa com a qual foi processado metal, para processar outros materiais.

Use apenas acessórios de lixar **Bosch** originais.

Lixar rente à borda (ver figuras E–F)

Através do segmento de escova amovível, pode reduzir a distância lateral entre parede/teto e prato de lixar.

- Mantenha o sistema de retenção (12) do segmento de escova (17) premido.
- Vire o segmento de escova (17) para a frente e retire-o.
- Para inserir engate o segmento de escova (17) no lado oposto do sistema de retenção (12), e vire-o para a cabeça de lixar (11), até o mesmo engatar.

Ajuste do fluxo de ar interno/externo

Consoante o nível do vácuo, o peso percetível da ferramenta pode ser reduzido.

Em função do fim de utilização pode comutar entre diferentes modos de funcionamento do fluxo de ar. Rode a alavanca de ajuste da força de aspiração (13) para uma das 3 posições.

| Posição de interruptor | Tipo do fluxo de ar | Utilização |
|---|--|--|
|  | ① fluxo de ar externo | Ideal para lixar paredes com elevada velocidade de desbaste e sem vácuo |
|  | ② fluxo de ar externo e interno misturados | Rendimento de desbaste de médio com efeito de vácuo |
|  | ③ fluxo de ar externo e interno misturados | Ideal para lixar tetos, com baixa velocidade de desbaste, mas elevado vácuo (força de aspiração) para um peso baixo percetível |

Ajustar a potência de aspiração

Pode ajustar a potência de aspiração para obter o equilíbrio preferido entre a velocidade de lixamento e a potência de aspiração. A regulação só pode ser feita se estiver ativado o fluxo de ar interno (posição ③ na tabela em cima).

Use a roda (11) para ajustar a potência de aspiração.

- 1: potência de aspiração baixa
- 6: potência de aspiração alta

Comece com uma potência de aspiração baixa (posição 1) e aumente a mesma lentamente até se formar uma força de pressão percetível.

Uma potência de aspiração alta permite lixar sem esforço em tetos e paredes. Uma potência de aspiração ajustada demasiado alta pode causar vibrações na ferramenta elétrica e dificultar o comportamento de condução.

Erros – Causas e soluções

| Causa | Solução |
|--|--|
| A lixadeira para pré-fabricados não funciona suavemente ou saltita na superfície. | |
| O efeito de aspiração é muito forte. | Reduza a potência de aspiração ou, se necessário, comute para uma aspiração externa. |
| O material de enchimento ou os substratos são duros. | Reduza a potência de aspiração ou, se necessário, comute para uma aspiração externa. |
| | Reduza o número de rotações. |
| O desbaste do material a processar é demasiado grande. | |
| O número de rotações da lixadeira para pré-fabricados é demasiado alto. | Reduza o número de rotações. |
| O efeito de aspiração na lixadeira para pré-fabricados é muito forte. | Reduza efeito de aspiração ou comute para a aspiração externa. |
| O material de enchimento tem uma alta percentagem de enchimento ou é muito macio. | Ligue a aspiração externa, ajuste a roda da potência de aspiração para o nível 6, reduza em casos extremos o número de rotações. |
| O grão do abrasivo é muito grosso. | Use um disco de lixar com grão mais fino. |
| A qualidade da superfície não ficou ótima. | |
| O grão do abrasivo é muito grosso. | Use um disco de lixar com grão mais fino. |
| Não foram cumpridos os tempos de secagem do material de enchimento. | Observe as folhas de dados técnicos e recomendações do fabricante. |
| O efeito de aspiração é muito forte. | Reduza a potência de aspiração. |

| Causa | Solução | Causa | Solução |
|---|--|--|--|
| O material de enchimento tem uma alta percentagem de enchimento ou é muito macio. | Use um disco de lixar com grão mais fino. | | entupido. Use regularmente um elemento filtrante novo. |
| A ferramenta elétrica foi colocada sobre a superfície a funcionar (formação de estrias). | Coloque a ferramenta elétrica a funcionar somente depois de a assentar na superfície. Se trabalhar numa superfície, trabalhe sempre com o segmento de escova amovível. | É usado um saco do pó de material não tecido. | Use um saco do pó descartável. |
| | | A mangueira de aspiração está entupida ou dobrada. | Elimine o entupimento ou a dobra. |
| | | O reservatório de pó do aspirador está cheio. | Esvazie o reservatório de pó do aspirador. |
| Existem estrias de lixamento na superfície. | | | |
| O prato de lixar duro foi encostado inclinado na superfície. | Use um prato de lixar macio com placa intermédia. | | |
| No caso de um material de enchimento muito macio, o prato de lixar é muito duro ou a grão do abrasivo muito grosso. | Use um prato de lixar macio com placa intermédia. Selecione um grão do abrasivo mais fino. | | |
| O efeito de aspiração é insuficiente. | | | |
| A potência de aspiração no aspirador é muito reduzida. | Aumente a força de aspiração no aspirador. | | |
| O número de rotações da lixadeira para pré-fabricados é demasiado alto. | Reduza o número de rotações. | | |
| A aspiração interna na lixadeira para pré-fabricados é muito reduzida. | Reduza a potência de aspiração ou comute para a aspiração externa. | | |
| O material de enchimento tem uma alta percentagem de enchimento ou é muito macio. | Ligue a aspiração externa, ajuste a roda da potência de aspiração para o nível 6, reduza em casos extremos o número de rotações. | | |
| O filtro principal do aspirador está bloqueado/entupido. | Limpe regularmente o elemento filtrante: – Possibilidade 1: ajuste a regulação da força de aspiração para a potência de aspiração máxima. Feche 10 segundos com a palma da mão a abertura do bocal, da mangueira ou da aspiração no aspirador até que comece a limpeza automática. – Possibilidade 2: limpe o elemento filtrante mecanicamente (aspiração). – Possibilidade 3: verifique se o elemento filtrante está danificado ou | | |

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

Trocar mangueira de ligação (ver figura G)

Para **remover** a mangueira de ligação (18) solte o parafuso da braçadeira da mangueira (24) com uma chave de parafusos e levante a braçadeira (24) com a mangueira de ligação (18). Retire a braçadeira da mangueira (24). Na outra extremidade da mangueira de ligação (18) puxe para fora a caixa interior (23) da fixação da mangueira (22). Segure na caixa interior (23) e desatarraxe a mangueira de ligação (18).

Para **inserir** uma nova mangueira de ligação (18), segure a caixa interior (23) e atarraxe a nova mangueira de ligação (18) até ao batente. Monte a braçadeira da mangueira (24) no outro lado da mangueira de ligação (18). Posicione a cabeça de parafuso de forma a que possa apertar, sem esforço, a braçadeira da mangueira (24) com uma chave de parafusos na cabeça de lixar (11) com um binário de aprox. 2 Nm.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Encontra outros endereços da assistência técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminação

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.



Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

中文**安全规章****电动工具通用安全警告**

△ 警告！ 阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语"电动工具"指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。**混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。**注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。**绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ **不得滥用电线。**绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。**适合户外使用的软线将减少电击危险。

► **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。**使用RCD可减小电击危险。

人身安全

- **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。**当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- **防止意外起动。**确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- **手不要伸展得太长。**时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。**宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少尘屑引起的危险。
- **即使由于经常使用电动工具而对此非常熟悉，也不要就认为可以高枕无忧而忽略工具的安全规定。**粗心大意的行为可能在瞬间就造成严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

- **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- **保养电动工具。**检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

► **保持手柄和握持表面干燥、清洁、无油污。**在突发情况下，滑溜的手柄和握持表面无法确保安全地握持和控制工具。

维修

► 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

针对砂光机的安全警告

► 本电动工具仅可用于干法研磨。水进入电动工具将增加电击危险。

► 要注意确保飞溅的火花不会伤到人。清除附近的可燃材料。研磨金属时会有火花飞溅。

► 注意火灾危险！应避免磨料和研磨机过热。每次工作休息前都要清空集尘腔。集尘袋、微过滤器、纸袋（或者吸尘器的过滤袋或过滤器）内的磨削粉尘可能会在不良条件下（例如研磨金属时火花飞溅）被点燃。如果磨削粉尘与油漆或聚氨酯残余物或者其他化学原料混合，且磨料在长时间作业后产生高温时，会产生极大危险。

► 定期清洁电动工具的通风间隙。电动机风扇会将灰尘吸进机壳，过多的金属粉末沉积会导致电气危险。

► 工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。使用双手才能够稳定地操作电动工具。

► 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。

► 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

► 将电动工具与正常接地的电网连接。电源插座和延长线必须带有功能完好的安全引线。

产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具规定用于打磨已抹灰的清水墙、室内外天花板和墙壁以及清除油漆、残胶和松散的灰浆。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 抽吸功率调节轮
- (2) 转速预选调节轮
- (3) 起停开关
- (4) 手柄（绝缘握柄）
- (5) 抽吸软管
- (6) 排气孔接头
- (7) 抓握手件
- (8) 安全钩
- (9) 夹紧杆
- (10) 加长管

- (11) 磨头
- (12) 刷段止动装置
- (13) 吸力调节杆
- (14) 砂纸^{a)}
- (15) 磨盘螺丝
- (16) 磨盘
- (17) 刷段
- (18) 连接软管
- (19) 磨盘托架
- (20) 偏心螺栓
- (21) 电缆夹^{a)}
- (22) 软管固定装置
- (23) 内壳
- (24) 软管夹

a) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司附件清单中有完整的附件供应项目。

技术参数

| 清水墙磨机 | GTR 550 | GTR 55-225 |
|-----------------------------|---------------|------------|
| 物品代码 | 3 601 GD4 0.. | |
| 转速预选 | ● | |
| 恒定电子装置 | | ● |
| 缓速起动 | | ● |
| 空载转速n ₀ | 转/分钟 | 340-910 |
| 磨盘直径 | 毫米 | 215 |
| 砂纸直径 | 毫米 | 225 |
| 集尘装置直径 | 毫米 | 45/35 |
| 短款长度（不带加长管） | 米 | 1.1 |
| 标准款长度（带1根加长管） ^{A)} | 米 | 1.7 |
| 长款长度（带2根加长管） | 米 | 2.3 |
| 重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | | |
| - 短款 | 公斤 | 4.1 |
| - 标准款 | 公斤 | 4.8 |
| 保护等级 | | ⊕/I |

A) （基本供货范围）

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

安装

► 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

更换砂纸（参见插图A）

取下砂纸(14)时，将其一侧抬起，然后从磨盘(16)上拉下。

装入新砂纸前，用刷子清除磨盘(16)上的脏污和灰尘。

磨盘(16)表面由尼龙织物组成，因此可通过魔术贴快速便捷地固定砂纸。

将砂纸(14)牢固地按压到磨盘(16)底面。

请注意砂纸(14)的冲孔与磨盘(16)上的孔重叠，以确保最佳的集尘效果。

选择磨盘

软磨盘套件^{a)} 完美打造更精细的曲线和轮廓

该磨盘套件包含：

- 磨盘
- 一块隔板和
- 一块支撑板。

硬磨盘

高磨除率格外适用于平整表面，也特别适合用于清除墙漆

普遍适用于平整和拱起的表面

理想的抽吸辅助功能为用户减轻作业负担。

A) (基本供货范围)

更换磨盘 (参见插图B)

提示：请立即更换损坏的磨盘(16)。

抽出砂纸。小心地拧出整个螺栓(15)，然后取下磨盘(16)。装上新磨盘(16)，然后重新拧紧螺栓。

提示：安装磨盘时应注意从部件的齿轮进入磨盘的凹槽中。

提示：损坏的磨盘支架必须由博世电动工具公司授权的客户服务处更换。

吸锯尘/吸锯屑

物料废尘可能危害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些废尘甚至能致癌。

- 尽可能使用适合物料的集尘装置。
- 工作场地要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的呼吸防护面具。

外部集尘

将集尘软管(5)与吸尘器（附件）连接。

根据工件的物料选择合适的吸尘装置。

吸集可能危害健康，可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘装置。

应用概览

| 腻子/ 石膏硬度 | 墙壁/天花板 | 内部/外部气流 | 抽吸功率 | 速度调节 | 粒度 砂纸 |
|-------------|--------|---------|---|---|---|
| | | |  |  |  |

| 腻子/ 石膏硬度 | 墙壁/天花板 | 内部/外部气流 | 抽吸功率 | 速度调节 | 粒度 砂纸 |
|-------------|--------|---------------|------|------|----------|
| 极软/软 | 墙壁/天花板 | ① | 6 | 2-4 | 自P180起 |
| 中等硬度 | 墙壁 | ① | 6 | 4-6 | 自P120起 |
| | 天花板 | ③ | 1-3 | | |
| 极硬 | 墙壁/天花板 | ① 针对不平整表 面 | 6 | 4-6 | 自P100起 |
| | | ③ 针对平整表面 | 1-3 | | |

工作提示

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。
- 不要将电动工具放到侧面。磨盘可能会因此永久变形。
- 本电动工具不适合固定式应用。例如不允许夹在虎钳上或固定在工作台上。

研磨平面

开动电动工具，把整个研磨面平贴在待研磨的表面上，并均匀地在工件上移动机器。

磨除率和打磨效果主要取决于选择的砂纸、设定的转速级和压紧力。

只有完好的砂纸才能够提高研磨功率，且保护电动工具。

操作机器时要均匀施压，如此才能够提高砂纸的使用寿命。

在机器上过度施压，不仅无法提高研磨功率，反而容易损坏机器并提高砂纸的耗损率。

不可以使用研磨过金属的砂纸研磨其它的物料。

请只使用Bosch原装研磨附件。

靠边打磨（见图E-F）

借助可取下的刷段，能减少墙壁/天花板和磨盘之间的侧面间距。

- 使刷段(17)的止动件(12)保持按下状态。
- 将刷段(17)向前翻转，然后将其取下。
- 装入时，将刷段(17)钩挂到止动件(12)的对面，然后将其朝着磨头(11)翻转，直至卡止。

调节内部/外部气流

根据负压的高度，所感觉到的工具重量会减轻。

您可以按照具体用途，在不同的气流运行模式之间切换。将吸力调节杆(13)旋转到3个位置之一。

| 开关位置 | 气流类型 | 用途 |
|------|--------|--------------------------|
| | ① 外部气流 | 特别适用于在打磨速度较高及无负压的情况下打磨墙壁 |

| 开关位置 | 气流类型 | 用途 |
|---|-------------|--|
|  | ② 外部和内部气流混合 | 中等打磨功率，带负压效应 |
|  | ③ 外部和内部气流混合 | 特别适用于天花板打磨，打磨速度较低但负压较高（吸力），确保所感受到的重量较低 |

调节抽吸功率

您可以调节抽吸功率，以便在打磨速度和抽吸功率之间获得您所偏好的平衡程度。仅当内部气流激活时（表格内上部位置③）才能执行这一调节操作。

为了调节抽吸功率，请使用调节轮(1)。

- 1：低抽吸功率
- 6：高抽吸功率

请从低抽吸功率（位置1）开始，然后缓慢提升功率，直至能感觉到压紧力。

高抽吸功率帮助您轻松打磨天花板和墙壁。但调节得过大的抽吸功率可能导致本电动工具晃动，从而对导向功能造成负面影响。

故障 - 原因和解决措施

| 原因 | 解决措施 |
|---------------------------|----------------------------------|
| 清水墙磨机运行不稳定或在表面上跳动。 | |
| 抽吸力过强。 | 请降低抽吸功率或必要时切换至外部集尘。 |
| 腻子或基底过硬。 | 请降低抽吸功率或必要时切换至外部集尘。 降低转速。 |
| 待加工物料的磨除率过大。 | |
| 清水墙磨机转速过高。 | 降低转速。 |
| 清水墙磨机上的抽吸力过强。 | 减小抽吸力或切换至外部集尘。 |
| 腻子中的填料含量高或非常软。 | 接通外部集尘，将抽吸功率调节轮调至第6档，极端情况下请降低转速。 |
| 磨料粒度过大。 | 请使用粒度更细的砂纸。 |

| 原因 | 解决措施 |
|--------------------------|--|
| 表面质量不理想。 | |
| 磨料粒度过大。 | 请使用粒度更细的砂纸。 |
| 未遵守腻子的干燥时间。 | 请参照制造商的技术说明页和相关建议。 |
| 抽吸力过强。 | 降低抽吸功率。 |
| 腻子中的填料含量高或非常软。 | 请使用粒度更细的砂纸。 |
| 将正在运行的电动工具放到了表面上 (形成槽纹)。 | 请先将电动工具放到表面上，然后再接通电动工具。 在表面上作业时，请务必搭配可取下的刷段工作。 |
| 表面上有打磨槽纹。 | |
| 将硬磨盘斜着放到了表面上。 | 使用带隔板的软磨盘。 |
| 对于极软的腻子而言，磨盘过硬或磨料粒度过粗。 | 使用带隔板的软磨盘。选择更细的磨料粒度。 |
| 抽吸力不足。 | |
| 吸尘器上的集尘功率过低。 | 在吸尘器上提高吸力。 |
| 清水墙磨机转速过高。 | 降低转速。 |
| 清水墙磨机上的内部集尘作用过小。 | 降低抽吸功率或切换至外部集尘。 |
| 腻子中的填料含量高或非常软。 | 接通外部集尘，将抽吸功率调节轮调至第6档，极端情况下请降低转速。 |
| 吸尘器的主过滤器已卡住/阻塞。 | 定期清洁滤芯： - 方案1：将吸力调节增至最大抽吸功率。用手掌堵住吸尘器上的吸嘴，抽吸软管或抽吸开口10秒钟，直至自动清洁启用。 - 方案2：以机械方式清洁滤芯（抽吸）。 - 方案3：检查滤芯是否有损坏以及是否堵塞。定期安装新的滤芯。 |
| 使用无纺布集尘袋。 | 使用废弃处理用集尘袋。 |
| 抽吸软管堵塞或扭转。 | 清除堵塞或排除扭转情况。 |
| 吸尘器的集尘容器已满。 | 排空吸尘器的集尘容器。 |

► 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给**Bosch**或者经授权的**Bosch**电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

更换连接软管 (见图G)

如需**废弃处理**连接软管(18)，请用螺丝刀松开软管夹(24)的螺栓，然后将软管夹(24)连同连接软管(18)取下。取下软管夹(24)。在连接软管(18)的另一端抽出软管固定件(22)的内壳(23)。固定住内壳(23)，然后将连接软管(18)转出。

如需**装入**新的连接软管(18)，则要固定住内壳(23)，然后转入新的连接软管(18)直至限位。将软管夹(24)装到连接软管(18)的另一侧。螺栓头的定位要确保能轻松地用螺丝刀将软管夹(24)以约2牛顿米的扭矩拧紧到磨头(11)上。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：bsc.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



请勿将电动工具扔到生活垃圾中！

维修和服务

维护和清洁

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

繁體中文

安全注意事項

電動工具一般安全注意事項

⚠ 警告

請詳讀工作臺及電動工具的所有安全警告與使用說明。若不

遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和／或人員重傷。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ **保持工作場地清潔和明亮。**混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ **不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。**電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ **讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。**注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ **電動工具插頭必須與插座相配。**絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ **避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。**如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ **不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。**水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ **不得濫用電線。**絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ **當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。**適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ **如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。**使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ **保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。**當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ **使用個人防護裝置。**始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。**確保開關在連接電源和／或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。

▶ **手不要伸展得太長。**時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。

▶ **著裝適當。**不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。

▶ **如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。**使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

▶ **切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。**任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

電動工具使用和注意事項

- ▶ **不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。**選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ **如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。**不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並／或取出電池盒。**這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。**電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具與配備。**檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。**將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ **把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。**易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

檢修

- ▶ **將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。**這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

砂磨機安全注意事項

- ▶ **本電動工具僅適用於乾式研磨。**水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ **請注意：噴濺的火花不會波及任何人。**請將附近的易燃材料清走。研磨材料時會有火花噴濺。
- ▶ **請注意：有失火之虞！**請避免砂磨材料或砂帶機過熱。暫停作業之前請務必清空集塵容器。集塵袋、超微細過濾器、紙袋內（或吸塵器過濾袋／濾材內）的研磨粉塵可能在不利條件下自行點燃，例如研磨金屬時所產生的火花。尤其是當研

磨粉塵若混入殘留的烤漆、聚胺酯或其他化學物質，而且在經過長時間運轉後砂磨材料的溫度又極高時，這種情形特別具危險性。

- ▶ 請定期清潔電動工具的通風口。電動機風扇會將灰塵吸進機殼，過多的金屬粉末沉積會導致電氣危險。
- ▶ 作業期間請用雙手牢牢握緊電動工具並保持穩固。使用雙手才能夠更穩定地操作電動工具。
- ▶ 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ 請將電動工具連接至合規的已接地市電電力網。插座與延長線都必須具有保護接地設計。

產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。
請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本電動工具用於乾式打磨抹平的隔間牆板、室內外天花板和牆壁，以及用於清除油漆、殘留黏膠和鬆散灰泥。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 吸氣功率轉鈕
- (2) 轉速預設轉鈕
- (3) 起停開關
- (4) 把手（絕緣握柄）
- (5) 吸塵軟管
- (6) 排塵接管
- (7) 把手部位
- (8) 安全鉤
- (9) 緊固扳桿
- (10) 延長管
- (11) 磨頭
- (12) 刷節鎖扣
- (13) 吸力調整桿
- (14) 研磨片^{a)}
- (15) 磨盤螺栓
- (16) 磨盤
- (17) 刷節鎖扣
- (18) 連接軟管
- (19) 磨盤座
- (20) 偏心螺栓
- (21) 電纜夾^{a)}
- (22) 軟管固定件
- (23) 內殼

(24) 軟管夾

a) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

技術性數據

| 乾式砂磨機 | | GTR 550 | GTR 55-225 |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 產品機號 | | 3 601 GD4 0.. | |
| 轉速設定 | | ● | |
| 電子穩定控制系統 | | | ● |
| 緩速起動 | | | ● |
| 無負載轉速 n_0 | min ⁻¹ | 340-910 | |
| 磨盤直徑 | mm | 215 | |
| 研磨直徑 | mm | 225 | |
| 吸塵裝置直徑 | mm | 45/35 | |
| 短版長度（不含延長管） | m | 1.1 | |
| 標準版長度（含 1 條延長管） ^{A)} | m | 1.7 | |
| 長版長度（含 2 條延長管） | m | 2.3 | |
| 重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | | | |
| - 短版 | kg | 4.1 | |
| - 標準版 | kg | 4.8 | |
| 絕緣等級 | | ④/Ⅰ | |

A) 標準供貨範圍

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

更換研磨片（請參考圖 A）

若要取下研磨片 (14)，請從側邊將它扳開，接著再將它從磨盤 (16) 拔下。

裝上新的研磨片之前，請用例如刷子清除磨盤 (16) 上的髒污與粉塵。

磨盤 (16) 的表面材質是魔鬼氈，可以很便利地快速固定研磨片。

將研磨片 (14) 牢牢按壓到磨盤 (16) 底部上。

請注意：為確保最佳吸塵效果，研磨片 (14) 上的沖孔請對準磨盤 (16) 開孔位置。

選用磨盤

軟磨盤組^{A)} 完美適用於較精細的曲線及輪廓

磨盤組由以下部份組成：

- 磨盤
- 一個中間板，以及
- 一個支撐板。

硬磨盤 高磨除功率，極適用於平坦表面和移除舊牆漆

適用於平坦和彎曲表面
最佳吸除支持性，讓使用者工作更為輕鬆。

A) 標準供貨範圍

更換磨盤（請參考圖 B）

提示：磨盤（16）如有受損請立即換掉。

拔下研磨片。將螺栓（15）完全旋出，並取下磨盤（16）。裝上新的磨盤（16），然後旋緊螺栓。

提示：裝上磨盤時請注意從動部件的齧合齒應要卡進磨盤的凹槽內。

提示：磨盤座如果損壞，必須交由博世電動工具公司授權的客戶服務處更換。

吸除廢塵／料屑

材質的粉塵可能有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些粉塵被認為具有致癌性。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

外接其他吸塵裝置

將吸塵管（5）與吸塵器連接起來（配件）。

根據工件材質選擇合適的吸塵裝置。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵裝置。

應用於大面積時，請使用 GAS 35 L/M AFC 或 GAS 55 L/M AFC 吸塵器，因為它們可提供所需的持續吸除功率。

在垂直平面上操作電動工具時，必須以吸塵管朝下的方式握持電動工具。

取出／裝入延長管（請參考圖 C）

若研磨作業不需延長管（10），則可將其取出。如此可明顯降低研磨所需的耗力。

用途概覽

| 填料／石膏硬度 | 牆壁／天花板 | 內部／外部氣流 | 吸氣功率 | 速度設定 | 研磨片粒度 |
|---------|--------|---------------------|----------|------|--------|
| 極軟／軟 | 牆壁／天花板 | ① | 6 | 2-4 | P180 起 |
| 中等硬度 | 牆 | ① | 6 | 4-6 | P120 起 |
| | 天花板 | ③ | 1-3 | | |
| 極硬 | 牆壁／天花板 | ① 表面不平坦時 ③ 表面平坦時 | 6 1-3 | 4-6 | P100 起 |

作業注意事項

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。
- ▶ 本電動工具請勿側面放置。磨盤可能因此永久變形。
- ▶ 本電動工具並不適用於以不移動的方式進行加工。不得將它夾入老虎鉗或固定在工作桌上。

研磨平面

啟動電動工具，把整個研磨面平貼在待研磨的表面上，並均力地在工件上移動機器。

磨除功率和研磨的效果原則上是由所選擇的研磨片、設定的轉數等級和操作機器時施壓的大小來決定的。

只有完好的研磨片才能夠提高研磨效率，並且保護電動工具。

操作機器時要均力施壓，如此才能夠提高研磨片的使用壽命。

在機器上施力過度，不僅無法提高研磨效率，機器反而容易損壞並加速研磨片耗損。

不可以使用研磨過金屬的研磨片來研磨其它材質。僅可使用 Bosch 原廠研磨配件。

靠邊研磨（請參考圖 E-F）

透過可取下的刷節，可讓您縮短牆壁／天花板與磨盤之間的側邊距離。

- 按住刷節 (17) 的鎖扣 (12) 不放。
- 將刷節 (17) 向前翻轉並取下。
- 想裝入時，請將刷節 (17) 掛上鎖扣 (12) 的另一側，並將其向磨頭 (11) 翻轉，直到卡入。

設定內部／外部氣流

視負壓的強度，您所感受的工具重量會有不同程度的降低。

您可根據應用目的在各種氣流運作類型之間進行切換。將吸力調整桿 (13) 轉至 3 個位置的其中之一。

| 開關位置 | 氣流類型 | 應用 |
|---|-------------|-------------------|
|  | ① 外部氣流 | 適用於牆面的高速研磨，不具負壓效果 |
|  | ② 外部與內部混合氣流 | 中等研磨功率，具負壓效果 |

| 開關位置 | 氣流類型 | 應用 |
|---|-------------|----------------------------------|
|  | ③ 外部與內部混合氣流 | 適用於天花板的低速研磨，具高負壓（吸力）效果，以達到較輕的重量感 |

設定吸氣功率

您可將吸氣功率設定為您所偏好的研磨速度與吸力平衡點。只有在內部氣流已啟動時（表中上方的位置 ③），才可進行調整。

請使用轉鈕 (1) 設定吸氣功率。

- 1：低吸氣功率

- 6：高吸氣功率

請先從低吸氣功率開始（位置 1），然後慢慢提高，直到感覺到觸壓。

高吸氣功率可使天花板和牆壁的研磨工作不費費力。過高的吸氣功率可能使電動工具產生晃動而難以操作。

故障 - 原因和補救方法

| 原因 | 補救措施 |
|----------------------|--------------------------------|
| 乾式砂磨機運行不平穩或在表面上顛簸晃動。 | 吸氣效果太強。 請降低吸氣功率，或必要時切換成外部吸氣。 |
| 硬性填料材質或基材。 | 請降低吸氣功率，或必要時切換成外部吸氣。 請降低轉速。 |

處理材料的削除量過大。

乾式砂磨機的轉數過高。 請降低轉速。

乾式砂磨機上的吸氣效果降低吸氣效果或切換成外部吸氣。

填料材質含高填充物成份 啟動外部吸氣，將吸氣功率轉鈕調至第 6 級，在極端情況下降低轉數。

磨具粒度過大。 請使用粒度較細的研磨片。

表面品質不佳。

磨具粒度過大。 請使用粒度較細的研磨片。

未遵循填料材質的乾燥時間。 請遵守技術須知和製造商建議。

吸氣效果太強。 請降低吸氣功率。

填料材質含高填充物成份 請使用粒度較細的研磨片。

電動工具在運行時被施放 在表面上（產生溝痕）。 請先施放好電動工具，然後再啟動。

在平面上作業時，請一律使用可拆式刷節。

在表面上有磨痕。

| 原因 | 補救措施 |
|--------------------------|---|
| 硬磨盤被傾斜施放於表面上。 | 使用附帶中間板的軟磨盤。 |
| 磨盤對於極軟的填料材質硬度過高，或磨具粒度過粗。 | 使用附帶中間板的軟磨盤。 請選擇較細的磨具粒度。 |
| 吸氣效果不足。 | |
| 吸塵器的吸氣功率過低。 | 請提高吸塵器的吸力。 |
| 乾式砂磨機的轉數過高。 | 請降低轉速。 |
| 乾式砂磨機上的內部吸氣功率過低。 | 降低吸氣效果或切換成外部吸氣。 |
| 填料材質含高填充物成份或極軟。 | 啟動外部吸氣，將吸氣功率轉鈕調至第 6 級，在極端情況下降低轉數。 |
| 吸塵器的主濾網堵住／阻塞。 | 請定期清潔濾芯： - 方式 1：將吸力調節至最大功率。用手掌密封吸塵器上的噴嘴口、吸塵軟管口或抽吸口 10 秒鐘，直到自動清潔功能啟動。 - 方式 2：以機械方式清潔濾芯（抽吸）。 - 方式 3：檢查濾芯是否損壞或阻塞。請定期更換新的濾芯。 |
| 使用絨質集塵袋。 | 請使用資源回收集塵袋。 |
| 吸塵軟管阻塞或彎折。 | 去除阻塞物或排除彎折狀況。 |
| 吸塵器的集塵容器已滿。 | 請清空吸塵器的集塵容器。 |

維修和服務

維修和清潔

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

更換連接軟管（請參考圖 G）

若要拆下連接軟管 (18)，請使用螺絲起子鬆開軟管夾螺栓 (24) 並將軟管夾 (24) 與連接軟管 (18) 拆起。取下軟管夾 (24)。在連接軟管 (18) 的另一端也拉出軟管固定件 (22) 的內殼 (23)。緊緊固定內殼 (23) 並將連接軟管 (18) 旋出。

若想裝入新的連接軟管 (18)，緊緊固定內殼 (23)，並將新的連接軟管 (18) 旋入到底。將軟管夾 (24) 安裝在連接軟管 (18) 的另一端。將螺栓頭定位好，使您不費力即可使用螺絲起子在磨頭 (11) 上以大約 2 Nm 的扭力將軟管夾 (24) 旋緊。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段 90 號 6 樓
台北市 10491
電話：(02) 7734 2588
傳真：(02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特/ 德國

以下更多客戶服務處地址：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、配件和廢棄的包裝材料。



不可以把電動工具丟入一般的家庭垃圾中。

泰

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

⚠ คำเตือน อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล

จำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้าน

ล่างนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มี

สายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรุงรังนำมารี้ชึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพมหกรรมากาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือผู้เมื่อไหร่ก็จะ
- ▶ มือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฟุ้นหรือโอลูกลับเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นดูให้ออกห่าง การหันความสนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับด้ามปลั๊ก อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กห่วงต่อๆ กันหรือเชื่อมมือไฟฟ้าที่มีสายติดปลั๊กที่ไม่ดัดแปลงและเต้าเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลักเลี้ยงของอย่าให้ร่างกายสัมผัสถักพื้นตัวที่ต่อสายติดนิ่งหรือลงกราวต์ไว้ เช่น ห้อ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมา ขั้นหากกระระลอกไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงติด
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าก่อนหน้าอยู่ในสภาพมียักษัน หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ผิด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยกดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลวคอม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้ง แข็งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถใช้สายไฟฟ้าที่มีสายติดนิ่งได้ ให้ใช้สวีฟต์ด้ามสายไฟฟ้าที่มีเกิดการร้าวไฟฟ้าจากสายติด (RCD) การใช้สวีฟต์ด้ามจะเรื่องเกิดการร้าวไฟฟ้าของไฟฟ้าจากสายติดช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ห้ามต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม รวมควระวังในลิ่งที่หันกำลังห้าอยู่ และมีสติของไข้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันกำลังเหน้อย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของอุบัติของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในชั่วโมงที่หันขาดความเอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ปกมป้องร่างกาย สวมแวนเดาป้องกันเสnoon อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแกง หรือประบกหุ้นเสียงดังที่ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
- ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบบเดอร์เน็ค ยกหรือถือเครื่องมือการถือเครื่องโดยใช้น้ำที่สวิตช์ หรือเสียบปลั๊กไฟฟ้าขณะสวิตช์ปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ นำเครื่องมือปั๊มเด่งหรือประแจปากตายออกก่อนปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าอ่อนใจเกินไป ตั้งที่ยืนที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้หันสามารรถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าตามหรือสวมเครื่องประดับ เอามและเสื้อผ้าออกห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผ้า ยาวจากเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีขอเชื่อมต่อ กันเครื่องดูดฟุ้นหรือเครื่องเก็บผง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฟุ้นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผุ้นได้
- ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบดอย่างเครื่องจะเกิดความคุ้นเคย อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้หันเกิดความชะล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่างศึกษาและรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี กว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าล้าสุดทันไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถเปิดปิดด้วยลิ

ที่ได้ เป็นเครื่อง
มือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งข้อมูลแบบ

- ▶ ก่อนมีรับแต่งเครื่อง เมลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าห้อง ต้องกอดคลุมอกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือถอดเดบต์เดอร์เพ็คของเครื่องมือไฟฟ้าหาก กอดคลุมได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยขี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
 - ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหินในถัง และ ในอนุญาตให้มุกคลที่ไม่คันคายกัน เครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำแห่งหน้าใช้เครื่อง เครื่องของไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใดที่ไม่ได้วางการฝึกฝน
 - ▶ นำรุ่งรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบขั้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่า平安ไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหากการแตกหักของขั้นส่วนและสภาพอื่นๆ ให้ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุพุทายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
 - ▶ รักษาเครื่องมือตัด ให้คมและสะอาด หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีขอบดัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลื่นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
 - ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามคำแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึง เนื่องจากการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต้องไปจากดูดปล่องสิ่งของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
 - ▶ ดูแลด้านจับและพื้นผิวจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบมันและสารอีก ด้ำมจับและพื้นผิว จับที่ลื่นทำให้เกิดหินขึ้นได้ไม่ปลอดภัย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขัด

- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำรวจการขัดแห้งเท่านั้น หากนำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าครุ
 - ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีมีคูลได้รับอันตรายจากประกายไฟ นำรักด็อกได้

ที่ติดไฟได้ในบริเวณใกล้เคียงออกไป จะเกิดประกายไฟเมื่อขัดโลหะ

- ▶ ระวังอันตรายจากไฟไหม้! หลักเลี้ยงการห้ามไว้สุกชี้บนงานและเครื่องขัดร้อนเกินไป ถ่ายของออกจากกล่องเก็บแห้งก่อนทากงานทุกครั้ง ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม ต. ย. เช่น เมื่อติดประกายไฟขณะตั้งไฟกลาง เศษผ้าที่ให้จากการขัดที่อยู่ในถุงเก็บแห้ง เครื่องกรองไมโคร หรือถุงกระดาษ (หรือในถุงกรอง หรือตัวกรองของเครื่องดูดฝุ่น) อาจจุดลุกเป็นไฟชั่ว勇于ได้ จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อเชย์ พงสมบูรณ์จะเป็นเศษสารเคลือบเงา เชย์โพลีไธรีเทน หรือเศษวัสดุเคมีอื่นๆ และเมื่อเชย์พงษ์ขัดเกิดร้อนขึ้นหลังจากใช้เครื่องทำงานเป็นเวลานาน
 - ▶ ห้ามรวมสะอัดข้อของนายอาทิตย์ของเครื่องเมื่อไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ พัดลมของมองอเดอร์จะดูดঁพ ผู้เข้าในห้องมีครอบ และพองไฟทางที่พอกจะสมกันมากๆ อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้
 - ▶ จับเครื่องเมื่อไฟฟ้าให้แน่นด้วยมือหั้งสองข้างและดึงห่ามินให้มั่นคงขณะทำงาน ท่านจะสามารถนำทางเครื่องเมื่อไฟฟ้าได้ปลอดภัยกว่าเมื่อจับเครื่องด้วยมือที่หั้งสองข้าง
 - ▶ รอให้เครื่องเมื่อไฟฟ้าหยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกครั้ง ก่อนวางเครื่องลงบนพื้น
 - ▶ ยืดชั้นงานให้แน่น การยืดชั้นงานด้วยเครื่องทนมีหรือแทนจับจะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ
 - ▶ เชื่อมต่อเครื่องเมื่อไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้าที่มีสายดินอย่างถูกต้อง เดาเสียงและสายไฟต่อ พ่วงต้องมีสายดินป้องกันไฟฟ้าที่พื้นอิฐชาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูล จำเพาะ



อ่านคำเดือนเพื่อความปลอดภัยและค่า
แนะนำห้ามหมด การไม่ปฏิบัติตามคำดำเนินการและ
คำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ดูด
และ/หรือไดร์บานชาเจ็บอย่างร้ายแรง
ประกอบในส่วนหน้าของคุมมีการใช้งาน

ประโยชน์ของการใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้ามีไว้สำหรับการขัดแท่งผังเมยา เพดานและผังที่บับระดับได้ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เช่นเดียวกับการขัดลีศรุ่วความแรงและปนปลารสเทอร์ที่หลอดออก

ส่วนประกอนที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

(1) การปรับกำลังดูดของลม

- (2) ล็อตตั้งความเร็วรอบล่างหน้า
 - (3) สวิทช์เปิด-ปิด
 - (4) ด้ามจับ (พื้นผิวจับทึบฉนวน)
 - (5) หัวดูด
 - (6) ช่องระบายอากาศ
 - (7) ส่วนของด้านจับ
 - (8) ตะขอนิรภัย
 - (9) คันหนีบ
 - (10) หอด่อ
 - (11) หัวขัด
 - (12) การล็อกส่วนแปรรูป
 - (13) คันบรรจุแรงดูด
 - (14) กระดาษทราย^{a)}
 - (15) สารกรุส่าหรับงานร่องขัด
 - (16) งานร่องขัด
 - (17) ส่วนแปรรูป
 - (18) หัวเชื่อมด่อ
 - (19) งานร่องขัด
 - (20) สารกรุระบบลูกเมี้ยวยา
 - (21) ที่ยืดสายเคเบิล^{a)}
 - (22) ที่ยืดสายห่อ
 - (23) ปลอกด้านใน
 - (24) แคลงมปท่อ
- a) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน
กรณีคุณภาพรุ่นที่ประกอบหัวดูดในรายการแสดงอยู่กรณีประกอบของเรามา

ข้อมูลทางเทคนิค

| เครื่องขัดผิวไฟฟ้า | GTR 550 | GTR 55-225 |
|--|-------------------|------------|
| หมายเลขอินค้า | 3 601 GD4 0.. | |
| การตั้งตั้งความเร็วรอบล่างหน้า | ● | |
| ระบบวิเล็กทรอนิกส์คงที่ | ● | |
| การลดความแรงน้ำหน่วง | ● | |
| ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า g ₀ | min ⁻¹ | 340-910 |
| เล็บผ่าคุณย์กลางงานร่องขัด | มม. | 215 |

| เครื่องขัดผิวไฟฟ้า | | GTR 550 | GTR 55-225 |
|---|-----|---------|------------|
| เล็บผ่าคุณย์กลางงานร่องขัด | มม. | 225 | |
| เล็บผ่าคุณย์กลางอุปกรณ์ดูดผุ่น | มม. | 45/35 | |
| ความยาวรุ่นสั้น (ไม่มีหัวดูด) | ม. | 1,1 | |
| ความยาวรุ่นมาตรฐาน (พร้อมหัวดูด 1 ชิ้น) ^{A)} | ม. | 1,7 | |
| ความยาวรุ่นยาว (พร้อมหัวดูด 2 ชิ้น) | ม. | 2,3 | |
| คำแนะนำตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | | | |
| – รุ่นสั้น | กก. | 4,1 | |
| – รุ่นมาตรฐาน | กก. | 4,8 | |
| ระดับความปลอดภัย | | | ⊕/I |

A) ขอบเขตการจัดส่งมาตรฐาน
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าลมในอุปกรณ์ [U] 230 โวลต์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปส่าหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและไม่เคลื่อนที่ผลลัพธ์สำหรับเฉพาะประเทศไทย

การติดตั้ง

► ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง

การเปลี่ยนกระดาษทราย (ดูภาพประกอบ A)

เมื่อต้องการเปลี่ยนกระดาษทราย (14) ออก ให้ยกตรงด้านข้างของกระดาษทราย และดึงกระดาษทรายออกจากงานร่องขัด (16)

ก่อนใส่กระดาษทรายใหม่ ให้เอาผู้นและเศษผงออกจากงานร่องขัด (16) ต. ย. เช่น โดยใช้แปรงบัดดอกพื้นผิวของงานร่องขัด (16) บุด้วยตินดักแกะเพื่อให้ห่านสามารถยึดกระดาษทรายกับตีนดักแกะได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

กดกระดาษทราย (14) เข้าบนได้ฐานงานร่องขัด (16) อย่างมั่นคง

เพื่อให้หัวดูดออกได้ตีที่สุด ดองตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานในกระดาษทราย (14) ตรงกับฐานงานร่องขัด (16)

การเลือกงานร่องขัด

| | |
|-----------------------|---|
| ฐานงานร่องขัด | เหมาะสมสำหรับรูปทรงโค้งและรูปทรง จะเอียง |
| ฐานร่องขัดประกอบด้วย: | <ul style="list-style-type: none"> – งานร่องขัด – งานกลาง และ |

| – งานร่องชัดแข็ง | |
|-----------------------|---|
| งานร่องชัดแข็ง | ผลังขัดสูงเหมาสำหรับพื้นผิวเรียบและ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดสิ่นบนเก่า สำหรับการใช้งานทั่วไปบนพื้นผิวเรียบและ โค้ง |
| | การรองรับอุปกรณ์ดูดที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น |

A) ขอบเขตการจัดลังมาตรฐาน

การเปลี่ยนงานร่องชัด (ดูภาพประกอบ B)

หมายเหตุ: ต้องเปลี่ยนงานร่องชัด (16) ที่ชำรุดโดยทันที
ตึงกระดายรายการอุปกรณ์ดูด (15) ออกจนสุด และถอดงาน
ร่องชัด (16) ออกติดตั้งงานร่องชัด (16) แผ่นใหม่ และขัน
สกรูกลับเข้าไปอีก

หมายเหตุ: เมื่อประกอบงานร่องชัดเข้า คุณไม่ในจังหวะพันเกี่ยว
ของดัวขั้นเคลื่อนได้บนเข้าในช่องเบิดของงานร่องชัด

หมายเหตุ: หากฐานงานร่องชัดชำรุด ต้องล้างเครื่องไห้คุณย์
บริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บอช ที่ได้รับมอบ
หมาย ทำการเปลี่ยนให้เท่านั้น

การดูดฝุ่น/ชี้เลือย

ผู้จ้างวัดดูอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้มล้างหรือการ
หายใจอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฝุ่น และ/
หรือนำมาซึ่งโรคติดเชื้อร้ายแรงทางเดินหายใจแก่ผู้

ใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้เคียง

ผู้มางานชนิดถือเป็นสารก่อมะเร็ง

- ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มากเท่า
ที่จะทำได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-4
กรอง P2

การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก

ต่อท่อดูดฝุ่น (5) เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (อุปกรณ์ประกอบ)

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม
กับประเภทวัสดุที่ใช้งาน

ในกรณีดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่าง
ยิ่งหรืออาจอุดตันให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ
ใช้เครื่องดูดฝุ่น GAS 35 L/M AFC หรือ GAS 55 L/
M AFC สำหรับพื้นผิวกระเบื้อง เพื่อผลักดูดสูงสุด
เมื่อทำงานบนพื้นผิวตามแนวตั้ง ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าใน
ลักษณะให้หัวดูดฝุ่นหันลงช้าๆ ล่างๆ

การทดสอบ/การใส่ท่อต่อ (ดูภาพประกอบ C)

หากไม่จำเป็นต้องใช้หัวต่อสำหรับงานชัด (10) สามารถทดสอบ
ออกได้ ซึ่งช่วยลดแรงที่ใช้ในการขัดได้อย่างมาก
ที่ทั้งสองด้านของหัวต่อ (10) ให้ยกคันขับยืด (9) แล้วหมุน
ตะขอเกี่ยวนิรภัย (8) ลง คลายสกรูระบบทลูกเมี้ยง (20) และ
ดึงหัวต่อ (10) ออกจากหัวขัด (11) และออกจากด้าน
ลับ (7) เสื่อนด้านลับ (7) บนหัวขัด (11) ขันสกรูระบบทลูก
เมี้ยง (20) ให้แน่น หมุนตะขอเกี่ยวนิรภัยขึ้น (8) ขันและบิด
คันหนีบ (9)

เมื่อใส่หัวต่อ (10) เข้าในส่วนลับ (7) และหัวขัด (11) ให้
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนกลับ

หมายเหตุ: สามารถใช้หัวต่อได้สูงสุด 2 หัวเท่านั้น

ตรวจสอบทุกครั้งว่าขั้นส่วนเข้มต่อขั้นตะขอเกี่ยวนิรภัย (8)
และคันหนีบ (9) แน่นและเข้มต่ออย่างแน่นหนา

การใส่/การทดสอบแคลมป์สายเคเบิล (ดูภาพ ประกอบ D)

ครอบแคลมป์สายเคเบิล (21) เหนือหัวต่อ (5) สอดสายไฟ
เข้าไปในร่องสายเคเบิลของแคลมป์สายเคเบิล

สำหรับการทดสอบแยกขั้นส่วน ให้ดึงแคลมป์สายเคเบิล (21)
ออกจากหัวต่อ (5) และดึงสายไฟออกจากแคลมป์สายเคเบิล
(21)

การปฏิบัติงาน

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรง
ดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าตรงกับค่าแรง
ดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในแผ่นป้ายพิกดเครื่อง เครื่องมือ
ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย 230 โวลท์ สามารถใช้งานกับ²²⁰ โวลท์ ได้ด้วย

การเลือกความเร็วของล่วงหน้า

คุณสามารถหมุนปุ่มปรับความเร็วรอบล่วงหน้า (2) เพื่อเลือก
ความเร็วของที่ต้องการให้แม็กเนติคเครื่องกำลังเดินอยู่ ตัวเลข
ที่สูงขึ้นหมายถึงความเร็วสูงล่วงหน้าที่ต่ำกว่าหมายถึงความเร็ว
ต่ำ

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์คงที่จะรักษาความเร็วรอบของ
เดินเครื่องตัวเปล่าและขณะใช้งานให้มีค่าเกือบคงที่ และทำให้
ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอ

ระบบลดการตัวเปล่าและขณะใช้งานของมอเตอร์
เบิดลิฟท์และเพิ่มอายุการใช้งานของมอเตอร์

การเปิด-ปิดเครื่อง

- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวน้ำสามารถใช้งานสวิทช์เปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องปล่อยด้ามจับ

ภาระในการใช้งาน

| พิลเลอร์/ ความแข็งของ ปุ่มปลายสเตอร์ | ผนัง/เพดาน | การไหลของ อากาศภายใน/ ภายนอก | หลังคูด | การปรับความเร็ว | ขนาดเม็ดทราย กระดาษทราย |
|--|------------|------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|
| | | | | 2-4 | ตั้งแต่ P180 |
| ความแข็งปานกลาง | ผนัง | ① | 6 | 4-6 | ตั้งแต่ P120 |
| | เพดาน | ③ | 1-3 | | |
| แข็งมาก | ผนัง/เพดาน | ① บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ | 6 | 4-6 | ตั้งแต่ P100 |
| | | ③ บนพื้นผิวเรียบ | 1-3 | | |

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ รอให้เครื่องมือไฟฟ้ายุดนิ่งอยู่กับที่ทุกครั้ง ก่อนงานเครื่องจะลงบนพื้น
- ▶ อย่างไรเครื่องมือไฟฟ้าโดยเจ้าด้านข้างลง งานรองรับ อาจเสียรูปอย่างถาวร
- ▶ เครื่องมือไฟฟ้าไม่เหมาะสมสำหรับการทำงานแบบอยู่กับที่ ไม่ควรยึดเครื่อง ตัวอย่าง เช่น ไว้ในปากกาจับขึ้นงานหรือ ขดไว้บนโต๊ะทำงาน

การขัดผิวน้ำ

เปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงาน จับเครื่องโดยให้พื้นผิวขัดทั้งหมด วางทابบนพื้นผิวของขึ้นงาน และเคลื่อนเครื่องด้วยแรงกดพอ ประมาณไปบนขึ้นงาน

ชนิดของกระดาษทรายที่เลือกใช้ ระดับความเร็วของทั้งไว ล่วงหน้า และแรงกดการขัด คือปัจจัยหลักที่กำหนดความ สามารถในการขัดออกและรูปแบบการขัด

กระดาษทรายสภาพดีเท่านั้นที่จะขัดได้ดีมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือไฟฟ้า

อาจได้ผลดีกว่าเครื่องลงบนขึ้นงานด้วยแรงกดที่รวมเรียบเรียบ กันเพื่อยืดอายุการทำงานของกระดาษทราย

การใช้แรงกดลงมากเกินไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขัด แต่จะทำให้เครื่องมือไฟฟ้าและกระดาษทรายลึกหรือมากขึ้น

เปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (3)

ปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิดใหม่อีก ครั้ง (3)

กระดาษทรายที่ขัดໄโลหะไปแล้ว ไม่ควรนำมานำขัดวัสดุประเภท อื่น

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ขัดของแท้ Bosch เท่านั้น

ขัดขิดขอบ (ดูภาพประกอบ E-F)

ส่วนแปรรูปที่ต้องดูดอัดใช้ให้คุณลดระยะห่างด้านข้าง ระหว่างผนัง/เพดานและแผ่นขัด

- กดสลักล็อก (12) ของส่วนแปรรูป (17) ค้างไว้
- หมุนล่วนแปรรูปไปทางด้านหน้า (17) และดูดอัด
- ในการใส่ ให้เกี่ยวส่วนแปรรูป (17) ที่ด้านลักษณะ (12) และหมุนไปทางหัวขัด (11) จนกระแท้กับเข้าที่

การปรับการ โหลดเรียนของอากาศภายใน/ภายนอก

สามารถลดน้ำหนักของเครื่องมือได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับ ความดันลม

คุณสามารถลับระหว่างโหมดการโหลดเรียนของอากาศต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หมุนก้านปรับแรงดูด (13) ไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจาก 3 ตำแหน่ง

| ตำแหน่งสวิทช์ | ประเภทของการให้หลังของอากาศ | การใช้งาน | สาเหตุ | มาตรการแก้ไข |
|--|---|---|---|---|
| | ① การให้หลังของอากาศภายใน/ภายนอก | เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขัดผนังด้วยความเร็วในการขัดสูงและไม่มีความดันลบ | ความเร็วของเครื่องขัดผนังเบาสูงเกินไป | กรุณาลดความเร็วของเครื่อง |
| | ② การให้หลังเรียนของอากาศภายนอกและภายในแบบผสมผสาน | ประลักษณ์พิเศษการขัด平坦กว้างด้วยผลจากสัญญาณ | พลังดูดสูงที่เครื่องขัดผนังเมากินไป | ลดพลังดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก |
| | ③ การให้หลังเรียนของอากาศภายนอกและภายในแบบผสมผสาน | เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขัดผ้าเพดานด้วยความเร็วในการขัดต่อเนื่องดันลบสูง (แรงดูด) สำหรับหน้าที่สัมผัสได้ดี | วัสดุพิลเลอร์มีลักษณะของพิลเลอร์สูงหรือมีความนุ่มนวลมาก | เบิดการดูดภายนอก ดึงล้อปรับกำลังดูดไปที่ระดับ 6 ให้ลดความเร็วลง หากพลังดูดสูงเกินไป |
| การปรับแรงดูด | | | | |
| คุณสามารถปรับแรงดูดเพื่อให้ได้ล้มคลุกที่คุณต้องการระหว่างความเร็วในการขัดและแรงดูด จะมีการปรับควบคุมต่อเมื่อมีการเบิดใช้งานการให้หลังของอากาศภายใน (ตำแหน่ง ③ ในตารางด้านบน) | | | | |
| ปรับแรงดูดด้วยล้อปรับ (1) | | | | |
| - 1: แรงดูดต่ำ | | | | |
| - 6: แรงดูดสูง | | | | |
| เริ่มด้วยแรงดูดต่ำ (ตำแหน่งที่ 1) และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนคุณล้มพัสดุได้ถูกต้อง | | | | |
| แรงดูดสูงช่วยให้ขัดผ้าเพดานได้ง่ายยิ่งขึ้น หากต้องค่าแรงดูดสูงเกินไป เครื่องมือไฟฟ้าอาจกระแทกและการจัดการอาจบกพร่องได้ | | | | |
| ข้อติดplatad - สาเหตุและมาตรการแก้ไข | | | | |
| สาเหตุ | | | | |
| เครื่องขัดผนังเบาทำงานไม่ร่วนเทือกกระแสไฟฟ้า | | | | |
| เครื่องขัดผนังเบาทำงานไม่ร่วนเทือกกระแสไฟฟ้า | | | | |
| พลังดูดสูงเกินไป | | | | |
| ลดแรงดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก หากจำเป็น | | | | |
| วัสดุพิลเลอร์หรือพื้นแข็ง | | | | |
| ลดแรงดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก หากจำเป็น | | | | |
| กรุณาลดความเร็วของเครื่อง | | | | |
| พลังดูดไม่เพียงพอ | | | | |
| พลังดูดที่เครื่องดูดต่ำเกินไป | | | | |
| เพิ่มแรงดูดที่เครื่องดูด | | | | |
| ความเร็วของเครื่องขัดผนังเบาสูงเกินไป | | | | |
| กรุณาลดความเร็วของเครื่อง | | | | |
| การดูดภายในของเครื่องขัดผนังเบาสูงเกินไป | | | | |
| ลดแรงดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก | | | | |
| วัสดุพิลเลอร์มีลักษณะของพิลเลอร์สูงหรือมีความนุ่มนวลมาก | | | | |
| เบิดการดูดภายนอก ดึงล้อปรับกำลังดูดไปที่ระดับ 6 ให้ | | | | |

| สาเหตุ | มาตรการแก้ไข |
|---|--|
| ตัวกรองหลักของเครื่องดูดฝุ่นถูกปิดกั้น/อุดตัน | ลดความเร็วลง หากพลังดูดสูงเกินไป |
| ตัวกรองหลักของเครื่องดูดฝุ่น | ทำความสะอาดไส้กรองเมื่อย่างสม่ำเสมอ: |
| | - ตัวเลือกที่ 1: ดึงค้าการ ควบคุมกำลังดูดเป็นกำลัง ดูดสูงสุด ปิดหัวฉีดท่อดูด หรือห้องเบ็ดดูดของเครื่อง ดูดฝุ่นเป็นเวลา 10 วินาที ด้วยฝ่ามือ จนกว่าการ ทำความสะอาดอัตโนมัติ จะเริ่มขึ้น |
| | - ตัวเลือกที่ 2: ทำความสะอาด สะอาดไส้กรองด้วยกลไก (การดูด) |
| | - ตัวเลือกที่ 3: ตรวจสอบ องค์ประกอบตัวกรองเพื่อ ตรวจหาความเสียหายและ การอุดตัน ใช้อကคีประกลบ ตัวกรองใหม่เป็นประจำ |
| ไข้สูงเก็บฝุ่นชน胥ะ | ไข้สูงเก็บฝุ่นกำจัด |
| ท่อดูดถูกปิดกั้นหรือหักงอ | ขัดลิ้งอุดตันหรือซ่อมแซม การหักงอ |
| ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น เต็ม | ถ่ายอาชานะเก็บฝุ่นของเครื่อง ดูดฝุ่น |

การนำร่องรักษาและการบริการ

การบํารุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปறบแต่งเครื่อง
 - ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศ
ให้สะอาดอยู่เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ **Bosch** หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า **Bosch** เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

เปลี่ยนท่อเขื่อมต่อ (ดูภาพประกอบ G)

ในการออก ท่านชื่อเข้มต่อ (18) ให้คลายสภาร์ที่แคมป์บี้ดีท่อ (24) ด้วยไขควง แล้วงัดแคมป์บี้ดีท่อ (24) ออกพร้อมกับ เข้มต่อ (18) ถอดแคมป์บี้ดีท่อ (24) ออก ที่ปลายท่อ เข้มต่อ (18) ให้ตึงหัวเครื่อง (23) ของแคมป์บี้ดีท่อ

(22) ออก จับตัวเครื่อง (23) ให้แน่นและหมุนท่อเข้ามvt
(18) ออก

ในการสืบท่อข้อมตอใหม่ (18) ให้จับตัวครเครื่อง (23) ให้แน่นและหมุนท่อข้อมตอใหม่ (18) เข้าจานสุด ติดตั้งแคลมป์ยืดท่อ (24) ที่สีด้านหนึ่งของหัวท่อเริ่มต่อ (18) จัดตำแหน่งหัวสกรู เพื่อให้ใช้ไขควงขันแคลมป์ยืดท่อ (24) ได้อย่างง่ายดายที่ทัวร์ (11) ด้วยแรงบิดประมาณ 2 นิวตันเมตร

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ทั่วโลก ทั้งเรื่องของไฟฟ้า ภาคชีวนิรบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com

ที่มีงานที่บูรณะของบ้านเรือนที่ต้องการจะให้เป็นอย่างไร จึงจะได้ประโยชน์

ลินค้า 10 หลักบนแพนป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

၁၅

ไทย บริษัท โรบินสัน จำกัด
ເອກະພາຍໃໂຄ ເຊັ່ນເຕວ້ອງ ອາການ 1 ຂັ້ນ 5
ເລີ່ມທີ 2525 ຄະນພຣະວາມ 4
ແຂວງຄລອງເຕຍ ເງື່ອຄລອງເຕຍ ກຽງທີ່ພາ 10110
ໄທຣ: +66 2012 8888
ແກກສ້າງ: +66 2064 5800
www.bosch.co.th

ศูนย์บริการชื่อมและฝึกอบรม บ้อช
อาคาร ลาชาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16

ຄົນຄຽນຄຽນທີ່ ດ້ວຍລົມໝາງແກ່ງ ລາເຊືອບ້າງພະ

ຈົງໝາງດສລມຸທຽບປະກາດ 10

ประเทศไทย

โทรศพท 02 758755

โทรสาร 02 7587525

สามารถดูที่อยู่ศูนย์บริการอื่นๆ ได้ที่:

เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ และทิบห่อ ต้องนำไปแยกประเกลวัสดุเพื่อการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะครัวเรือน!



Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi

keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak.** Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang

cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Tetap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan perlengkapan pelindung diri.** Selalu kenakan perlindung mata. Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas.** Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar.** Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisian debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik.** Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan. Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang

switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.

- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyetel, mengganti aksesorai, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesorai.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesorai, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

Petunjuk keselamatan untuk gerinda

- ▶ **Hanya gunakan perkakas listrik untuk melakukan penggerindaan kering.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Pastikan tidak ada orang yang terkena bahaya percikan api. Jauhkan material yang mudah terbakar dari sekitar perkakas listrik.** Penggerindaan logam akan menghasilkan percikan api.
- ▶ **Waspada terhadap risiko terbakar! Hindari benda kerja dan gerinda agar tidak menjadi terlalu panas. Kosongkan kontainer debu sebelum Anda menghentikan pekerjaan sementara.** Debu penggerindaan pada kantung debu, microfilter, kantung kertas (atau pada kantung filter atau filter pengisap debu)

dapat terbakar dengan sendirinya pada kondisi tertentu, misalnya akibat percikan api saat menggerinda logam. Khususnya, terdapat bahaya jika debu penggerindaan tercampur dengan sisa cat, sisa poliuretana, atau bahan kimia lainnya dan benda kerja dalam keadaan panas setelah penggerindaan dalam waktu yang lama.

- ▶ **Bersihkan lubang ventilasi pada perkakas listrik secara rutin.** Kipas angin motor menarik debu ke dalam rumahan dan debu logam dalam jumlah yang besar dan listrik bisa mengakibatkan bahaya.
- ▶ **Pegang erat perkakas listrik dengan kedua tangan selama mengoperasikannya dan pastikan Anda berdiri di posisi aman.** Gunakan perkakas listrik dengan kedua tangan secara hati-hati.
- ▶ **Tunggu perkakas listrik hingga berhenti sebelum meletakkannya.**
- ▶ **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Sambungkan perkakas listrik ke suplai daya yang di-grounding dengan benar.** Stopkontak dan kabel ekstensi harus memiliki konduktor pelindung yang berfungsi.

Spesifikasi produk dan performa



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini cocok untuk mengampelas kering dinding gypsum yang didempul, langit-langit, dan dinding di area dalam dan luar, serta untuk membersihkan lapisan cat, sisa perekat, dan plester yang sudah tidak merekat.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Roda penyetel untuk kapasitas pengisapan
- (2) Roda penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran
- (3) Tombol on/off
- (4) Gagang (permukaan genggam berisolator)
- (5) Slang isap
- (6) Saluran pembuangan
- (7) Gagang
- (8) Kait pengunci
- (9) Tuas penjepit

- (10) Tabung ekstensi
- (11) Kepala gerinda
- (12) Pengunci untuk segmen sikat
- (13) Tuas pengatur daya pengisapan
- (14) Kertas ampelas^{a)}
- (15) Baut untuk piringan gerinda
- (16) Cakram ampelas
- (17) Segmen sikat
- (18) Slang penghubung
- (19) Dudukan cakram ampelas
- (20) Sekrup eksentrik
- (21) Klem kabel^{a)}
- (22) Penjepit slang
- (23) Housing dalam
- (24) Klem slang

a) Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesoris kami.

Data teknis

| Mesin gerinda untuk dinding gipsum | GTR 550 | GTR 55-225 |
|--|-------------------|---------------|
| Nomor seri | | 3 601 GD4 0.. |
| Pemilihan awal kecepatan putaran | | ● |
| Kontrol elektronik konstan | | ● |
| Start halus | | ● |
| Kecepatan idle n ₀ | min ⁻¹ | 340-910 |
| Diameter cakram ampelas | mm | 215 |
| Diameter kertas ampelas | mm | 225 |
| Diameter pengisapan debu | mm | 45/35 |
| Panjang versi ringkas (tanpa tabung ekstensi) | m | 1,1 |
| Panjang versi standar (dengan 1 tabung ekstensi) ^{A)} | m | 1,7 |
| Panjang versi ekstensif (dengan 2 tabung ekstensi) | m | 2,3 |
| Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | | |
| - Versi ringkas | kg | 4,1 |
| - Versi standar | kg | 4,8 |
| Tingkat perlindungan | | ⊕/I |

A) Lingkup pengiriman standar

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Cara memasang

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Mengganti kertas ampelas (lihat gambar A)

Untuk melepas kertas ampelas (14), angkat kertas ampelas ke samping dan lepas dari piringan (16).

Bersihkan kotoran dan debu dari piringan (16) sebelum memasang kertas ampelas baru, misalnya dengan kuas.

Permukaan piringan (16) terdiri atas kain perekat sehingga kertas ampelas dapat dipasang dengan cepat dan mudah menggunakan perekat.

Tekan kertas ampelas (14) dengan kuat ke sisi bawah piringan (16).

Untuk menjamin ekstraksi debu yang optimal, pastikan lubang pada kertas ampelas (14) sesuai dengan lubang bor pada piringan (16).

Memilih piringan

| | |
|---|--|
| Set cakram ampelas yang halus^{A)} | Sangat cocok untuk kontur dan lekukan yang lebih kecil Set cakram ampelas terdiri dari: - Cakram ampelas - Sebuah pengatur jarak dan - Sebuah pelat dudukan. |
| Cakram ampelas yang kasar | Kapasitas pembersihan yang tinggi, cocok untuk permukaan yang datar dan cocok untuk membersihkan cat dinding yang sudah usang Untuk penggunaan serbaguna pada permukaan yang datar dan melengkung Bantuan pengisapan yang optimal memudahkan pengguna dalam bekerja. |

A) Lingkup pengiriman standar

Mengganti piringan (lihat gambar B)

Catatan: Segera ganti piringan (16) yang rusak.

Lepaskan kertas ampelas. Lepaskan sekrup (15) sepenuhnya lalu lepaskan cakram ampelas (16). Gunakan cakram ampelas baru (16) dan kencangkan kembali sekrup.

Catatan: Saat memasang piringan, pastikan roda gigi penggerak mencengkram lekuk piringan.

Catatan: Dudukan piringan yang rusak hanya boleh diganti di outlet servis resmi untuk perkakas listrik Bosch.

Pengisapan debu/serbuk

Debu dari material dapat membahayakan kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya. Debu tertentu bersifat karsinogenik.

- Hanya gunakan pengisap debu yang cocok untuk mengisap material yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat pekerjaan.
- Direkomendasikan untuk memakai masker antidebu dengan filter kelas P2.

Pengisapan eksternal

Hubungkan slang pengisap (5) dengan pengisap debu (aksesori).

Mesin pengisap debu harus sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Gunakanlah mesin pengisap khusus saat mengisap debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemicu kanker, atau debu yang sangat kering.

Gunakan alat pengisap GAS 35 L/M AFC atau GAS 55 L/M AFC untuk permukaan yang luas karena alat pengisap ini dapat menjamin kapasitas pengisapan berkelanjutan yang diperlukan.

Saat bekerja pada permukaan yang vertikal, pegang perkakas listrik sedemikian rupa sehingga slang pengisap menghadap ke bawah.

Melepas/memasang tabung ekstensi (lihat gambar C)

Apabila tabung ekstensi (10) tidak diperlukan untuk pekerjaan mengampelas, tabung dapat dilepas. Hal ini akan mengurangi tenaga yang diperlukan untuk mengampelas secara signifikan.

Angkat tuas penjepit (9) pada kedua sisi tabung ekstensi (10) lalu gerakkan kait pengunci (8) ke bawah. Kendurkan sekrup eksentrik (20) lalu lepaskan tabung ekstensi (10) dari kepala gerinda (11) dan dari gagang (7). Dorong gagang (7) ke kepala gerinda (11), kencangkan sekrup eksentrik (20), gerakkan kait pengunci (8) ke atas, dan kunci tuas penjepit (9).

Saat memasang tabung ekstensi (10) ke dalam gagang (7) dan kepala gerinda (11), lakukan dalam urutan sebaliknya.

Catatan: Jumlah tabung ekstensi yang boleh dipasang maksimal 2 buah.

Selalu pastikan komponen penghubung telah dikencangkan dan tersambung erat dengan kait pengunci (8) dan tuas penjepit (9).

Ikhtisar aplikasi

| Pisau palet/ kekasaran gipsum | Dinding/langit- langit | Aliran udara internal/eksternal | Kapasitas pengisapan | Pengaturan kecepatan | Butiran kertas ampelas |
|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Sangat halus/halus | Dinding/langit- langit | ① | 6 | 2–4 | Dari P180 |
| Kekasaran sedang | Dinding | ① | 6 | 4–6 | Dari P120 |
| | Langit-langit | ③ | 1–3 | | |
| Sangat kasar | Dinding/langit- langit | ① pada permukaan yang tidak rata ③ pada permukaan yang rata | 6 1–3 | 4–6 | Dari P100 |

Petunjuk pengoperasian

- ▶ Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- ▶ Tunggu perkakas listrik hingga berhenti sebelum meletakkannya.
- ▶ Jangan meletakkan perkakas listrik dengan posisi ditidurkan. Piringan dapat berubah bentuk seiring waktu secara permanen.
- ▶ Perkakas listrik ini tidak sesuai untuk pengoperasian stasioner. Perkakas listrik tidak boleh dipasang ke ragum atau dikencangkan ke meja kerja.

Mengampelas permukaan

Hidupkan perkakas listrik, letakkan secara merata pada permukaan benda kerja dan gerakkan perkakas listrik dengan tekanan sedang di atas benda kerja.

Kapasitas pembersihan dan pola pengampelasan ditentukan melalui pemilihan kertas ampelas, tingkat kecepatan putaran yang dipilih sebelumnya dan daya tekannya.

Hanya kertas ampelas yang baik yang menghasilkan kinerja pengampelasan yang sempurna dan memelihara fungsi perkakas listrik.

Pastikan daya tekan selalu merata agar meningkatkan masa pakai kertas ampelas.

Menambah daya tekan tidak akan meningkatkan kinerja pengampelasan, melainkan hanya membuat perkakas listrik dan kertas ampelas menjadi aus.

Kertas ampelas yang telah digunakan untuk mengerjakan logam, tidak boleh digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan lainnya.

Hanya gunakan aksesoris pengampelasan **Bosch** yang asli.

Mengampelas dekat tepi (lihat gambar E-F)

Jarak samping antara dinding/langit-langit dengan cakram ampelas dapat dikurangi menggunakan segmen sikat yang dapat dilepas.

- Tekan dan tahan pengunci (12) segmen sikat (17).
- Gerakkan segmen sikat (17) ke depan lalu lepaskan.
- Untuk **memasang**, kaitkan segmen sikat (17) ke sisi yang berlawanan dari pengunci (12), dan gerakkan ke kepala gerinda (11) hingga segmen sikat mengunci.

Mengatur aliran udara internal/eksternal

Berat alat yang terasa dapat dikurangi bergantung pada level tekanan negatif.

Pengguna dapat mengganti-ganti mode pengoperasian aliran udara yang berbeda bergantung pada tujuan penggunaannya. Putar tuas pengatur daya pengisapan (13) pada salah satu dari 3 posisi.

| Posisi switch | Jenis aliran udara | Penggunaan |
|---|--------------------------|--|
|  | ① Aliran udara eksternal | Cocok untuk mengampelas dinding dengan kecepatan pengampelasan yang tinggi dan |

| Posisi switch | Jenis aliran udara | Penggunaan |
|---|--|---|
|  | ② Aliran udara eksternal dan internal campuran | tanpa tekanan negatif Kapasitas pengampelasan sedang dengan efek tekanan negatif |
|  | ③ Aliran udara eksternal dan internal campuran | Cocok untuk mengampelas langit-langit, dengan kecepatan pengampelasan rendah, namun tekanan negatif tinggi (daya pengisapan) untuk berat yang dirasa menjadi ringan |

Mengatur kapasitas pengisapan

Kapasitas pengisapan dapat diatur untuk mendapatkan keseimbangan yang diinginkan antara kecepatan pengampelasan dan kapasitas pengisapan. Penyetelan hanya dapat dilakukan jika aliran udara internal aktif (posisi ③ pada tabel di atas).

Gunakan roda penyetel (1) untuk mengatur kapasitas pengisapan.

- 1: Kapasitas pengisapan rendah
- 6: Kapasitas pengisapan tinggi

Mulai dengan kapasitas pengisapan rendah (posisi 1) lalu tingkatkan perlahan-lahan hingga daya tekan yang terasa diatur.

Kapasitas pengisapan yang tinggi membuat pengampelasan pada langit-langit dan dinding tidak melelahkan. Kapasitas pengisapan yang diatur terlalu tinggi dapat menyebabkan perkakas listrik bergetar dan performa pergerakan memburrak.

Gangguan – Penyebab dan Solusi

| Penyebab | Solusi |
|--|---|
| Mesin gerinda untuk dinding gipsum tidak berjalan mulus dan tersentak-sentak di atas permukaan. | Efek pengisapan terlalu tinggi. Dempul atau permukaan terlalu keras. |
| Pengikisan material yang akan dikerjakan terlalu besar. | Kurangi kapasitas pengisapan atau ubah ke pengisapan eksternal jika diperlukan. Kurangi kecepatan putaran. |

| Penyebab | Solusi | Penyebab | Solusi |
|---|--|--|---|
| Kecepatan putaran pada mesin gerinda untuk dinding gypsum terlalu tinggi. | Kurangi kecepatan putaran. | Dempul memiliki kandungan penambang yang tinggi atau dempul terlalu lunak. | Hidupkan pengisapan eksternal, atur roda penyelot untuk kapasitas pengisapan ke level 6, kurangi kecepatan putaran pada situasi yang ekstrem. |
| Efek pengisapan pada mesin gerinda untuk dinding gypsum terlalu tinggi. | Kurangi efek pengisapan atau ubah ke pengisapan eksternal. | Filter utama pada pengisap debu terhalang/tersumbat. | Bersihkan elemen filter secara rutin: <ul style="list-style-type: none"> - Opsi 1: Atur penyelot daya pengisapan ke kapasitas pengisapan maksimal. Tutup lubang nozel, lubang slang pengisap, atau lubang pengisapan pada alat pengisap selama 10 detik dengan telapak tangan hingga pembersihan otomatis dimulai. - Opsi 2: Bersihkan elemen filter secara mekanis (mengisap). - Opsi 3: Periksa elemen filter dari kerusakan dan penyumbatan. Ganti dengan elemen filter yang baru secara rutin. |
| Dempul memiliki kandungan penambang yang tinggi atau dempul terlalu lunak. | Hidupkan pengisapan eksternal, atur roda penyelot untuk kapasitas pengisapan ke level 6, kurangi kecepatan putaran pada situasi yang ekstrem. | Butiran pada kertas ampelas terlalu kasar. | Gunakan kertas ampelas dengan butiran yang lebih halus. |
| Kualitas permukaan tidak optimal. | | | |
| Butiran pada kertas ampelas terlalu kasar. | Gunakan kertas ampelas dengan butiran yang lebih halus. | Waktu pengeringan dempul tidak terpenuhi. | Perhatikan lembar informasi teknis dan rekomendasi dari produsen. |
| Efek pengisapan terlalu tinggi. | Kurangi kapasitas pengisapan. | Dempul memiliki kandungan penambang yang tinggi atau dempul terlalu lunak. | Gunakan kertas ampelas dengan butiran yang lebih halus. |
| Perkakas listrik yang sedang beroperasi diletakkan di atas permukaan (menggosok). | Letakkan perkakas listrik dan baru kemudian hidupkan. Bekerjalah di atas permukaan dan selalu bekerjalah dengan segmen sikat yang dapat dilepas. | Kantong debu dari kain fleece digunakan. | Gunakan kantong debu sekali pakai. |
| | | Slang pengisap tersumbat atau tertekuk. | Bersihkan penyebab tersumbatnya slang atau luruskan slang yang tertekuk. |
| | | Wadah debu alat pengisap penuh. | Kosongkan wadah debu alat pengisap. |
| Terdapat bekas pengampelasan di atas permukaan. | | | |
| Cakram ampelas yang keras diletakkan dalam posisi miring di atas permukaan. | Gunakan cakram ampelas yang lunak dengan pengatur jarak. | | |
| Pada dempul yang sangat lunak, cakram ampelas terlalu keras atau butiran pada kertas ampelas terlalu kasar. | Gunakan cakram ampelas yang lunak dengan pengatur jarak. Pilih butiran pada kertas ampelas yang lebih halus. | | |
| Efek pengisapan tidak memadai. | | | |
| Kapasitas pengisapan pada alat pengisap terlalu rendah. | Tingkatkan daya pengisapan pada alat pengisap. | | |
| Kecepatan putaran pada mesin gerinda untuk dinding gypsum terlalu tinggi. | Kurangi kecepatan putaran. | | |
| Pengisapan internal pada mesin gerinda untuk dinding gypsum terlalu rendah. | Kurangi kapasitas pengisapan atau ubah ke pengisapan eksternal. | | |

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

Mengganti slang penghubung (lihat gambar G)

Untuk **melepaskan** slang penghubung (18), kendurkan skrup pada klem slang (24) menggunakan obeng lalu angkat klem slang (24) dengan slang penghubung (18). Lepaskan klem slang (24). Tarik dan lepaskan housing dalam (23) penjepit slang (18) pada ujung lain slang penghubung (22). Tahan housing dalam (23) lalu lepaskan slang penghubung (18).

Untuk memasang slang penghubung yang baru (18), tahan housing dalam (23) lalu pasang slang penghubung (18) yang baru hingga maksimal. Pasang klem slang (24) pada sisi lain slang penghubung (18). Atur posisi kepala sekrup sedemikian rupa agar klem slang (24) dapat dikencangkan dengan mudah pada kepala gerinda (11) menggunakan obeng dengan torsi sekitar 2 Nm.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesoriinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris, dan kemasan sebaiknya didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik ke dalam sampah rumah tangga!

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ điện

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất kiểm soát.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc với đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn **deo kính bảo vệ mắt.** Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
 - ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** **Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cầm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nháck máy lên hay khi mang xách máy.** Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
 - ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
 - ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn **giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
 - ▶ **Trang phục thích hợp.** **Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức.** Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
 - ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các đặc hại liên quan đến bụi gây ra.
 - ▶ **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tíc tắc.
- Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay**
- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
 - ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
 - ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
 - ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
 - ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
 - ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
 - ▶ **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Bảo dưỡng**
- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.
- Các hướng dẫn an toàn cho máy mài**
- ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện để mài khô.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
 - ▶ **Đảm bảo rằng không có người bị nguy hiểm do tia lửa điện bay ra.** Loại bỏ các vật liệu dễ cháy từ gần đó. Khi mài kim loại sẽ xuất hiện tia lửa điện bay ra.
 - ▶ **Chú ý nguy cơ cháy!** Tránh quá nhiệt vật liệu mài và máy mài. Luôn xả rỗng thùng chứa bụi trước khi tạm dừng làm việc. Bụi mài trong túi chứa bụi, bộ vi lọc, túi giấy (hoặc trong bộ lọc kiểu túi hoặc bộ lọc của máy hút bụi) có thể tự đánh lửa dưới các điều kiện không phù hợp, như tia lửa điện bay ra khi mài kim loại. Có nguy hiểm đặc biệt, nếu bụi mài trộn với các cặn sơn, cặn polyurethane hoặc những chất hóa học khác và vật liệu mài nóng lên sau thời gian dài hoạt động.
 - ▶ **Thường xuyên làm sạch các khe thông gió của dụng cụ điện.** Quạt gió mô tơ sẽ kéo bụi nằm trong vỏ máy ra và sự tích tụ quá nhiều bộ kim loại có thể gây nên các nguy hiểm về điện.

- **Giữ máy thật chắc bằng cả hai tay trong khi làm việc và luôn luôn giữ tư thế đúng cho thích hợp và cân bằng.** Dùng hai tay để điều khiển máy thì an toàn hơn.
- **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.**
- **Kẹp chất vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- **Nối dụng cụ điện với mạng điện có nối đất thích hợp.** Ở cắm điện và dây nối dài phải có chức năng nối đất bảo vệ.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện dùng để chà nhám khô các tường khô đã làm nhẵn, trần và tường trong nhà và ngoài trời cũng như để loại bỏ lớp sơn, cặn bám dính và thạch cao bong.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Núm xoay công suất hút
- (2) Núm xoay để chọn trước tốc độ
- (3) Công tắc Tắt/Mở
- (4) Tay nắm (có bề mặt nắm cách điện)
- (5) Vòi ống hút
- (6) Lỗ thoát
- (7) Phần tay cầm
- (8) Móc khóa
- (9) Cân kẹp
- (10) Ống nối dài
- (11) Đầu mài
- (12) Khóa phân đoạn bàn chải
- (13) Cân điều chỉnh lực hút
- (14) Giấy nhám ^{a)}
- (15) Vít bắt đĩa chà
- (16) Đĩa chà
- (17) Phân đoạn bàn chải
- (18) Ống nối

(19) Giá đỡ đĩa chà

(20) Vít lệch tâm

(21) Đầu kẹp cáp ^{a)}

(22) Gắn ống mềm

(23) Vỏ bọc bên trong

(24) Đầu kẹp ống

a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

| Máy mài vách khô | | GTR 550 GTR 55-225 |
|--|-------------------|-----------------------|
| Mã số máy | | 3 601 GD4 0.. |
| Chọn trước tốc độ | | ● |
| Bộ phận điều áp điện tử | | ● |
| Khởi động Em | | ● |
| Tốc độ không tải số n _o | min ⁻¹ | 340-910 |
| Đường kính đĩa chà | mm | 215 |
| Đường kính giấy nhám | mm | 225 |
| Đường kính hệ thống hút bụi | mm | 45/35 |
| Chiều dài phiên bản ngắn (không kèm ống nối dài) | m | 1,1 |
| Chiều dài phiên bản tiêu chuẩn (với 1 ống nối dài) ^{A)} | m | 1,7 |
| Chiều dài phiên bản dài (với 2 ống nối dài) | m | 2,3 |
| Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | | |
| - Phiên bản ngắn | kg | 4,1 |
| - Phiên bản tiêu chuẩn | kg | 4,8 |
| Cấp độ bảo vệ | | (IP)I |

A) Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Sự lắp vào

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Thay giấy nhám (xem hình A)

Để loại bỏ giấy nhám (14) hãy nâng nó ở bên hông và kéo ra khỏi đĩa chà (16).

Hãy loại bỏ bụi bẩn khỏi đĩa chà (16) bằng chổi trước khi lắp giấy nhám mới.

Bề mặt của dĩa chà (16) gồm sợi băng dán xe, để bạn có thể gắn giấy nhám với lớp băng dán xe một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy ấn giấy nhám (14) thật chặt lên mặt dưới của dĩa chà (16).

Để đảm bảo hút bụi tối ưu, hãy lưu ý rằng lỗ đột trên giấy nhám (14) phải khớp với các lỗ khoan trên dĩa chà (16).

Chọn Lựa Dĩa Chà

Bộ Dĩa chà mềm^{A)}

Hoàn hảo để tạo các đường cong và đường viền mịn hơn

Bộ dĩa chà bao gồm:

- dĩa chà
- một tấm giữa và
- một tấm đỡ.

Giá đỡ dĩa chà

Tỷ lệ loại bỏ cao, lý tưởng cho bề mặt phẳng và lý tưởng để loại bỏ sơn tường cũ

Sử dụng phổ biến trên bề mặt phẳng và cong

Hỗ trợ hút tối ưu giúp công việc của người dùng trở nên dễ dàng hơn.

A) Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn

Thay dĩa chà (xem hình B)

Hướng dẫn: Bạn hãy thay ngay dĩa chà bị hỏng (16).

Kéo giấy nhám ra. Hãy vặt vít (15) ra hết cỡ và tháo dĩa chà ra (16). Hãy lắp dĩa chà mới (16) và siết chặt lại vít.

Hướng dẫn: Khi lắp dĩa chà hãy đảm bảo rằng răng của khóa dừng bắt chặt vào lỗ của dĩa chà.

Hướng dẫn: Giá đỡ dĩa chà chỉ được thay bởi một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dụng cụ điện Bosch.

Hút Dăm/Bụi

Bụi từ các vật liệu như có thể nguy hại cho sức khỏe con người. Đung chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hô hấp.

Một số loại bụi được coi là chất gây ung thư.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Máy Hút Bụi Ngoài

Nối ống hút (5) với một chiếc máy hút bụi (phụ kiện).

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Sử dụng máy hút bụi GAS 35 L/M AFC hoặc GAS 55 L/M AFC cho các bề mặt lớn, vì chúng đảm bảo công suất hút liên tục cần thiết.

Khi gia công bề mặt thẳng đứng, nắm dụng điện cách sao cho vòi hút hướng xuống.

Tháo/lắp ống nối dài (xem hình C)

Nếu ống nối dài (10) không cần thiết cho việc mài, có thể tháo ra. Điều này làm giảm đáng kể công sức cần thiết cho việc mài.

Nâng cần kẹp ở cả hai bên của ống nối dài (10) (9) và xoay móc khóa (8) xuống dưới. Nối lồng vít lêch tâm (20) và tháo ống nối dài (10) khỏi đầu mài (11) và tay cầm (7). Đẩy tay cầm (7) lên đầu mài (11), hãy siết chặt vít lêch tâm (20), xoay móc khóa (8) lên trên và đóng cần kẹp (9).

Khi lắp ống nối dài (10) vào tay cầm (7) và đầu mài (11) hãy thực hiện theo trình tự ngược lại.

Lưu ý: Có thể sử dụng tối đa 2 ống nối dài.

Luôn kiểm tra xem bộ phận nối có được cố định và nối chặt bằng móc khóa (8) và cần kẹp (9) không.

Lắp/tháo đầu kẹp cáp (xem hình D)

Đặt đầu kẹp cáp (21) trên ống hút (5). Hãy cắm cáp nguồn vào rãnh cáp của đầu kẹp cáp.

Để tháo, hãy rút đầu kẹp cáp (21) ra khỏi ống mềm (5) và rút cáp nguồn ra khỏi đầu kẹp cáp (21).

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

- Hãy cẩn thận với nguồn điện! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy. Dụng cụ điện được ghi 230 V cũng có thể được vận hành ở 220 V.

Chọn Trước Tốc Độ

Với nút vặn để chọn trước tốc độ (2), bạn có thể chọn trước số vòng quay cần thiết cả khi đang vận hành. Số cao hơn có nghĩa là tốc độ cao, số thấp hơn có nghĩa là tốc độ thấp.

Bộ phận điều áp điện tử giữ cho tốc độ chay ổn định khi không tải hoặc có tải, và đảm bảo sự đồng bộ hiệu suất lao động.

Tính năng của sự khởi động điện tử êm hạn chế được lực vặn khi khởi động máy và làm tăng tuổi thọ của động cơ.

Bật Mở và Tắt

- Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.

Để **bật** dụng cụ điện cầm tay, bạn hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (3).

Để tắt dụng cụ điện bạn hãy nhấn lại công tắc Tắt/Mở (3).

Tổng quan ứng dụng

| Chất trám/ Độ cứng thạch cao | Tường/trần | Luồng gió bên trong/bên ngoài | Công suất hút | Cài đặt tốc độ | Kích Cỡ Hạt Giấy nhám |
|------------------------------------|------------|--|---------------|----------------|--------------------------|
| Cực kỳ mềm/mềm | Tường/trần | ① | 6 | 2–4 | Từ P180 |
| Độ cứng trung bình | Tường | ① | 6 | 4–6 | Từ P120 |
| Rất cứng | Tường/trần | ① trên một bề mặt không bằng phẳng ③ trên một bề mặt bằng phẳng | 6 1–3 | 4–6 | Từ P100 |

Hướng Dẫn Sử Dụng

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.
- Không đặt dụng cụ điện ở bên cạnh. Do đó, đĩa chà có thể bị biến dạng liên tục.
- Dụng cụ điện không phù hợp cho vận hành tĩnh. Không được phép kẹp vào một ê-tô hoặc gắn trên một bàn máy.

Chà Bề Mặt

Mở máy lên, đặt máy với toàn bộ bề mặt chà lên trên bề mặt vật liệu gia công, di chuyển máy với lực áp máy vừa phải lên khắp vật gia công.

Tốc độ gia công chà và cách thức chà được quyết định từ việc lựa chọn giấy nhám, sự chỉnh đặt trước cấp độ tốc độ và lực áp dụng.

Chỉ có giấy nhám không bị hư hỏng mới cho năng suất chà nhám tốt và kéo dài tuổi thọ của máy.

Hãy lưu ý việc đặt lực áp lên máy để chà phải đồng đều; điều này làm tăng độ bền của giấy nhám.

Tạo lực đe thát mạnh lên máy để chà không làm tăng năng suất chà, nhưng lại làm tăng sự hao mòn của máy và giấy nhám.

Giấy nhám đã được dùng để chà kim loại không nên sử dụng để chà các loại vật liệu khác.

Chỉ nên sử dụng các phụ kiện chà nhám chính hãng Bosch.

Mài sát mép (xem hình E–F)

Bằng phân đoạn chổi có thể tháo, bạn có thể giảm khoảng cách bên giữa tường/trần nhà và đĩa chà nhám.

- Nhấn giữ khóa (12) của phân đoạn bàn chải (17).
- Xoay phân đoạn bàn chải (17) ra trước và tháo.
- Để lắp hãy móc phân đoạn bàn chải (17) vào phía đối diện của khóa (12), và xoay nó tới đầu mài (11), cho đến khi khớp vào.

Điều chỉnh luồng gió bên trong/bên ngoài

Tùy thuộc vào mức độ của áp suất thấp, trọng lượng dụng cụ cầm nhận được có thể được giảm bớt.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ luồng gió khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Hãy xoay cần điều chỉnh lực hút (13) vào một trong 3 vị trí.

| Vị trí công tắc | Kiểu luồng gió | Sử dụng |
|-----------------|--|--|
| | ① luồng gió bên ngoài | Lý tưởng để mài tường với tốc độ chà nhám cao và không có áp suất thấp |
| | ② hỗn hợp luồng gió bên ngoài và bên trong | Hiệu suất mài trung bình với hiệu ứng áp suất thấp |

| Vị trí công tắc | Kiểu luồng gió | Sử dụng | Nguyên nhân | Biện Pháp Sửa Chữa |
|---|--|--|--|--|
|  | ③ hỗn hợp luồng gió bên ngoài và bên trong | Lý tưởng để chà nhám trần, với tốc độ chà nhám thấp, nhưng áp suất âm cao (lực hút) cho trọng lượng thấp | Thời gian làm khô của vật liệu trám không được tuân thủ. | Hãy chú ý tuân thủ tờ thông số kỹ thuật và khuyến nghị của nhà sản xuất. |

Cài đặt công suất hút

Bạn có thể điều chỉnh công suất hút để có được trọng lượng cân bằng giữa tốc độ mài và công suất hút. Quy định chỉ có thể thực hiện, nếu luồng gió bên trong được kích hoạt (vị trí ③ trong bảng trên).

Sử dụng núm xoay để điều chỉnh công suất hút (1).

- 1: công suất hút thấp
- 6: công suất hút cao

Bắt đầu với lực hút thấp (vị trí 1) và tăng dần cho đến khi bạn có thể cảm thấy áp lực tiếp xúc.

Công suất hút cao giúp mài trần và tường không gây mồi. Nếu công suất hút được đặt quá cao, dụng cụ điện có thể bị rung và dẫn đến đặc tính dẫn bị giảm sút.

Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Nguyên nhân | Biện Pháp Sửa Chữa |
|---|--|
| Máy mài vách khô không chạy tròn hoặc va đập trên bề mặt. | |
| Hiệu ứng hút quá mạnh. | Giảm công suất hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài nếu cần. |
| Vật liệu trám hoặc nền cứng. | Giảm công suất hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài nếu cần. Giảm số vòng quay. |
| Khả năng loại bỏ nguyên liệu cần gia công cực lớn. | |
| Số vòng quay của máy mài vách khô quá cao. | Giảm số vòng quay. |
| Hiệu quả hút trên máy mài vách khô quá mạnh. | Giảm hiệu quả hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài. |
| Chất liệu trám có tỷ lệ chất trám cao hoặc rất mềm. | Bắt hút bên ngoài, đặt núm xoay công suất hút ở mức 6, trong trường hợp khẩn cấp hãy giảm tốc độ. |
| Kích cỡ hạt của chất liệu mài quá thô. | Sử dụng giấy nhám loại mài quá thô. |
| Chất lượng bề mặt không tối ưu. | |
| Kích cỡ hạt của chất liệu mài quá thô. | Sử dụng giấy nhám loại mài quá thô. |
| Có vết mài trên bề mặt. | |
| Dĩa mài cứng được đặt nghiêng trên bề mặt. | Sử dụng một dĩa chà có tấm giữa. |
| Với vật liệu trám quá mềm, dĩa chà quá cứng hoặc hạt mài quá thô. | Sử dụng một dĩa chà có tấm giữa. Hãy chọn loại hạt chất liệu mài mịn. |
| Hiệu quả hút không đủ. | |
| Công suất hút trên máy hút bụi quá thấp. | Tăng công suất hút trên máy hút bụi. |
| Số vòng quay của máy mài vách khô quá cao. | Giảm số vòng quay. |
| Hút bên trong trên máy mài vách khô quá thấp. | Giảm công suất hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài. |
| Chất liệu trám có tỷ lệ chất trám cao hoặc rất mềm. | Bắt hút bên ngoài, đặt núm xoay công suất hút ở mức 6, trong trường hợp khẩn cấp hãy giảm tốc độ. |
| Bộ lọc chính của máy hút bụi bị tắc/chặn. | Thường xuyên làm sạch ruột bộ lọc: – Tùy chọn 1: Đặt điều chỉnh công suất hút thành công suất hút tối da. Dùng lòng bàn tay đóng lỗ vòi, lỗ ống hút hoặc lỗ hút trên máy hút bụi trong 10 giây cho đến khi bắt đầu làm sạch tự động. – Khả năng 2: Vệ sinh ruột bộ lọc bằng cơ học (hút). – Khả năng 3: Kiểm tra ruột bộ lọc xem có bị hư hỏng và tắc nghẽn không. Sử dụng ruột |

| Nguyên nhân | Biện Pháp Sửa Chữa |
|--------------------------------------|--|
| | bộ lọc mới thường xuyên. |
| Một túi bụi nỉ được sử dụng. | Sử dụng túi đựng bụi thải bỏ. |
| Ống hút bị tắc hoặc bị gấp khúc. | Loại bỏ tắc nghẽn hoặc gỡ bỏ gấp khúc. |
| Hộp chứa bụi của máy hút bụi đã đầy. | Đỗ sạch hộp chứa bụi của máy hút bụi. |

Minh
Tel.: (028) 6258 3690
Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694
Hotline: (028) 6250 8555
Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn
www.baohanhbosch-pt.com.vn
Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Sự thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- ▶ Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng **Bosch**, hay một đại lý được **Bosch** ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Thay ống nối (xem hình G)

Để **tháo** ống nối (18) hãy nới lỏng vít của đầu kẹp ống mềm (24) bằng chìa vặn vít và tháo đầu kẹp ống mềm (24) kèm ống nối (18). Hãy tháo đầu kẹp ống mềm (24). Trên đầu cuối còn lại của ống nối (18) hãy kéo vỏ bên trong (23) của bộ phận gắn ống mềm (22) ra. Giữ chặt vỏ bên trong (23) và xoay ống nối (18) ra.

Để **lắp** ống nối mới (18) hãy giữ chặt vỏ bên trong (23) và xoay ống nối mới (18) vào cho tới cữ chặn. Lắp đầu kẹp ống mềm (24) lên phía còn lại của ống nối (18). Định vị đầu vít sao cho bạn có thể siết chặt đầu kẹp ống mềm (24) bằng chìa vặn vít (11) với mô-men xoắn 2 Nm mà không cần cố gắng.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí

عربي

إرشادات الأمان

الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائي

تحذير اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والمصورة والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملحوظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملحوظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاعته بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضادة قد تؤدي إلى وقوع المواتد.

لا تشغلي بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي توفر فيه السوانح أو الغازات أو الأغيرة القاتلة للاشتعال. العدد الكهربائي تولد شررا قد يتطاير، فيتشعل الأغيرة والأبخرة.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عنك. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على الجهاز.

الأمان الكهربائي

يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائي المؤرسة (ذات أطراف أرضية). تخفض القوابس التي لم يتم تغیرها والمفاسس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرضة. كالأنابيب والمبردات والموقد والثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مؤرضاً أو موصل بالأرض.

بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تسئي استعمال الكابل. لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحبه أو سحب القابس من المقبس. احرص على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والمواد الحادة أو الأجزاء المتنحكة. تزيد الكابلات التالفة أو المنشابة من خطر الصدمات الكهربائية.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل. اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي. يقلل استعمال كابل تمديد

مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء ال Robbie، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

كن يقطا وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمليّة. تفعّل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائمًا نظارات واقية. يد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا تحتاج على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوع المواتد.

انزع أداة الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الملحق. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتنحكة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والملحق والشعر الطويل بالأجزاء المتنحكة.

إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

لا تستخدم العدة الكهربائية بلا مبالغة وتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها. فقد يتسبب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية. لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ.

أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

لا تستخدِ العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم يعده من

- قد يتولد خطر بالغ عندما يكون غيار التجليخ ممزوجاً ببقايا طلاء أو بولي بوريلان أو مواد كيميائية أخرى وكذلك عندما تكون القطعة التي يجري عليها العمل ساخنة بعد فترة عمل طويلة.
- ◀ قم بتنظيف فتحات التهوية بالعدة الكهربائية بشكل دوري. إن تنفاذ المركب سبب الغيار إلى داخل الهيكل، وترامك الأغيرة المعدنية الشديد قد يشكل المخاطر الكهربائية.
 - ◀ أمسك العدة الكهربائية جيداً بكلتا اليدين عند العمل، وامرص على أن تكون في وضعية ثابتة. يتم توجيه العدة الكهربائية بأمان بواسطة اليدين الافتنين.
 - ◀ انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانبها.
 - ◀ امرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تجهيزه شدّ أو بواسطة الملازمة مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.
 - ◀ قم بتوصيل العدة الكهربائية في شبكة مؤرضة بطريقة صحيحة. يجب أن يحتوي المقبس الكهربائي وكابل الإطالة على وصلة أرضي سليمة.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان



- والتعليمات. ارتکاب الأخطاء، عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث عيوب الكهربائية أو إلى نشوب المراقب وأو الإصابة بجروح خطيرة.
- يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة للتجليخ الجاف للجدار، الجافة المغطاة بالمعلجون، والأسقف والجدران من الداخل والخارج، بالإضافة إلى إزالة الطلاء وبقايا مواد اللصق والجص السائب.

الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسم التخطيطي.

(1) طارة ضبط قدرة الشفط

(2) طارة ضبط عدد اللفات مسبقاً

(3) مفتاح التشغيل والإطفاء

(4) مقبض (سطح قبض معزول)

(5) خرطوم الشفط

(6) وصلة النفخ

(7) جزء المقبض

(8) مشبك التأمين

(9) ذراع الشد

(10) ماسورة تطويل

(11) رأس التجليخ

(12) قفل مقطع الفرشاة

الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

- ◀ اسحب القابس من المقبس وأداخع المركم، إذا كان قابلاً للتجليخ، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تغيير العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

- ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائي خطيرة إن تم استخدامها من قبل شخص دون خبرة.

- ◀ اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المتنكرة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية عن المركبة، وتتحقق ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامتها أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

- ◀ امرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادية. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية الغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

- ◀ امرص على إبقاء المقايب وأسطوخ المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشموم. المقايب وأسطوخ المسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير المتوقعة.

الخدمة

- ◀ امرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

إرشادات الأمان الخاصة بالمجلفة

- ◀ استخدم العدة الكهربائية فقط للتجليخ الجاف. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تتسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

- ◀ امresco على عدم تعرض أية أشخاص للإصابة من جراء تطاير الشرر. قم بإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن العدة الكهربائية. عند القيام بتجليخ المعادن يتولد شرر متطاير.

- ◀ تنبئه لخطر المريق! تجنب تعرض القطعة التي يتم جلتها والمجلفة للسخونة المفرطة. قم دائمًا بتغليف وعاء البخار قبل فترات الراحة أثناء العمل. قد يختلف غيار التجليخ الموجود بكيس الغبار، والفلتر الدقيق، وكيس النفايات الورقية (أو في الفلتر أو في فلتر المكنسة) من جراء الاستخدام غير المناسب، مثل تطاير الشرر أثناء تجليخ المعادن.

قبل تركيب قرص التخليخ الجديد، قم بإزالة الاتساعات والغار من صحن التخليخ (16) باستبدال فرشاة مثلاً. تكون الطبقة السطحية لصحن التخليخ (16) من نسيج فيلوكرو اللاصق، حتى يمكنك ثبيت ألواح الجلخ عن طريق الالتصاق بسهولة وسرعة. اضغط على قرص التخليخ (14) بإحكام من الجانب السفلي لصحن التخليخ (16). احرص على مراعاة تطابق الثقوب الموجودة في قرص التخليخ (14) مع الفتحات بصحن التخليخ (16) لضمان الشفط المثالي للغار.

اختيار صحن الجلخ

| طقم صحون التخليخ الطيرية ^(A) | متالية للغار والمتنبيات الدقيقة |
|---|---------------------------------|
| يكون طقم صحن التخليخ من: | |
| - صحن التخليخ | |
| - لوحة ببني و | |
| - لوحة تدعيم. | |

| صحن تخليخ صلب | قدرة إزالة عالية، متالية للأسطوانة المسنوية وإزالة الطلاقات القديمة للجدار |
|--|--|
| للاستخدام الشامل على الأسطح | للمستوية والمنحدرة |
| مساعدة شفط مثالية لتسهيل العمل على المستخدم. | |

(A) مجموعة التجهيزات القياسية الموردة

تغيير صحن التخليخ (انظر الصورة B)

إرشاد: احرص على تغيير صحن التخليخ التالف (16) على الفور.

اسحب قرص التخليخ. قم بإدارة البرغي (15) لخلفه تماماً، واطلع صحن التخليخ (16). قم بتركيب صحن التخليخ الجديد (16) وأحكام ربط اللولب مرة أخرى.

إرشاد: يجب مراعاة ثبيت أسنان الساحب في تجاويف صحن التخليخ عند تركيبه.

إرشاد: يجب أن يتم تغيير حامل صحن التخليخ التالف بمعرفة مركز خدمة عملاً، معتمد تابع لعدد Bosch الكهربائية فقط.

شفط الغبار/النشار

الغار المنبعث من الخامات قد يضر بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية وأ إلى أمراض الجهاز التنفسى لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدين على مقربة من المكان. بعض أنواع الغبار تصنف على أنها من مسببات السرطان.

- استخدم شافطة غبار ملائمة للحاجة قدر الإمكان. - حافظ على تهوية مكان التشغيل بشكل جيد. - ينصح بارتداء قناع واقي للتنفس من فئة المرشح P2.

الشفط الخارجي

قم بتوصيل خرطوم الشفط (5) بشافطة الغبار (توايغ).

- (13) ذراع ضبط قوة الشفط
 - (14) قرص التخليخ^(a)
 - (15) لولب لصحن التخليخ
 - (16) صحن التخليخ
 - (17) مقطع الفرشاة
 - (18) خرطوم التوصيل
 - (19) حامل صحن التخليخ
 - (20) لولب لامرکزی
 - (21) مشبك الكابل^(a)
 - (22) وسيلة ثبيت الخرطوم
 - (23) العلبة الداخلية
 - (24) مشبك الخرطوم
- (a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برامجنا للتوابع.

البيانات الفنية

المجلخة المكافحة

| GTR 550 | رقم الصنف |
|----------------------------------|--|
| GTR 55-225 | |
| 3 601 GD4 0.. | ضبط عدد الفرات مسبقاً |
| ● | المثبت الإلكتروني |
| ● | البدء بإدارة هادئة |
| ● | عدد اللفات اللاحمل ⁿ دقة ¹ |
| 340-910 | قطر صحن التخليخ مم |
| 215 | قطر قرص التخليخ مم |
| 225 | قطر شافطة الغبار مم |
| 45/35 | طول النسخة القصيرة (دون أنبوب تطويل) متر |
| 1,1 | طول النسخة القياسية (مع أنبوب تطويل) واحد ^(A) متر |
| 1,7 | طول النسخة القياسية (مع أنبوب تطويل) واحد ^(A) متر |
| 2,3 | طول النسخة الطويلة (مع أنبوب تطويل) متر |
| الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014 | |
| 4,1 | - النسخة القصيرة كجم |
| 4,8 | - النسخة القياسية كجم |
| /(+) | فتحة الحماية |

(A) مجموعة التجهيزات القياسية الموردة تسري البيانات على جهد اسهي (ا) يبلغ 230 فولت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

التركيب

▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

تغيير قرص التخليخ (انظر الصورة A)

لخلف قرص التخليخ (14)، ارفعه من الجانب واسحبه من صحن التخليخ (16).

تركيب/فك مشابك الكابل (انظر الصورة D)

- قم بتركيب مشبك الكابل (21) فوق خرطوم الشفط (5). أدخل الكابل الكهربائي في تجويف الكابل (5) بمشبك الكابل.
للفك اخلع مشبك الكابل (21) من خرطوم الشفط (5) واسحب الكابل الكهربائي من مشبك الكابل (21).

التشغيل

بدء التشغيل

► يراعي جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع العدة الكهربائية. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائية المميزة بعلامة 230 فلت في مقبس 220 فلت أيضاً.

ضبط عدد الدوران مسبقاً
يمكنك ضبط عدد اللفات المطلوب مسبقاً بواسطة طارة ضبط عدد اللفات مسبقاً (2) حتى أثناء التشغيل. يعني العدد المرتفع عدد لفات مرتفع، والعدد المنخفض عدد لفات منخفض. يحافظ المثبت الإلكتروني على شبه ثبات عدد الدوران عند التشغيل دون حمل، والتشغيل مع حمل ويؤمن بذلك قدرة عمل منتظمة.

إن البدء بإدارة هادئة الكترونياً يحد عزم الدوران عند التشغيل ويزيد من مدة صلاحية المحرك.

التشغيل والإطفاء

- تأكد أنه بإمكانك الضغط على زر التشغيل/إيقاف دون ترك المقفين اليدوي.
لفرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، (3).
لفرض إطفاء العدة الكهربائية، اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، (3).

يجب أن تصلح شافطة الغيار الخوائية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معاليتها. استخدم شافطة غيار خوائية خاصة عند شفط الأغيرة المضرة بالصحة أو المسبية للسرطان أو الشديدة الجفاف.

بالنسبة للأسطوط الكبيرة استخدم الشافطة GAS 55 L/M AFC أو GAS 35 L/M AFC، حيث تضمن قدرة الشفط المستمرة الازمة. امسك بالعدة الكهربائية بحيث يدل خرطوم الشفط نحو الأسفل عند إجراء الأعمال على السطوح العمودية.

خلع/تركيب ماسورة التطويل (انظر الصورة C)

إذا كانت ماسورة التجليل (10) غير لازمة لعملية التجليل يمكن خلقها. وبذلك تقل القوة المبذولة اللازمة لعملية الخلخ بشكل واضح.

ارفع من جانبى ماسورة التطويل (10) ذراع الشد (9) وحرك مشبك التأمين (8) إلى أسفل. قم بخل الولب اللازمى (20) وأخلع ماسورة التطويل (10) من رأس التجليل (11) ومن جزء المقفى (7). حرك جزء المقفى (7) على رأس التجليل (11)، وأحكם ربط الولب اللازمى (20) وحرك مشبك التأمين (8) إلى أعلى، وأغلق ذراع الشد (9).

في حالة تركيب ماسورة التطويل (10) في جزء المقفى (7) ورأس التجليل (11) قم بتنفيذ الخطوات بترتيب عكسي.

ملاحظة: يجوز بعد أقصى تركيب ماسورة التطويل تأكيد دائمًا أن أجزاء التوصيل مثبتة بمشبك التأمين (8) وأذرع الشد (9) ومربوطة بشكل محكم.

نظرة عامة على الاستخدام

| صلابة الجبس | الجدار/السقف | تدفق الهواء | قدرة الشفط | ضبط السرعة | قرص التجليل | الحببات | بداية التشغيل |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------|---------------|
| طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | صلابة متوسطة | جدار | 4-2 | P180 | بدءاً من | |
| طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | صلابة متوسطة | جدار | 6-4 | P120 | بدءاً من | |
| طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | صلابة متوسطة | السقف | 3-1 | | | |
| طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | صلبة | الجدار/السقف | 6 | P100 | بدءاً من | |
| طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | صلبة | الجدار/السقف | 6 | | | |
| طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | طريقة للغاية/طريقة الجدار/السقف | صلبة | الجدار/السقف | 3-1 | | | |

| الاستخدام | نوع تدفق الهواء | وضع المفتاح |
|--|---------------------------------|---|
| قدرة تجليخ متوسطة مع تأثير ضغط تفريغ | ٢) تدفق هواء خارجي وداخلي مخلوط |  |
| مثالي لتجليخ الأسفف بسرعة تجليخ منخفضة مع ضغط تفريغ كبير (قوة شفط) لإحساس منخفض بالوزن | ٣) تدفق هواء خارجي وداخلي مخلوط |  |

ضبط قدرة الشفط

يمكنك ضبط قدرة الشفط بحيث يتم الحفاظ على التوازن المثالي بين سرعة التجليخ وقدرة الشفط. يمكن أن يتم التحكم عند تفعيل دفق الهواء الداخلي (الوضع ③ في الجدول أعلاه).

لضبط قدرة الشفط استخدم طارة الضبط (1).

- ١: قدرة شفط منخفضة
- ٦: قدرة شفط مرتفعة
- ابداً بقدرة شفط منخفضة (الوضع 1) وقم بزيادة القدرة ببطء، إلى أن يتم ضغط كبس محسوس.
- تبيّح قدرة الشفط المرتفعة تجليخ الأسفف والمدرaran دون عناء. ضبط قدرة شفط مرتفعة للغاية قد يتسبب في اهتزاز العدة الكهربائية وتدهور سلوك التوجيه.

الأخطاء - الأساليب والعلاج

السبب

المجلخة الجافة تدور بشكل غير منتظم أو ترتعج على السطح.

تأثير الشفط قوي للغاية. قم بتقليل قدرة الشفط أو قم بالتنويع عند اللزوم إلى الشفط الخارجي.

قم بتقليل قدرة الشفط أو قم بالتنويع عند اللزوم إلى الشفط الخارجي.

قم بتقليل عدد اللفات. الطبقة المزالة من الخامة المراد معالجتها كبيرة للغاية.

قم بتقليل عدد اللفات. المجلخة الجافة مرتفع للغاية. قم بتقليل تأثير الشفط أو قم بالتنويع إلى الشفط الخارجي.

قام المugenون تهوي على نسبة عالية من مادة الخارجي، وضبط طارة ضبط قدرة الشفط على الدرجة ٦، وخفق عدد اللفات في الحالات المبالغ فيها.

إرشادات العمل

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن المركة قبل أن تضعها جانباً.
- لا تقوم بتغيير شكل صحن التجليخ بشكل دائم.
- العدة الكهربائية غير مناسبة للتشغيل من قاعدة ثابتة. فلا يجوز على سبيل المثال الشد بملزمة أو التثبيت على طاولة عمل.

تجليخ السطوح

شغل العدة الكهربائية وركزها بكمال سطح التجليخ على السطح المرغوب معالجته وحركها بضغط معتدل عبر قطعة الشغل.

تحدد قدرة الإزالة وشكل التجليخ بشكل كبير عبر اختيار قرص التجليخ ومستوى عدد اللفات التي تم ضبطها مسبقاً وضغط الكبس.

فقط أوراق الصنفرة السليمية هي التي تؤدي إلى أداء تجليخ جيد وإلى صيانة العدة الكهربائية.

راعي المحافظة على ضغط تلامس منتظم لزيادة فترة صلاحية ورق الصنفرة.

لا يؤدي زيادة الضغط على الجهاز إلى أداء تجليخ أعلى بل إلى استهلاك أشد للعدة الكهربائية ولو رق الصنفرة.

لا تستخدم ورقة صنفرة سبق وتم استعمالها لمعالجة المعادن لمعالجة المواد الأخرى بعد ذلك.

اقصر على استخدام توابع التجليخ الأصلي.

التجليخ بالقرب من الموات (انظر الصور F-E)

يمكنك من خلال مقطع الفرشاة قابلة للخلع تقليل المسافة الجانبية بين الجدار/السقف وصحن التجليخ.

- احتفظ بفضل (12) مقطع الفرشاة (17) مضبوطاً.

- حرك مقطع الفرشاة (17) إلى الأمام، وأماعنه.

- لفرض التركيب قم بتعليق مقطع الفرشاة (17) على الجانب المقابل للعقل (12) وحركه باتجاه رأس التجليخ (11) إلى أن يثبت.

ضبط تدفق الهواء الداخلي/الخارجي
تبعداً لارتفاع ضغط التفريغ يمكن تقليل الإحساس بوزن العدة.

يمكنك التنويع بين أنواع تدفق الهواء المختلفة تبعاً لغيره الاستخدام. أذر ذراع ضبط قوة الشفط (13) إلى أحد الأوضاع الثلاثة.

الاستخدام نوع تدفق الهواء وضع المفتاح

| الاستخدام | نوع تدفق الهواء | وضع المفتاح |
|-----------|---|---|
| | ١) تدفق هواء خارجي بسرعة تجليخ كبيرة ودون ضغط تفريغ |  |

| السبب | العلاج | السبب | العلاج |
|--|---|---|---|
| إلى أن يتم تشغيل التنظيف الآوتوماتيكي. | استخدم قرص جلخ بببببات ناعمة. | جودة السطح ليست مثالية. | حببات مادة الجلخ خشنة للغاية. |
| - الإمكانية 2: قم بتنظيف عنصر الفلتر ميكانيكياً (الشفط). | استخدم قرص جلخ بببببات ناعمة. | جودة السطح ليست مثالية. | حببات مادة الجلخ خشنة للغاية. |
| - الإمكانية 3: افحص عنصر الفلتر من حيث وجود أضرار أو انسداد. قم بتركيب عنصر فلتر جديد بانتظام. | قم بمراجعة النشرات الفنية والتوصيات الخاصة بالجهة الصانعة. | لم يتم الالتزام بفترات جفاف خامة المعجون. | لم يتم الالتزام بفترات جفاف خامة المعجون. |
| يتم استخدام كيس غبار من الأكياس التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام. | قم بتقليل قدرة الشفط. | خامة المعجون تحتوي على نسبة عالية من مادة المشو أو طرية جداً. | خامة المعجون تحتوي على نسبة عالية من مادة المشو أو طرية جداً. |
| قم بإزالة الانسداد أو فرد الثنيّة. | استخدم قرص جلخ بببببات ناعمة. | تم وضع العدة الكهربائية على السطح أو لا، ثم قم بتشغيلها. | تم وضع العدة الكهربائية على المنشغلة على السطح (تشكل حزوز). |
| قام بتفريغ وعاء الغبار الخاص بالشافطة. | في حالة العمل على سطح اخر من دائنا على العمل مع قطاع الفرشاة القابل للخلاف. | توجد حزوز تجليخ على السطح. | تم وضع صحن التجليخ على الصلب بشكل مائل على السطح. |

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
▪ للعمل بشكل ميد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.
إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبعي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمفاطر.

تغير خرطوم التوصيل (انظر الصورة G)
لفرض فلح خرطوم التوصيل (18) قم بحل لولب مشبك الفرطوم (24) باستدام مفك، وارفع مشبك الفرطوم (24) مع خرطوم التوصيل (18). اخلع مشبك الفرطوم (24). من المطرف الآخر لخرطوم التوصيل (18) أخلع العلبة الداخلية (23) لوسيلة ثبيت الفرطوم (22). أمسك العلبة الداخلية (23) وأدر رهطوم التوصيل (18) لخلفه.
لفرض تركيب خرطوم توصيل جديد (18) أمسك العلبة الداخلية (23) وأدر خرطوم التوصيل الجديد (18) حتى النهاية لثبيته. قم بتركيب مشبك الفرطوم (24) على الجانب الآخر لخرطوم التوصيل (18). اضبط مووضع رأس اللولب بميث يمكن ربط مشبك الفرطوم (24) دون عناء باستخدام مفك برأس التجليخ (11) بعزم ربط يبلغ نحو 2 نيوتن متر.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام
يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بالصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: www.bosch-pt.com يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

| | | |
|---|---|--|
| تم وضع صحن التجليخ على الصلب بشكل مائل على السطح. | في حالة خامة المعجون الطيرية للغاية يكون صحن التجليخ أكثر صلابة من اللازم أو تكون حببات أنعم. مادة التجليخ خشنة أكثر من اللازم. | تأثير الشفط غير كاف. |
| قدرة شفط الشافطة مخفضة للغاية. | عدد افات المجلحة العافة مرتفع للغاية. | قدرة شفط الشفط بالشافطة. |
| عدد افات المجلحة العافة مرتفع للغاية. | الشفط الداخلي بالمجلحة أو قم بالتحول إلى الشفط الخارجي. | الشفط الداخلي بالمجلحة أو قم بالتحول إلى الشفط الخارجي. |
| العافة منخفضة للغاية. | العافة الداخلي بالمجلحة. | العافة الداخلي بالمجلحة على نسبة عالية من مادة المشو أو طرية جداً. |
| العافة الداخلي بالمجلحة. | قام بتشغيل الشفط على نسبة عالية من مادة المشو أو طرية جداً. | هناك عائق بالفلتر الرئيسي لشافطة الغبار / الفلتر مسدود. |
| هناك عائق بالفلتر الرئيسي لشافطة الغبار / الفلتر مسدود. | قام بتنظيف عنصر الفلتر بانتظام: | - الإمكانية 1: قم بضبط وظيفة التحكم في قوة الشفط على قدرة الشفط الفقصوى.أغلق فتحة الفوهه أو فتحة خرطوم الشفط أو فتحة الشفط بالشافطة براهاة يدك لمدة 10 ثوان. |

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة
صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات
قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
53، شارع الملازم محمد محروم
الدار البيضاء 20300
الهاتف: +212 5 29 31 43 27
البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدد الكهربائية والتوابع والعبوة إلى
مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.
لا ترمي العدد الكهربائية ضمن النفايات
المنزلية.



فارسی

دستورات ایمنی

نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

⚠ هشدار کلیه هشدارها، دستورات العملها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.

کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که پریز برق متصل می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

▪ محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط‌های در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

▪ ابزار برقی را در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محتقره هستند، به کار نگیرید. ابزارهای برقی جرقه‌هایی ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

▪ هنگام کار با ابزار برقی، کوکدان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صوتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

▪ دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مبدل دوشاخه تایید همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخه‌های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ از تماس بدنه با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شواف، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنه با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.

▪ ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای مصل ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغون، لبه‌های تیز یا قطعات متجرک دور نگه دارید. کابلهای اسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

▪ هنگام استفاده از ابزار برقی در محیط‌های باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل‌های رابط

مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می‌کنند.

▪ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با جریان خطا و نشتی زمین) خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

▪ حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مذرع، الکل و دارو استفاده کرده‌اید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لمحه‌ی بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

▪ از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.

▪ همواره از عنک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، شفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجرح شدن را کاهش میدهد.

▪ مواضع باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به با تری، برد اشتین آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بینید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

▪ قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارها را از روی دستگاه بردازید. ابزار و اچارهایی که روی بخش های پوشش‌دهنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیت‌های غیرمنتظره بهتر تحمل کنترل داشته باشید.

▪ لباس مناسب پیوشهید. از پوشیدن لباسهای کشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخش‌هایی در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای کشاد، موی بلند و زینت آلت ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

▪ در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می‌شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصوبیت شما را در برابر گرد و غبار زیادتر می‌کند. آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن اصول ایمنی شود. بی‌دقیقی ممکن است باعث بروز جراحتی در عرض کسری از ثانیه شود.

- ◀ احتیاط: خطر آتشسوزی! از داغ شدن پیش از اندازه قطعه کار و دستگاه ساب جلوگیری کنید. قبل از انجام استراتحات کاری، محفظه گرد و غبار را خالی کنید. گرد و غبار ناشی از سایش در محفظه گرد و غبار، فیلتر طریف، کسسه کاغذی (با در کیسه فیلتر یا کیسه مکنده) ممکن است در شرایط نامناسبی مانند پرش جرقه هنگام سایزدن فلزات، خود به خود آتش بگیرد. بخصوص وقتی که گرد و غبار ناشی از سایش، دارای رنگ، بقایای پلیاتان یا سایر مواد شیمیایی و قطعه کار پس از کار طولانی داغ شده باشد، خطرناک است.
- ◀ شیارهای تهویه ابزار برقی خود را مرتب تماز کنید. گرد و غباری که از طریق پروانه موتور به داخل محفظه وارد شود و یا تجمع زیاد برآد فلز در آن ممکن است سوانح و خطرات الکتریکی را منجر گردد.
- ◀ ابزار برقی را هنگام کار با دو دست محفوظ بگیرید و وضعیت خود را ثابت و مطمئن کنید. ابزار برقی با دو دست مطمئن تر هدایت می شود.
- ◀ قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت باشد.
- ◀ قطعه کار را محفوظ کنید. درصورتیکه قطعه کار به وسیله شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود، تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.
- ◀ ابزار برقی را مطابق مقررات به منبع جریان برق ازت دار متصل کنید. پریز و کابل را باید دارای هادی حفاظتی فعال باشند.

توضیحات محصول و کارکرد

همه دستورات اینمنی و راهنماییها را بخواهید. شباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمنی ممکن است باعث برگرفتنگی، سوختگی و یا بوسیله گیره ممکن شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته شود.

به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای شدید شود.



موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای سنباده زنی خشک دیوارهای خشک بتنی شده، سقف ها و دیوارها در ناحیه داخلی و بیرونی و همچنین برای جدا کردن رنگ، باقیمانده چسب و گچ شل در نظر گرفته شده است.

تصاویر اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- (1) چرخک تنظیم توان مکش
- (2) چرخک تنظیم انتخاب سرعت
- (3) کلید روشن/خاموش
- (4) دسته (دارای روكش عایق)
- (5) شیلنگ مکش
- (6) محافظ خروجی هوا

استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن

◀ از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان پیشتر استفاده کنید.

◀ در صورت ابرار در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.

◀ قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بشکشد و یا با تری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی جاگوگیری می کند.

◀ ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنمای را نخواندساند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.

◀ از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواطن بایشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد.

◀ ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.

◀ ابزار برقی، متعلقات، متهای دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمای به کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطرناک منجر شود.

◀ دستهها و سطوح عایق را همراه خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لغزنهای مانع اینمنی و کنترل در کار در شرایط غیرمنتظره هستند.

سرپیس

◀ برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفلهای رجوغ کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که اینمنی دستگاه شما تضمین گردد.

دستورات اینمنی برای دستگاه ساب

◀ از ابزار برقی تنها برای ساب خشک استفاده کنید. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

◀ دقت کنید که هیچ فردی در معرض پیش جرقه قرار نگرفته باشد. اشیاء قابل اشتعال نزدیک را بردارید. هنگام سایزدن فلزات، جرقه توبلید میشود.

نصب

◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

تعویض کاغذ سنباده (رجوع شود به تصویر A)

برای برداشتن کاغذ سنباده (14) آن را از کنار بلند کنید و از صفحه سنباده (16) جدا نمایید. قبیل از قرار دادن یک صفحه سنباده جدید، آلودگی و گرد و غبار را از صفحه سنباده (16) توسط یک برس بزدایید.

در صورتی که صفحه سنباده (16) مجهز به یک بافت چسبنده است، میتوان با آن کاغذ سنباده را از قسمت چسبنده سریع و آسان متصل کرد. کاغذ سنباده (14) را محکم روی قسمت زیرین صفحه سنباده (16) فشار دهید.

برای انعام مکش بهینه، دقت کنید که شیارهای واقع بر کاغذ سنباده (14) با سوراخهای روی صفحه سنباده (16) مطابق باشند.

نحوه انتخاب صفحه سنباده

مناسب برای جاهای منحنی و خطوط ظرفی مجموعه کفی سنباده نرم^(A)

- مجموعه کفی سنباده
- کفی سنباده
- صفحه میانی و
- صفحه نگه دارنده.

| کفی سنباده | سفت | توان بالا در لایه برداری، ایده آل برای سطوح صاف و جداسازی رنگ های قدیمی دیوار |
|------------|-----|---|
| | | برای استفاده عمومی روی سطوح صاف و منحنی |
| | | پشتیبانی مکش بهینه، کار را برای کاربر آسان می کند. |

(A) ارسال استاندارد

تعویض کفی سنباده (رجوع شود به تصویر B)

نکته: کفی سنباده (16) آسیب دیده را بیدرنگ تعویض کنید.

کاغذ سنباده را جدا کنید. پیچ (15) را بطور کامل بیرون آورده و کفی سنباده (16) را بردارید. کفی سنباده (16) جدید را گذاشته کرده و پیچ را مجدداً محکم کنید.

نکته: هنگام قرار دادن کفی سنباده دقت کنید که دندانهای مربوط در شارهای کفی سنباده جا بیافتدند.

نکته: در صورت آسیب دیدگی نگهدارنده کفی سنباده باشیستی به یکی از نمایندگیهای مجاز ابزارآلات Bosch مراجعه کرد.

(7) قسمت دسته

(8) قلاب های اینمنی

(9) اهرم قفل کن

(10) لوله رابط

(11) سر سنباده

(12) قفل بخش برس دار

(13) اهرم تنظیم نیروی مکش

(14) کاغذ سنباده^(A)

(15) پیچ کفی سنباده

(16) کفی سنباده

(17) بخش برس دار

(18) شیلنگ رابط

(19) نگه دارنده کفی سنباده

(20) پیچ خارج از مرکز

(21) گیره کابل^(A)

(22) ثبت شیلنگ

(23) بدنه داخلی

(24) گیره شیلنگ

(a) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمائید.

مشخصات فنی

سنbadه زن خشک

| GTR 550 | GTR 55-225 | مشخصات فنی |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 3 601 GD4 0.. | | شماره فنی |
| ● | | انتخاب سرعت |
| ● | | ثبت کننده الکترونیکی |
| ● | | استارت آهسته |
| 340-910 | min ⁻¹ | سرعت در حالت آزاد n ₀ |
| 215 | mm | قطر کفی سنباده |
| 225 | mm | قطر کاغذ سنباده |
| 45/35 | mm | قطر مکننده گرد و غبار |
| 1,1 | m | طول دسته کوتاه (بدون لوله رابط) |
| 1,7 | m | طول دسته استاندارد (با 1 لوله رابط) |
| 2,3 | m | طول دسته بلند (با 2 لوله رابط) |
| | | وزن مطابق استاندارد 01:2014 |
| 4,1 | kg | - دسته کوتاه |
| 4,8 | kg | - دسته استاندارد |
| - | | کلاس اینمنی |

(A) ارسال استاندارد

مقادیر برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت میباشد. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر متفاوت باشند.

هنگام جاگذاری لوله رابط (10) در داخل دسته (7) و سر سنباده (11) بر عکس موارد ذکر شده عمل کنید.

نکته: حداقل از 2 لوله رابط می‌توان استفاده کرد. هم‌واهه کنترل کنید که قطعات اتصال به قلاب های ایمنی (8) و اهرم های قفل کن (9) بطور مطمئن و محکم متصل شده باشند.

نحوه نصب/باز کردن گیره های کابل (رجوع کنید به تصویر D)

گیره کابل (21) را روی شیلنگ مکش (5) قرار دهید. کابل برق را داخل شیار کابل در گیره کابل قرار دهید.

برای باز کردن، گیره کابل (21) را از شیلنگ مکش (5) خارج کنید و کابل برق را از گیره کابل (21) بپرسانید.

طرز کار با دستگاه

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

◀ به ولتاژ شبکه برق توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود برق روی برجست ابزار الکترونیکی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ 230 V ولت مشخص شده اند، می‌توان تحت ولتاژ 220 ولت نیز بکار برد.

نحوه انتخاب سرعت

با پرچم تنظیم انتخاب سرعت (2) می‌توان سرعت معنی سرعت بالا، اعداد کمتر به معنی سرعت پایین است.

ثبت کننده لوله رابط (10) کاری لازم نیاشد، آزاد و در حال کار دستگاه تقریباً ثابت نگاه داشته و این عمل کارکرد منظم دستگاه را تضمین می‌کند. روشن شدن آرام الکترونیکی، گشتاور را به هنگام روشن کردن محدود می‌سازد و این امر باعث افزایش طول عمر موتور می‌شود.

نحوه روشن و خاموش کردن

◀ از فعال کردن کلید قطع و وصل بدون رها کردن دسته مطمئن شوید.

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (3) را فشار دهید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (3) را مجدداً فشار دهید.

مکش گرد، برآده و تراشه

گرد و غبار مواد می‌تواند به سلامتی آسیب وارد کند. دست زدن و یا تنفس گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و/یا بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کننده یا افرادی که در آن نزدیکی هستند، شود.

برخی از گرد و غبارهای خاص سلطان زا مسموس می‌شوند.

- حتی امکان از یک مکنده گرد و غبار مناسب برای ماده (قطعه کار) استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای مناسب برخوردار باشد.

- توصیه می‌شود از ماسک تنفسی ایمنی با کلاس فیلتر P2 استفاده کنید.

مکش سایر مواد

شیلنگ مکنده (5) را به یک مکنده گرد و غبار (متعلقات) وصل کنید.

دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضرنده و سلطان زا هستند و یا برای مکش تراشه های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.

برای سطوح وسیع از مکنده GAS 35 L/M AFC یا GAS 55 L/M AFC استفاده کنید، زیرا این دستگاه ها قادر مکش مداوم لازم را تضمین می‌کنند.

ابزار برقی را در طول کار در سطوح عمودی طوری نگهدارید که شلنگ مکش طرف پایین را نشان دهد.

خارج کردن/جاگذاری لوله رابط (رجوع کنید به تصویر C)

چنانچه لوله رابط (10) برای سنباده کاری لازم نباشد، می‌توان آن را برداشت. بدین ترتیب بطور قابل



توجهی نیروی لازم برای سنباده زنی کاهش می‌یابد.

در دو طرف لوله رابط (10)، اهرم قفل کن (9) را بلند کرده و قلاب های ایمنی (8) را به سمت پایین برانید. پیچ خارج از مرکز (20) را باز کنید و لوله

رابط (10) را از سر سنباده (11) و از قسمت دسته (7) بپرسانید. قسمت دسته (7) را روی سر سنباده (11) برانید، پیچ خارج از مرکز (20) را

محکم کنید، قلاب های ایمنی (8) را به سمت بالا برانید و اهرم قفل کن (9) را بیندید.

مرور کلی کاربردها

| سختی گجه | بتنوه/ دیوار/ سقف | جریان هوای داخل/ خارج | توان مکش کاغذ سنباده | تنظیم سرعت | گرتی |
|----------|-------------------|-----------------------|---|---|------|
| | | |  |  | |
| | | |  |  | |
| | | |  |  | |

| گیریت کاغذ سنباده | گریت کاش | تنظیم سرعت | توان مکش | جريان هوای داخل/خارج | دیوار/سقف | دیوار/سقف/ ستنی گچ |
|----------------------|-------------|------------|----------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| P180 از | 2-4 | | 6 | ① | دیوار/سقف | بسبار نرم/نرم |
| P120 از | 4-6 | | 6 | ① | دیوار | ستنی متوسط |
| | | | 1-3 | ③ | سقف | |
| P100 از | 4-6 | | 6 | ① در سطح ناهموار | دیوار/سقف | بسبار سفت |
| | | | 1-3 | ③ در سطوح هموار | | |

نحوه تنظیم جريان هوای داخلی/بیرونی
بسته به میزان خلاء، وزن واقعی ابزار را می‌توان کاهش داد.

شما می‌توانید بین انواع مختلف جريان هوای باسته به نوع استفاده در نظر گرفته شده، تغییر دهید. اهرم تنظیم نیروی مکش (13) را در یکی از 3 موقعیت قرار دهید.

وضعیت کلید نوع جريان هوای استفاده روشن/خاموش

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| ایده آل برای سنباده زنی دیوارها با سرعت بالا و بدون خلاء | ① جريان هوای خارجی |  |
| توان سنباده زنی متوسط با اثر خلاء | ② مخلوط جريان هوای خارجی و داخلی |  |
| ایده آل برای سنباده کاری سقف، با سرعت کم سنباده زنی، ولی با خلاء بالا (نیروی مکش) برای وزن کم واقعی | ③ مخلوط جريان هوای خارجی و داخلی |  |

نحوه تنظیم توان مکش

شما می‌توانید توان مکش را طوری تنظیم کنید که تعادل ترجیحی بین سرعت سنباده و توان مکش ایجاد شود. این تنظیم فقط زمانی حاصل می‌شود که جريان هوای داخلی فعال باشد (موقعیت ③ در بالای جدول).

برای تنظیم توان مکش، از چرخک تنظیم (1) استفاده کنید.

- 1: توان مکش کم

- 6: توان مکش بالا

با توان مکش کم شروع کنید (وضعیت 1) و آن را به آرامی افزایش دهید تا فشار را احساس کنید.

توان مکش بالا، سنباده زنی بدون خستگی در سقف ها و دیوارها را امکان پذیر می‌کند. توان

راهنماییهای عملی

▪ بیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برقی بپرسید.

▪ قبلاً از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت بایستد.

▪ ابزار برقی را به پهلو کنار نگذارید. شکل کفی ساب ممکن است بعد از آن برای همیشه تغییر کند.

▪ ابزار برقی برای کار ثابت روی میز مناسب نیست. مثلاً نباید در گیره روی میز مهار شود یا روی میز کار بسته شود.

سباده کاری سطوح

ابزار برقی را روشن کنید و آنرا با تمام سطح صفحه سنباده بر روی سطحی که باید آماده شود قرار داده و دستگاه را با فشار یکنواخت و متعادل بر روی قطعه کار حرکت دهید.

میزان لایه برداری و نتیجه کار پرداخت عمده‌تاً بستگی به نوع کاغذ سنباده، درجه سرعت و میزان فشار وارد شده، دارد.

فقط کاغذهای سنباده سالم قدرت سایش را بالا برده و طول عمر ابزار برقی را حفظ می‌کنند. سعی کنید که همیشه با فشار منظم و متعادل بر روی قطعه کار کنید، تا دوام کاغذهای سنباده افزایش یابند.

فشار بیش از حد بر روی قطعه کار باعث افزایش توان سنباده کاری نمی‌باشد، بلکه منجر به استهلهک ابزار برقی و کاغذ سنباده می‌شود.

کاغذ سنباده ای که از آن برای سنباده کاری فلزات استفاده شده است، آنرا برای سنباده کاری قطعات دیگر بکار نبرید.

تنها متعلقات ساب اصلی Bosch را بکار ببرید.

سباده زنی لبه ها (رجوع کنید به تصاویر F-E)

از طریق بخش برس دار با قابلیت جدا شدن، می‌توانید فاصله جانبی بین دیوار/سقف و کفی سنباده را کاهش دهید.

- فغل (12) بخش برس دار (17) را فشار داده و نگه دارید.

- بخش برس دار (17) را به سمت جلو برانید و آن را بردارید.

- جهت جاگذاری، بخش برس دار (17) را به صفحه مقابله فغل (12) قلاب کنید و آن را به طرف سر سنباده (11) برانید تا جا بیفتد.

| راه حل | علت |
|--|---|
| گربت ماده ساینده بسیار زبر کنید. | با گربت ماده ساینده نرم را انتخاب کنید. |
| اثر مکش به اندازه کافی نیست. | توان مکش در مکنده بسیار کم است. سرعت سنباده زن خشک بسیار بالا است. مکش داخلی در سنباده زن خشک مکش را کاهش عوض کنید. بتوونه دارای پرکنندگی بالا کنید، چرخک تنظیم توان مکش را روی درجه 6 قرار داده، در موارد شدید سرعت را کاهش دهید. |
| اجزای فیلتر را بطور منظم تمیز کنید. - امکان 1: کنترل نیروی مکش را روی حداکثر توان مکش قرار دهید. و روید نازل، شیلنگ مکش یا مکنده را برای 10 ثانیه با کف دست بیندید تا تمیزکاری خودکار شروع شود. - امکان 2: اجزای فیلتر را بطور مکانیکی تمیز کنید (مکشن). - امکان 3: اجزای فیلتر را از نظر آسیب دیدگی و گرفتگی کنترل کنید. اجزای فیلتر را بطور منظم عوض کنید. | فیلتر اصلی دستگاه مکنده گرد و غبار مسدود/گرفته است. شیلنگ مکش یا مکنده را برای 10 ثانیه با کف دست بیندید تا تمیزکاری خودکار شروع شود. - امکان 2: اجزای فیلتر را بطور مکانیکی تمیز کنید (مکشن). - امکان 3: اجزای فیلتر را از نظر آسیب دیدگی و گرفتگی کنترل کنید. اجزای فیلتر را بطور منظم عوض کنید. |
| از کیسه گرد و غبار پارچه ای استفاده کنید. دور اندامخان استفاده کنید. | از کیسه گرد و غبار پارچه ای استفاده کنید. دور اندامخان استفاده کنید. |
| شیلنگ مکش گرفته یا خم شده است. شدنگی را برطرف کنید. | شیلنگ مکش گرفته یا خم شده است. شدنگی را برطرف کنید. |
| محفظه گرد و غبار مکنده پر است. | محفظه گرد و غبار مکنده را خالی کنید. |

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- ◀ بیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.
- ◀ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار نضیمن گردد.
- در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت **Bosch** و یا به نمایندگی مجاز

مکش بیش از حد شدید می تواند منجر به لرزش ابزار
برقی شده و هدایت دستگاه را مختل کند.

خطا - دلایل و راه حل

| راه حل | علت |
|---|---|
| سباباده زن دیوار خشک به درستی کار نمی کند یا روی سطح سر می خورد. | توان مکش را کاهش دهید یا در صورت لزوم مکش بیرونی را عوض کنید. |
| بتوونه یا سطح زیرین سفت است. سرعت را کاهش دهید. | توان مکش را کاهش دهید یا در صورت لزوم مکش بیرونی را عوض کنید. |
| لا یه برداری مواد مورد پردازش بسیار زیاد است. | ساعت سنباده زن خشک بسیار بالا است. اثر مکش در سنباده زن مکش بسیار شدید است. با مکش بیرونی را عوض کنید. |
| بتوونه دارای پرکنندگی بالا کنید، چرخک تنظیم توان مکش را روی درجه 6 قرار داده، در موارد شدید سرعت را کاهش دهید. | بتوونه دارای پرکنندگی بالا کنید، چرخک تنظیم توان مکش را روی درجه 6 قرار داده، در موارد شدید سرعت را کاهش دهید. |
| گربت ماده ساینده بسیار زیر است. کیفیت سطح مطلوب نیست. | گربت ماده ساینده بسیار از یک کاغذ سنباده با گربت نرم استفاده کنید. |
| گربت ماده ساینده بسیار زیر است. زمان خشک شدن بتوونه به جزو های فنی و توصیه های سازنده توجه کنید. | گربت ماده ساینده بسیار از یک کاغذ سنباده با گربت نرم استفاده کنید. |
| توان مکش را کاهش دهید. | توان مکش را کاهش دهید. |
| بتوونه دارای پرکنندگی بالا از یک کاغذ سنباده با گربت نرم استفاده کنید. | بتوونه دارای پرکنندگی بالا از یک کاغذ سنباده با گربت نرم استفاده کنید. |
| ابزار برقی در حال کار کرده و سیس آن را روی سطح قرار گرفته است (نمره گذاری). | ابزار برقی در حال کار کرده و سیس آن را روی سطح قرار گرفته است (نمره گذاری). |
| همواره با بخش برس دار با قابلیت جدا شدن، رس سطح کار کنید. | همواره با بخش برس دار با قابلیت جدا شدن، رس سطح کار کنید. |
| علاوه سنباده زنی در سطح وجود دارد. | کفی سنباده سخت بطور صفحه میانی به کار ببرید. کفی سنباده سخت بطور صفحه میانی به کار ببرید. |
| در بتوونه بسیار نرم، کفی سباباده خیلی سفت است | در بتوونه بسیار نرم، کفی سباباده خیلی سفت است |

Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعت کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید.

نحوه تعویض شیلنگ رابط (رجوع کنید به تصویر G)

جهت جدا کردن شیلنگ رابط (18)، بیچ گیره شیلنگ (24) را با یک پیچ گوشته باز کنید و گیره شیلنگ (24) را با شیلنگ رابط (18) بردارید. گیره شیلنگ (24) را بردارید. در انتهای دیگر شیلنگ رابط (18)، محفظه داخلی (23) اتصال شیلنگ (22) را ببرون بشکشد. محفظه داخلی (23) را ممکن نگه دارید و شیلنگ رابط (18) را بچراخاند و ببرون بشکشد.

جهت قواردادن شیلنگ رابط (18) جدید، محفظه داخلی (23) را ممکن نگه دارید و شیلنگ رابط جدید (18) را تا انتهای به داخل بپیچانید. گیره شیلنگ (24) را روی سمت دیگر شیلنگ رابط (18) نصب کنید. سر بیچ را طوری جاگذاری کنید که بتوانید با یک پیچ گوشته، گیره شیلنگ (24) را به راحتی در سر سنیاده (11) با گشتاوری محدود 2 Nm ممکن کنید.

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سؤالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یکدی را در تارنمای زیر میباید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره مخصوصات و متعلقات پاسخ می دهدند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، هتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان وکی، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.

تلفن: 1994834571
9821+ 42039000




آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بباید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای برقی را داخل زباله دان هانگی نیاندازید!






GAS 25 L SFC




Ø 35 mm:
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)



Ø 35 mm:
2 608 000 570 (3 m)
2 608 000 566 (5 m)



Ø 35 mm:
2 608 000 565 (5 m)

GAS 35 L SFC+
GAS 35 L AFC
GAS 35 M AFC

GAS 55 M AFC



2 608 000 767



2 608 000 765



2 608 000 764



2 608 000 766